

**Q. Ş. MƏMMƏDOV, İ. N. ƏHMƏDOV**

*Leica TC (R) 303/305/307/ seriyalı  
elektron taxeometrlərinə dair*

**TƏLİMAT**

“Maarif” nəşriyyatı

BAKI — 2002

Tərcümə və tərtib edənlər: QƏRİB ŞAMİL OĞLU MƏMMƏDOV,  
İMRAN HÜSEYN OĞLU ƏHMƏDOV

526  
M52

24.9.96



**Leica TC (R) 303/305/307 seriyali elektron taxeometr-lərindən istifadəyə dair təlimat.** Bakı: "Maarif" nəşriyyatı, 2002-ci il. 108 səh., şəkilli.

Təlimat geodeziya, topoqrafiya, kartoqrafiya, yerquruluşu, coğrafiya, torpaqşunaslıq və s. elmləri üzrə mütexəssislər üçün və müvafiq fənlərin tədrisi zamanı istifadə məqsədi ilə tərcümə və tərtib olunmuşdur. Ümumiyyətlə, təlimat geniş və başa düşülən bir tərzdə yazılib. Buna görə də ondan "Ural Optik-mexaniki zavodu"nun, "Nikon", "Sokkol" və s. firmalarının istehsal etdikləri elektron taxeometrlərlə işləyərkən də istifadə etmək mümkündür.

T 1802020000-63  
M 652 - 02      Qrifli nöş


Q.Ş.Məmmədov, İ.H.Əhmədov, 2002.

## **Leica TC (R) 303/305/307 seriyalı elektron taxeometrlər**

İsveçrənin Leica Geosystems AG firmasının istehsal etdiyi ən müasir, yüksək keyfiyyətə malik olan taxeometrlərdən biri də Leica TC (R) 303/305/307 seriyalı elektron taxeometrlərdir.

Bu alət, geodeziya işlərinin bütün sahələrində istifadə olunmaq üçün hazırlanmışdır. Bunun proqressiv texnologiyası, geodeziya işlərinin aparılmasını çox yüngülləşdirir, xəritəsi tərtib olunacaq sahələrin, tikinti aparılacaq nahiyyələrin plana alınmasında və müxtəlif layihələrin yerə köçürülməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.


**Elektron taxeometrin əsas hissələri (şəkil 1):**



**Şəkil 1.**

- Optik vizir
- Tuşlama sisteminə bağlanmış EGL markalı mayak: (opsiya)
- Şaquli tuşlama vinti
- Akkumulyator batareyası
- Akkumulyator batareyasının qoyulduğu GEB-III markalı yer (panel)
  - Akkumulyator panelinin qapağı
  - Okulyar, saplar şebəkəsini fokusa gətirən dairə
  - Nöqtəni fokuslayan daire
  - Aləti götürmək üçün vintlərlə bərkidilmiş qulp
  - Ardıcıl port RS 232 – məlumatların ötürülməsi
  - Qaldırıcı vint
  - Elektron məsafəölçən qoşulmuş (bağlanmış) obyektiv (EDM)
  - Display (ekran)
  - Düymələr (klaviatura)
  - Dairevi taraz
  - Aləti işəsalma düyməsi
  - Sacayaq düyməsi
  - Üfüqi dairənin mikrometrik vinti, aləti verilmiş azimuta görə tuşlamaq üçündür

**Texniki terminlər və işarələr (şəkil 2).**



Şəkil 2.

**ZA** – Vizir oxu (kollimasiya oxu) — saplar şəbəkəsinin və obyektivin mərkəzindən keçən ox

**SA** – Alətin şaquli fırlanma oxu

**KA** – Durbinin üfüqi fırlanma oxu

**V** – Şaquli bucaq (zenit məsafəsi)

**VK** – Şaquli bucaqları kodlaşdırın qurğu ilə şaquli dairə

**Hz** – Üfüqi bucaq

**HK** – Üfüqi bucaqları kodlaşdırın qurğu ilə üfüqi dairə

Alətin şaquli dövran oxunun mailliyi, şaquli xətlə alətin şaquli dövran oxu arasında qalan bucaqdır, yeni durbinin fırlanma oxunun durbinin vizir oxuna perpendikulyar olmamasıdır.

**Vizir oxunun səhvi** (kollimasiya səhvi — C).

Durbinin fırlanma oxu ilə vizir oxu arasındaki düz bucaqdan ( $90^\circ$ -dən) yayılmaya kollimasiya səhvi deyilir (C). Bu səhvi aradan qaldırmaq üçün şaquli bucaq tam tərzdə ölçülməlidir (dairə sağ – R (1) və dairə solda – L(2)).

### **Şaquli dairədə zenit yeri**

Vizir oxu üfüqi vəziyyətdə olanda şaquli dairə üzrə hesabat  $90^\circ$  ( $100$  qrad) olmalıdır. Bu rəqəmdən fərq ( $\pm$ ) zenit yerini verir və ( $\pm$ ) ilə işarə edilir.

### **Şaquli xətt (kompensator)**

Ağırlıq qüvvəsinin istiqamətidir. Kompensator alət üçün şaquli xətti verir.

## **ZENİT**

Alətdən düşən şaquli lazer şüasının düşdüyü nöqtə.


### **Saplar şəbəkəsi**

Üzərində saplar şəbəkəsi olan şüşə lövhə müşahidə durbininin daxilində yerləşdirilib.

**SD** – Alətin şaquli dairə üzrə firlandığı oxla, prizmalı əksetdiricinin mərkəzi və ya lazer şüasının izi (TCR) arasındaki meteoroloji düzəlişlə korrektura edilmiş maili məsafə (şəkil 3).

**HD** – Verilmiş səviyyə səthinə reduksiya edilmiş məsafə

**dH** – Stansiya ilə piket arasındaki nisbi yüksəklilik



hr – Öksetdiricinin yer səthin-  
 dən hündürlüyü  
 hi – Alətin hündürlüyü  
 EO – Stansiyanın ordinatı –  
 U– E (Easting)  
 NO – Stansiyanın absisi –X–  
 N (Northing)  
 HO – Stansiyanın yüksəkliyi  
 E – Piketin ordinatı – U– E  
 (Easting)  
 N – Piketin absisi –X– N  
 (Northing)  
 H – Piketin yüksəkliyi

Şəkil 3.

Bu təlimat TR6 300 seriyasından olan bütün alətlərə aiddir.  
 TC seriyalı alətlər infraqırmızı EDM məsafəölçənlə təchiz olunub.

TCR seriyalı alətlər isə qırmızı lazerlə təchiz olunduqları üçün görünən diapazonda əksetdiricisiz ölçməyə imkan verir.

«J» indeksli alətlər Yaponiya üçün hazırlanıb.

«S» indekslilər isə hərəkət edən treqqerlə – sacayaqla təmin olunub.

### **Leica Survey Office şəxsi kompüterləri üçün proqramlar toplusu (paket).**

*Leica Survey Office* proqramlar toplusu, TPS 300 və xüsusi kompüterlər arasında məlumatları ötürmək, (emal etmək) üçündür. Onun tərkibində müxtəlif köməkçi proqramlar vardır ki, bu da işin gedisatını asanlaşdırır.

#### **(PK) Piketdə installyasiya paketi. Fərdi kompüterin (FK) installyasiya paketi**

*Leica Survey Office* təchizetmə komplektinə daxil olan CD-ROM üçün yazılmışdır. Yadda saxlamaq lazımdır ki, *Leica Survey Office*, yalnız MS Windows 95, Windows 98 və Windows

*NT 4.0* eməliyyat sistemləri üzərində qurulub bilər. İnstallyasiya üçün CD-ROM/*Soffice/Language/Disk* direktorisində *setup.exe* ilə programı işə salmaq olar.

TPS 300 seriyalı alətlərlə işləyərkən “*Standard*” və ya əvvəl “*User defined*”, sonra TPS 300 “*Tools*” opsiyasını seçmək lazımdır.

### **Program toplusunun tərkibi**

İnstallyasiya başa çatandan sonra aşağıdakı proqramlarla işləmək olar.

- **Məlumatları dəyişdirmə meneceri (*Data Exchange Manager*):**

Vəzifəsi (koordinatları, ölçmə nəticələrini, obyektlərin kodunu, formatların çıxışını) alətlə (PK) piket arasındaki məlumatları dəyişməkdir.

- **Kodlaşdırma meneceri (*Codelist manager*)**

Kod siyahısının təşkili (yaradılması) və işlənməsi.

- **Programla təmin etmək üçün yüklenməsi (software upload)**

Program təminatını yükləmə və ya boşaltma (çıxarma), əməli (tətbiqi) program və EDM üçün əlavə program (utilit), və həm də (mətn) fayl sistemi və ya əlavədir.

- **Koordinat redaktoru (*Coordinate editor*)**

Koordinat fayllarının qəbul edilməsinə, ötürülməsinə həm də onların hazırlanmasına və işlənməsinə xidmət edir.

- **Parametrləri (*Settings*)**

*Survey Office* proqramına əlavələrin ümumi parametrlərinin qoyulması üçün istifadə olunur (məs., interfeysin parametri).

- **Xarici proqramlar yolu (vasitəsi) (*External Tools*)**

Format menecerine və TPS tənzimləyicisiniə giriş. Buradan hər hansı bir xarici proqramı çağırmaq olar.

- ◆ **Çıxış (*Exit*):**

*Survey Office*-dan çıkış


- ◆ **Registrasiya (qeydetmə) (*Register*)**

Alət növünün və əlavə obyektlərin və ya proqramların qeydə alınması (registrasiyası).


## ALƏTLƏ İŞ QAYDASI. DÜYMƏLƏR VƏ ONLARIN FUNKSIYALARI

TC (R) 303/305/307 seriyalı alətləri işə salmaq üçün, alətin sağ aşağı tərəfindəki qırmızı dairəvi düyməni basmaq lazımdır (şəkil 4). Həmin düymə ikinci dəfə basıldıqda alət sönür (*on/off*) – işəsalma düyməsi.

Skroller zolağı (qara zolaq) display düyməsinə və ya redakte olunacaq sahəyə çıxış üçündür (şəkil 5).



Şəkil 4.



Şəkil 5.

1. Alət işə salınır durbin əksetdiriciyə tuşlanır, sonra üzerinde **ALL** yazılmış düyməni basanda məsafə və bucaqlar ekranda görünür. Ölçülmüş kəmiyyətlər alətin yaddasına yazılır.
2. Üzerində **DIST** yazılmış düyməni basanda məsafə və bucaqlar ekranda görünür, ancaq alətin yaddasına yazılmır.
3. Üzerində **USER** yazılmış düyməni basanda FNC menyu-sunun funksiyası ilə proqramlaşdırılır.
4. Üzerində **PROG** yazılmış düyməni basanda əsas proqrama əlavə olunmuş proqramlar ekranda görünür (tətbiqi proqramlar).
5. Üzerində taraz və lampa şəkli olan düymə elektron tarazın və mərkəzləşdirici lazer şüasının işə salınıb söndürülməsi üçündür.
6. Üzerində **SHIFT** yazılmış düymə ikinci funksiya fəaliyyəti səviyyəyə (EDM, FNC, MENU, işıqlandıran, ESC) və rəqəm-əlfibə simvollar yığımı arasına keçid üçündür.
7. Üzerində **CE** yazılmış düyməni basmaqla EDM qoşular və simvol sahə pozulur.
8. Üzerində ağ ox olan qırmızı rəngli düyməni basmaqla daxil edilmiş kəmiyyətlər təsdiq olunur və növbəti sahəyə keçilir.

## Düymələrin kombinasiyası

EDM → **SHIFT** + **DIST** düymələrini basmaqla məsafəölçmə funksiyasına girilir və məsafəyə (ppm) təshih hesablanır

FNC → **SHIFT** + **USER** ölçmə əməliyyatı funksiyalarına təcili giriş üçün düymələrini basmaq lazımdır.

MENU → **SHIFT** + **PROG** düymələrini basmaqla məlumatlar menecerinə, alətin tənzimlənməsinə (yustirovkasına) giriş.

← **SHIFT** + **OFF** düymələrini basmaqla alətin temperaturu 5°C-dən az olanda ekrana işıq verənin və onun qızdırılmasını (*on/off*) təmin etmək üçün işığın yandırılmasına kecid.

ESC → **SHIFT** + **CE** düymələrini basmaqla dialoq və ya redakte rejimindən çıxılır, bununla əlaqədar verilmiş dəyişikliklər itir və ən yaxın dialoq seviyyəsinə keçilir.

Əgər bir dialoqda bir neçə interaktiv sətir varsa, onda ekranda irəliyə yer dəyişikliyi etmək üçün PgUp → **SHIFT** + **Δ** düymələrini basmaq lazımdır.


Əgər bir dialoqda bir neçə interaktiv sətir varsa, onda ekranda geriye yer dəyişikliyi etmək üçün PgDn → **SHIFT** + **∇** düymələrini basmaq lazımdır.

## Sacayağın düymələri

Treqgerin-sacayağın düyməsi üçün üç qurasdırma imkanı var. Bu düyməyə **ALL** və ya **DIST** düymələrinin funksiyası verile bilər. Ola bilsin ki, söndürülsün (şəkil 6).

**OFF** – sacayaq düyməsinin söndürülməsi.

**FACE I Definition** şaquli dairəyə nisbətən durbinin vəziyyətini tapmaq.




Şəkil 6.

Bu cür müşahidə durbininin əsas (**position I**) vəziyyətinin, alətin şaquli dairəsinə nisbətən qurulmasına imkan verir.

**V-left** (L — dairə sol) — şaquli dairə müşahidə durbininin solundadır. (Position I).

**V-right** (R — dairə sağ) — şaquli dairə müşahidə durbininin sağındadır. (Position II).

### Ekranın (displayin) düymələri



Komanda zolağının aşağı sət-rində görünən displayin düymələridir. Onlar cursor düymesinin köməkliyi ilə oradan çıxa bilir ve  aşağı oxlu kırmızı düyməni basmaqla aktivləşir (şəkil 7).

Fəallıq funksiyasından asılı olaraq və yaxud başqa düymələrin əlavə olunması ilə daxilolma mümkündür.

Şəkil 7.

### Displayin əsas düymələri

**SET** – Displayə çıxarılmış qiyməti verir və dialoqu tamamlayır.

**OK** – Displayə çıxarılmış məlumatı və ya komandanı verir və yaxud dialoqu tamamlayır.

**EXIT** – Funksiyanın, əlavə və ya menyunun içindəki işi vaxtından əvvəl başa çatdırır. İş vaxtı aparılmış dəyişikliklər saxlanılır.

**PREV** – Əvvəlki dialoq pəncərəsinə kecid.

**NEXT** – Növbəti dialoq pəncərəsinə kecid.

### Simvollar

Program təminatının ehtimalından asılı olaraq müxtəlif simvollar konkret operasiya statusundan istifadə etməyi göstərir.

◀ ▶ Bu görünüş ikiqat ox seçmə sahələrini göstərir.

INS

Üzərilərində ◀ və ▽ yazılmış düymələri basmaqla lazımı PgDn parametri seçmək olar.

Siyahı dairəsindən çıxmaq üçün aq oxlu qırmızı düyməni  
INS  
və ya və ya düyməsini basmaq lazımdır.  
PgDn

, , Bir neçə səhifəyə keçməyə imkan olduğunu göstərir.

PgUp , PgDn , köməkliyi ilə istənilən bir neçə

səhifəni seçmək olar.

I,II Şəquli dairənin vəziyyətini I və ya II (yəni dairə sağda  
və ya daire solda) olduğunu göstərir.

Hz parametri bucağın sağdan sola (saat əqrəbinin  
eksinə) ölçülməsinə qoyulduğunu göstərir.

### «EDM rejimi» statusunun simvolları

İR İnfraqırmızı (görünməyən diapazon) EDM rejimində prizma  
və əksetdirici obyektlərdə ölçmə işləri aparmaq üçündür.

RL əksetdircisiz EDM rejimində (görünən diapazonda) istəni-  
lən obyekti ölçmək üçündür.

### Akkumulyatorun enerji doldurma simvolu


Akkumulyatorda qalan enerji təxminən 75%- (simvolik)  
oldığını göstərir.

«Shift» düymənin simvolik statusu.

düyməsi basılıb və ya əlifba-rəqəm, ya da rəqəmlərin  
simvolik yiğiminə keçmə prosesi gedir. Bu simvol akkumulyator-  
da qalan enerjinin səviyyəsini göstərir (şəkildə 75% enerji qaldığı  
göstərilir).


### Menyu sistemi (şəkil 8).

PgUp  
 , menyu bölgüsünün  
PgDn  
seçilməsi  
 aq oxlu qırmızı düymə  
basılından iş yerinə yetirilir.




Şəkil 8.

EXIT menyu sistemindən çıxıb, ölçmə sisteminə qayıtma.



Aletin qablaşdırıldığı qutunun açılması (şəkil 9).



Şəkil 9.

TC (R) 303/305/307 markalı aləti qutudan çıxarıb komplektin tam yerində olmasını yoxlamaq lazımdır.

Komplekte daxildir:


1. Xüsusi kompüterə qoşulmaq üçün kabel
2. Meyl bucağı böyük (opsiya) olanda onu müşahidə etmək üçün zenit-okulyar və ya okulyar
3. Çox meyilli bucağı müşahidə etmək üçün okulyarın eksi
4. Dəyişən sacayaq (GDF III). Hərəkət edən sacayaq
5. Akkumulyatoru enerji ilə doldurmaq üçün qurğu və onun ləvaziməti
6. 2 ədəd Allen açarı, 2 ədəd sazlama sancağı
7. GEB III ehtiyat akkumulyatoru
8. Günəş filtri / (opsiya)
9. Akkumulyatora enerji dolduranda şəbəkəyə qoşulmaq üçün xüsusi blok
10. Mini prizma üçün paya
11. Elektron taxeometr, akkumulyatorla
12. Mini prizma (kiçik prizma) bərkidici ilə
13. (Yalnız TCR seriyadan olan alətlər üçün) Quick Start – mini əksetdirici plastinasının təlimatı
14. Obyektivin qoruyucu qapağı
15. Mini prizma üçün ucluq.

## ÖLÇÜ İŞLƏRİNƏ HAZIRLIQ

### Akkumulyatorun dəyişdirilməsi


1. Akkumulyator bloku alətdə qoyulduğu yerdən çıxarılır
2. Akkumulyator batareyası blokdan çıxarılır
3. Bloka ayrı akkumulyator qoyulur
4. Akkumulyator bloku alətdəki öz yerinə (otseki) qoyulur (şəkil 10).

Akkumulyator batareyasının blokda göstərilmiş qütblərini müvafiq sürətdə qoymaq lazımdır (qütbler qapağın daxili tərəfində göstərilib).




Şəkil 10.

## Üçayağının qurulması




Şəkil 11.


**Aletin lazer şüası vasitəsilə mərkəzləşdirilməsi və təxmini üfüqi vəziyyətə getirilməsi (şəkil 12,13,14).**



Şəkil 12.



Şəkil 13.



Şəkil 14.

1. Alət üçayağın üstünə qoyulur və bərkidici vintlə bağlanır.
2. Üçayağın qaldırıcı vintləri ilə alət üfüqi vəziyyətə getirilir.
3. üzerinde şua şəkli olan düyməni basaraq lazer şaqullu işə salınır. Elektron tarazın xəyalı ekranda görünəcək.
4. Üçayağın ayaqlarını ayrılıqda qaldırıb-endirməklə lazer şüası duruş nöqtəsinin mərkəzinə salınır.
5. Üçayağın ayaq vintləri bərk sıxılır.
6. Sonra sacayağın qaldırıcı vintlərinin vasitəsilə lazer şüası nöqtənin mərkəzinə dəqiq salınır.


7. Üçayağın ayaqlarının uzunluğunu elə dəyişmək lazımdır ki, dairəvi taraz ortaya gəlsin. Onda alət təxminini tarazlaşmış olacaq.

### **Elektron tarazla alətin üfüqi vəziyyətə dəqiq getirilməsi**




Üzərində şüa şəkli olan düyməni basıb elektron tarazı işə salmaq. Əger alət qənaətbəxş dəqiqliklə üfüqi vəziyyətə gəlməyibse, onda ekranda tarazın simvolu maili görünəcək (şəkil 15 a,b).

1. Üçayağın qaldırıcı vinti ilə elektron taraz ortaya getirilir.
2. Alətin nöqtə üzərində dəqiq qurulduğunu yoxlamaq üçün lazer şaqulu işə salınır. Əger düzelişə ehtiyac varsa, düzeliş aparılır və lazer şaqulu söndürülür.



a)



b)

Şəkil 15.



3. Elektron tarazı və şaqulu söndürmək üçün üzərində şüa şəkli olan düyməni basmaq lazımdır.

Əger hava çox işiqlı olarsa və lazer şüası pis görünərsə, onda onun intensivliyini artırmaq üçün  $\Delta_{PgUp}$ ,  $\nabla_{PgDn}$  düymələrinən istifadə olunmalıdır.


4. <OK> düyməsinin köməkliyi ilə lazer şüasının intensiv topluluğunu təmin etmək olar.

Üzərində şüa şəkli olan düyməni basmaqla lazer şaqulun və elektron tarazın intensivliyi artır.

Ümumiyyətlə, alətin nöqtə üzərində qurulması və mərkəzləşdirilməsi başqa teodolit-taxeometrlərdə olduğu kimiidir.

## Hərəkət edən sacayağın köməkliyi ilə mərkəzləşdirmə

Əger alet hərəkət edən sacayaqla təchiz olunubsa, onda sacayağı üçayağın üstündə azca sürüsdürməklə mərkəzləşdirmək olar (şəkil 16).




Şəkil 16.

## FUNKSIYALAR

### Rejimə keçirmə (qoşma)

Bu rejimdə ekranda görünən məlumatlar, əlifba-rəqəm simvolları və ya ayrı rəqəmlərlə əvəz olunma prosesi gedir (şəkil 17).



Şəkil 17.

1. **CE** düyməsini basmaqla informasiya daxil olan sahəni təmizləmək və INS girəcək şaquli zolağı aktivləşdirmək olar.  
INS
2.  $\triangle$  düymələrini basmaqla rəqəmlərin daxil olacağı sahə üçün lazımi simvolu seçmək olar.  
PgDn
3.  $\nabla$  düyməsini basmaqla ayrılmış (verilmiş) simvol təsdiq edir. Simvol yerini sol tərəfə dəyişir.


- CE** düymesini basmaqla simvol pozulur.
- ◀** düymesini basmaqla verilmiş məlumatlar təsdiqlənir.

### Redaktəetmə rejimi

Redaktəetmə rejimində məlum simvollardakı səhvler düzəldilir, pozulur və ya dəyişdirilir (Şəkil 18).

INS

- ◀ düyməsini basmaqla əvvəlki redaktəetmə rejiminə keçmək lazımdır. Bu, o keçiddir ki, redaktə rejimindən sonra şaquli zolağın redaktə olunması sağ kənar vəziyyətdə olacaq.



Şəkil 18.

- ▽ düyməsini basmaqla redaktə olan zolaq sağ axır vəziyyətə keçir.  
INS
- ◀ və ▽ düymələrini basmaqla indiki simvol düzəldilir.  
PgDn
- CE** düyməni basmaqla simvol pozulur.
- ◀** düyməsini basmaqla daxil olan məlumatlar təsdiqlənir.

### Simvolun ləğvi (götürülməsi)


#### I üsul

- Redaktə olunacaq zolağı lazımi simvola keçirmək.
- CE** ləğv olunacaq simvol düyməni basmaqla silinir.
- CE** bütün simvollar silinməsinə baxmayaraq ləğv olunmuş simvolu bərpa etmək üçün bu düyməni təkrar basmaq lazımdır.

II üsul

**SHIFT** ve **CE** düymələrini basmaqla yeni daxil edilmiş simvollar pozulur, əvvəlki köhnə simvolların bərpasına köməklik göstərir.

#### **Rəqəm (ədədi) informasiyasına giriş (şəkil 19)**




### Səkil 19.

#### **Sımvollara daxilolma (əlavəetmə)**

Əgər hər hansı bir simvol (rəqəm, hərf) buraxılıbsa (məs: 125 yerinə 15), onda onu düzeltmək olar. Onun üçün:

1. Skroller «I» rəqəminin üstünə qoyulur.
  2. **SHIFT** və  $\triangleleft$  düymələrini basmaqla simvol «I» rəqəmindən sağa keçir.  
PgUp  
3.  $\Delta$ ,  $\nabla$  düymələrinin köməkliyi ilə istənilən rəqəmin PgDn qiyməti redakte olunan şaquli zolağın üstünə qoyulur (şəkil 20).  
4. aq oxlu qırmızı düyməni basmaqla daxil edilən məlumat təsdiq olunur. Məsələn, bucağın qiyməti, alətin və əksetdiricinin hündürlüyü, koordinatları və s. Məsələn,  $350^\circ 49' 30''$ .



*Şekil 20.*

Ölçülərinə görə məhdud rəqəmlər avtomatik olaraq yazılmır. Məsələn, üfüqi bucaq  $360^\circ$ -dən artıq yazılmır və o qadağandır.

### Əlifba-rəqəm informasiyasına giriş

PtID:	CORNE	R	P	Q
		S	T	U

Səkil 21.

Girişin aktiv sahəsində, əlifba-rəqəm və əlavə simvolları olan şəxşli zolaq görünür (gəlir) (şəkil 21).

**SHIFT** — əlifba-rəqəm və tarixi bir-birinə keçirmə düyməsi.

PgUp

$\Delta$

PgDn

$\nabla$  — girişdə simvolların seçilməsi. Əlifba-rəqəm

sahəsinə qarşıq məlumatlar daxil ola bilər.

### Simvolların yiğıılması (toplantması)

Keçirmə rejiminə rəqəm və əlifba-rəqəm informasiyasına keçirmək üçün şəxşli redaktə zolağına aşağıdakı simvollarla daxil etmək olar.

Rəqəm simvolunun yiğıılması	Əlifba-rəqəm simvolunun yiğıılması
«+» (ASC II 43) «-» (ASC II 45) «-» (ASC II 46) «0-9» (ASC II 48-57)	«» (ASC II 32) (aralıq) «!» (ASC II 33) «#» (ASC II 35) «\$» (ASC II 36) «%» (ASC II 37) «&» (ASC II 38) «*» (ASC II 42) «+» (ASC II 43) «» (ASC II 45) «,» (ASC II 46) «/» (ASC II 47) «?» (ASC II 63) «@» (ASC II 64) «A-Z» (ASC II 65...90) «-» (ASC II 95)

- - bu simvoldan istifadə etməklə, piketin nömrəsinə və yaxud koda görə axtarış aparmaq olar.

### **İşarələr**

+/- əlifba-rəqəm toplusu simvolundakı işarələr «+» və «-» simvolu kimi şərh olunur (riyaziyyat işarələri kimi yox).


### **Əlavə simvollar**

\* məlumatların axtarışı üçün şablon.

### **Nöqtənin axtarışı**


Alətin yaddaşında nöqtənin axtarılması en qlobal funksiyalar- dan biridir. Bu axtarışda müxtəlif əlavələrdən də istifadə olunur ki, nöqtə haqqında məlumatlar və ya koordinatlar əldə edilsin.

Əvvəlcə axtarışın həddinə (kriterisine) cavab verən istinad nöqtələri göstərilir. Əgər bu cür nöqtə çoxdursa, onda nöqtə haqqında məlumatın nəticəsi tarixinə görə yerləşdirilir. Alət həmişə sonuncu istinad nöqtəsini tapır (şəkil 22,23).



Şəkil 22.

### **Birbaşa axtarış**



Şəkil 23.

Hər hansı bir nöqtənin konkret nömrəsi daxil edilərsə (məs: P 13), onda bütün bu nömrəli nöqtələr siyahıya daxil ediləcək. Məs: P 13-ə daxil edilir: Tutaq ki 2 istinad nöqtəsi və iki müşahidə olunmuş nöqtə tapılıb.

INS

↔ düymələrinin köməkliyi ilə nöqtənin nəticələrinə görə axtarış siyahısının yerini dəyişmək olar.

## İşarələmə

FİXPT – tapılmış nöqtə istinad nöqtəsidir.

MEAS – tapılmış nöqtə, təyin olunacaq nöqtədir.

5/20 – tapılmış 5 nömrəli nöqtə, tapılmış ümumi 20 nöqtədən seçilmişdir.


INS

↔ düymələrini basmaqla axtarış şərtlərinə cavab verən bütün nöqtələrə baxılır.

<SEARCH> — axtarışa yeni şərtlərin qoyması – daxil edilməsi.

Nöqtənin axtarışı həmişə axırınca yazılmış nöqtədən başlanır.

Beləliklə, axtarış siyahısının əvvəlinde axırınca istinad nöqtələri, sonunda isə təyin edilən nöqtələr olacaq (Şəkil 24).




Şəkil 24.

► tapılmış nöqtələrin siyahısına baxış (axtarışın nəticələri):

P 13. İstinent nöqtəsi, vaxt 15.34.55

- ▷ P 13. Ölçmə vaxtı; 14.59.01
- ▷ P 13. Ölçmə vaxtı; 15.46.12
- ▷ P 13. Ölçmə vaxtı; 16.18.38
- ▷ P 13. İstinent nöqtəsi, vaxt 14.52.10
- ▷ Axtarış siyahısının əvvəlinə kecid.

### Şablonla axtarış (şəkil 25).



Şablonla axtarış aparanda «\*» simvolundan istifadə olunur. Bu ulduz istenilən simvolun sətrinin ardıcılılığını dəyişir.

Nöqtənin nömrəsi dəqiq olmağında və ya bir qrup nöqtənin axtarışında şablondan istifadə olunur.

Şəkil 25.

Nöqtənin axtarışı üçün  ağ oxlu qırmızı düyməni basmaq lazımdır.

#### Misallar:

\* Müxtəlif məsafələrdə yerləşən eyniadlı nöqtələrin hamısının axtarışı

A — «A» adı olan bütün nöqtələrin axtarışı.

A\*— «A» hərfi ilə başlanan müxtəlif məsafədə olan bütün nöqtələrin axtarışı (məs: A9, A15, ABCD)

\*1— İkinci simvol kimi «1» rəqəmi olan bütün nöqtələrin axtarışı (məs: A1, B12, A1C)

A\*1— Birinci simvolu «A», üçüncü rəqəmi isə «1» rəqəmi olan bütün nöqtələrin axtarışı (məs: AB1, AA100, AS15).

## ÖLÇMƏ

Alət nöqtə üzərində qurulduğdan və işə salındıqdan sonra ölçmə işlərinə başlamaq olar.

Displayin ekranı ilə işləyərkən FNC, EDM, PROG, MENU, LIGHT, LEVEL və LASER – PLUMMET rejimlərinə daxil ola bilən istənilən funksiya və (əlavə) proqramları ekrana gətirmək olar.

▼ simvolu əlavə məlumatlara (dH, SD, E, H, N və s.) malik olan başqa pəncərələrin olduğunu göstərir.

**SHIFT** düymələri başqa pəncərəyə keçid üçündür

$\text{H}_2\text{O}$  üföqi dairənin limbində hesabat  $0^{\circ}0'0''$ <sup>11</sup> (ve ya sıfır qrad) qoyulub (Şəkil 26).

Bucağın qiyməti həmisiə ek-randa olur.

Üzerində **ALL** yazılmış düyməni basıqda məsafləni də göstərir.

Bucaq və məsafənin qiymətləri ya daxili yaddaşa yazılır və ya ardıcıl portla ötürülür.

PtID	:	M 13 ▼
hr	:	1.600 m
Hz	:	236° 56' 14"
V	:	91° 12' 23"
HD	:	123.569 m.
<Hzo>		<SETUP>


## Sækil 26.

**DIST** düymesini basında mesafe ölçüsünü ve neticenin displeye cıxarır.

Bucaq, məsafə ölçülməsindən asılı olmayaraq ekranə verilir. Ölçülmüş məsafə yeni məsafə ölçülənə kimi qalır, hesablamalar-  
da iştirak edir.

## **Stansiya pəncərəsinin statusu**

Bu dialoq pəncərəsində, qurulan nöqtə (stansiya) haqqında məlumatlar verilir (koordinatsız) (şəkil 27).




**Şekil 27.**

Programla təminolunma qiymətləndirmə dəqiqliyindən asılı olaraq çıxışdakı informasiya məlumatları əlçatan olur.  
Alətin oriyentirlənməsi əl ilə həyata keçirilir.

## İşin ardıcılılığı

<SETUP> düymesini basmaqla display pəncərəsində stansiyanın tapşırığı və alətin oriyentirlənməsi rejimi işə salınır (şəkil 28).



**Stansiya:** qurulan nöqtə öz nömrəsi və ya əlavə işaretlənmə ilə verilir.

- 1) Kursoru «StID»-ə keçirib hündürlüyünü «hi» yazmaq lazımdır.  
 üzərində ağ ox olan qırmızı rəngli düyməni basmaqla keçirilənlər təsdiq olunur.

Şəkil 28.

## Oriyentirləmə

Oriyentirləmə üçün tuşlanan nöqtə haqqında məlumat və onun adı olmalıdır.

2) Displayin kursorunun yerini dəyişib Bs Pt keçirmək və nöqtənin nömrəsini həkk etdirmək. Bundan gələcəkdə orientasiya üçün istifadə olunacaq.

— üzərində ağ ox olan qırmızı rəngli düyməni basmaqla girişi təsdiq etmək.

3) Oriyentirləmə üçün ya (Hz) üfüqi bucağı əl ilə daxil etmək və ya <HzO> düymesini basmaq lazımdır.

Ekranda oriyentirləmə ardıcıl olaraq yeniləşəcək. Redaktə rejimini də əl ilə dəyişmək olar.

## Ekranın düymələri

<HzO> — Hz bucağı 0°-yə və ya 0 qarda qoyulur.

<SET> — verilmiş məlumatların yazılıması və ölçmə pəncərəsinə qayıdır.

<STAT> — stansiya koordinatlarının əl ilə keçilməsi rejimine kecid.

## Nöqtə koordinatlarının el ilə daxil edilməsi (şəkil 29).

Bu dialoq pəncərəsində el ilə həm stansiyanın koordinatlarını, həm də alətin yüksəkliyini keçirmək olar.

1. Kursor lazımi sətirə tuşlananın sonra üzərində ağ ox olan qırmızı düyməni basmaqla köçürməni başa çatdırmaq olar.

STATION	
Stat :	23
hi :	1 500
EO :	1475687 345
NO :	1693405, 602
HO :	1243.932

<EXIT> <ENH=0 -> <PREV> <SET>

Şəkil 29.

2. <SET> — verilmiş məlumatların yazılıması və ölçmə displayinin aktivləşməsi.

<ENH = 0 > — stansiyanın koordinatları sıfır bərabər qoyulur.

<PREV> — tarazlamaq pəncərəsinə qayıdış.

<EXIT> — keçirilmiş rəqəmləri saxlamamaqla ölçmə pəncərəsinə qayıdış.

## FNS düyməsi

«FNS»- + rejimində müxtəlif funksiyalara daxil olmaq olar (şəkil 30).

FNS menyusunun hər hansı bir funksiyasını yerinə yetirmək üçün başqa əlavələri işə salmaqla buna nail olmaq olar, məs: düyməsini basmaqla.

FUNCTIONS	
IR < = > RL	RL
REC	
REM, HEIGHT	(REM)
DEL. LAST REC.	(DLR)

<EXIT>

Şəkil 30.

## EDM rejiminin dəyişdirilməsi

▽ kursoru EDM (IR < = > RL) rejiminə keçirmək.

PgDn

üzərində ağ ox olan qırmızı düyməni basmaqla funksiya işə salınır.

EDM rejimində iki rejimdən birini: IR (infraqırmızısını) və ya RL (əksetdiricisi) seçmək lazımdır. Seçilmiş rejim displaydə bir saniyə görünür.

IR – infraqırmızı diapazon-prizmadan istifadə etməklə məsafəni ölçmək olar.

RL – görünən diapazon: prizmasız 80 metrə qədər, prizma ilə isə 1 km-ə qədər məsafəni ölçmək olar.

### Məlumatların yaddaşa yazılması (REC)

▼ kursoru REC funksiyasının düyməsinə keçirmək.

PgDn

üzərində aq ox olan qırmızı düyməni basmaqla funksiya işə salınır.

«REC» funksiyasının köməkliyi ilə ölçülmüş göstəricilər daxili yaddaşa yazılır və ya ardıcıl port vasitəsilə ötürülür.

«REC» funksiyasından istifadə etməklə aşağıdakı məsələləri həll etmək olar:

- ölçmə blokunu yazmaq
- nöqtələri avtomatik nömrələmək.


### Axırıncı yazıların pozulması

Bu funksiya blokdakı axırıncı məlumatları pozur. Bu, ölçmə bloku və ya kodlar bloku ola bilər.

«YES» basandan sonra axırıncı yazı mütləq ləğv olunmalıdır.

Yalnız «Surveying» (planalma) və ya «Measuring» (ölçmə) elavələrində saxlanılan yazılar ləğv olunur (şəkil 31).

Sistemin məlumatları	Məlumatların mənası
Pozma (silmə) yalnız «Surveying» və ya «Measuring» rejimlərində həyata keçirilə bilər	«DELETELAST BLOCK»-un funksiyalarını yalnız «Surveying» və «Measuring» elavələrində həyata keçirmək olar
«Output set to RS232» məlumatların verilmesi RS232 portuna qurulub	Ölçmə nticələri portla ötürüldüyü üçün onlar yaddaşdan çıxarılmır
«Not permitted to delete this record» (Bu yazını pozmaq olmaz)	Axırıncı məlumatlar toplusu nə «Surveying» və nə də «Measuring» rejimlərində yazılmadığından, yazı pozulmur (çünki yoxdur)
«Last record has been deleted» (Axırıncı yazı artıq pozulub)	Axırıncı yazılar pozulduğundan, funksiya pozmaq üçün yazı tapmır



Şəkil 31.

## Əlçatmaz nöqtelerin yüksəkliyinin tapılması


▽ cursoru, funksiyası «REM HEIGHT (REM)» olan düymə-PgDn

yə yönəltmək.

üzerinde aq ox olan qırmızı düyməni basmaqla funksiya işə salınır.

Əksetdiricidən bilavasitə hündürdə yerləşən nöqtelerin vəziyyətini həmin nöqtələrdə prizma qoyulmadan tapmaq (təyin etmək) olar (şəkil 32).

1. Yüksəkliyi təyin olunan nöqtə
2. Hündürlükler fərqi (yük-səlis)
3. Tamasa saxlanan nöqtə
4. Alətlə tamasa arasındakı məsafə (maili məsafə)



Şəkil 32.

## Yerdəki nöqtənin ölçülməsi

1. Nöqtənin nömrəsini və prizmanın hündürlüyünü daxil etmək.
2. <MEAS> düyməsini basıb üfüqi proyeksiya indikasiyalı məsafə ölçməni (HD) işə salmaq (şəkil 33).

BASE POINT Pt1		
Pt	:	BH001
Hr	:	1.650 m
HD	:	---
<EXIT>		<MEAS>

Şəkil 33.

BASE POINT Pt2		
Pt1	:	100
Pt2	:	101
dH	:	8.346 m
H	:	512.042 m
HD	:	70.571 m
<EXIT>		<NEWBASE>
<NEWBASE>		<MEAS>

Şəkil 34.

<MEAS> ekran düymesini basmaqla yerdeki nöqtəyə ölçülər aparılır və ölçmənin nəticələri yaddaşa yazılır.

Əlçatmaz nöqtənin yüksəkliyinin təpiləsi prosesi (şəkil 34).


3. Durbin əlçatmaz nöqtəyə tuşlanır.

4. Əlçatmaz nöqtə üçün aparılan ölçmələrin nəticələri «MEAS» düymesini basmaqla yazılır, nisbi yüksəklik (dH) və nöqtənin yüksəkliyi (H) şaquli bucağın funksiyası kimi hesablanıb ekrana yazılır.

<NEWBASE> ekranın düyməsi ilə yeni nöqtənin məlumatlarını keçirib, onu da ölçmək olar.

### İşçi programı

Bu program toplusu və utilit, (köməkçi program) stansiyada tapşırığın tənzimlənməsi və məlumatların idarə olunması üçündür. İstfadəçi özü istədiyi programı seçə bilər (şəkil 35).



Şəkil 35.

PgUp

, düymələrini basmaqla program ya seçilir və ya PgDn

buraxılır. Seçilmiş program qara zolaqla görünür (seçilir).

üzərində ağ ox olan qırmızı düyməni basmaqla seçilmiş program işə salınır.

<EXIT> programın yerinə yetirilməsi və program menyusuna qayıdış və ya yenisinin seçilməsi.

### Səhvlər haqqında məlumat

«SET A YOB FIRST» — işin növü düzgün qurulmayıb.

«NO YOB IN SYSTEM» — sistemdə işin adı yoxdur. İşin adını yazın.

• — (YOB) — işin növü düzgün verilməyib.

> — «SET YOB» bölməsində lazımi əməliyyatı yenidən aparın, ya tapşırıqdakı səhvi düzəldin və ya yeni tapşırıq verin.

«SET A STATION FIRST» — tapşırıq üçün münasib nöqtə yoxdur.

- — tapşırıqda sistem üçün qəbul edilə bilən nöqtə yoxdur deməkdir.

> — «SET STATION» bölməsində sistemə məqbul nöqtə verməklə, lazımi əməliyyatı yenidən aparın. Yadda saxlamaq lazımdır ki, iş üçün tapşırıq artıq qurulub.

«SET ORIENTATION FIRST» — əvvəl oriyentirləməni qurun.

«NO ORIENTATION IN SYSTEM» — sistemdə oriyentirləmə qurulmayıb

- — aletin oriyentirlənməsi məsələsi nəzərdə tutulmayıb.

> — «SET ORIENTATION» bölməsində lazımi əməliyyatı aparın və YOB və STATION bölmələrindəki məlumatların düzgünlüyüne inanın.


### İş tapşırığının müəyyenləşdirilməsi

Y OBS direktorisində bütün məlumatlar (məs: müxtəlif növ ölçmələrin informasiyaları, nəticələr, kodlar, istinad nöqtələri, stansiyalar və s.) saxlanılır.

Bu məlumatlar heç nədən asılı olmayaraq hesablana, redakte oluna, tutuşturulub yoxlama bilər və ya silinə bilər.

İş üçün (layihə) tapşırıq hələ verilməyibsa, «Measure» rejimində **ALL** düyməsi və ya REC düyməsi basılıbsa, onda sistem avtomatik olaraq, «DEFAULT» adı ilə layihəni əsdirəcək — titrədəcək (şəkil 36).

Survey Office arasında TPS 300 Tools paketlər programının «TPS setup» bölməsinin köməkliyi ilə işlənmələri mümkün olan tapşırıqların sayını 4 (qarışq məlumatları hesablama, ölçmə işləri və istinad nöqtələri) və ya 8 (yalnız ölçmə işləri və ya ancaq istinad nöqtələri) götürmək olar.



Şəkil 36.

### Tapşırığın təkrar daxil edilməsi

<NEW> — yeni layihə tapşırığı və ona yeni adın verilməsində və istifadəçinin adının yazılmamasında display aktivləşir.

<SET> — iş parametrinin qoyulması və «SET STATION» bölməsinə kecid.

<EXIT> — işçi program menyusuna qayıdır.


Bütün sonraki ölçmələrin nəticələri həmin tapşırıq direktorisinə yazılır.

Tarix və vaxt avtomatik olaraq sistemlə qoyulur və dəyişə bilməz.

### Stansiya tapşırığı

Hər bir koordinatın hesablanması nöqtənin yeni vəziyyəti ilə əlaqədardır (şəkil 37).

Bu, o deməkdir ki, alət qurulan nöqtənin koordinatları (E-N) məlum olmalıdır. Əlavə olaraq həmin nöqtənin yüksəkliyi də verilə bilər. Nöqtənin koordinatları ya el ilə daxil edilir və ya daxili yaddaşdan hesablanıb götürülür.



Şəkil 37.

### Koordinatları məlum olan nöqtələr (şəkil 38)

SET STATION	
Stn	: 200
hi	: 1 : 600 m
EO	: 1000 000 m
NO	: 1000 000 m
HO	: 1000 000 m
<EXIT>	<SET>

Şəkil 38.

1. Ya nöqtənin nömrəsini yaddaşa daxil etmək və ya (\*) şablonundan istifadə edərək nöqtəni axtarmaq.

2. <SET> imkan verir ki, stansiyanın koordinatlarını müəy-yən etmək və saxlamaq, sonra program seçmə pəncərəsinə qa-yıtmak.

3. <SEARCH> layihənin bütün direktorisində, alətin bütün sahələrindəki yaddaşında olan şablondan istifadə edərək nöqtəni axtarmağa imkan verir.

**SHIFT**

▼ düymələrinin kombinasiyası display pəncərəsi-

PgDn

nin genişlənməsinə imkan verir.

### **Əl ilə tapşırıq**

Əgər daxili yaddaşda axtardığımız nöqtənin nömrəsi tapıl-mazsa, onda avtomatik olaraq «əl ilə daxiletmə rejimində» keçirilir. Onun üçün:

1. Nöqtənin identifikasiatorunu (ID) daxil etmək.
2. Nöqtənin koordinat və yüksəkliyini daxil etmək.
3. **<OK>** düyməsini basmaq stansiyanın koordinatlarını təsdiq etməyə və saxlamağa imkan verir. Ondan sonra «SET STATION» pəncərəsinə qayıdır.

### **Üfüqi dairənin oriyentirlənməsi**

Əleti oriyentirləmək üçün durbin tuşlanan nöqtənin adı və onun haqqında məlumat olmalıdır. Hz bucağını qoymaqla geodezist azimuta görə istənilən oriyentirləməni vere bilər.

Displayin kursorunu Bspı-yə keçirib, nöqtənin nömrəsini yazmaq lazımdır. Çünkü sonra, bu nöqtədən oriyentasiya üçün istifadə oluna-caq. Ağ oxlu qırmızı düyməni basıb giriş işi təsdiq etməklə iş başa çatır.

Bu program ya oriyentirlənmə bucağını daxil etməyə və ya koordinatları məlum olan nöqtədə ölçmə işi aparanda oriyentir bucağını hesablamağa (tapmağa) imkan verir.

Üfüqi dairəni oriyentirləmək üçün ya daxili yaddaşdakı koordinatlardan istifadə olunur və ya əl ilə koordinatlar daxil edilir. Bu sistemin aşağıdakı imkanları var:

Hz-ə əl ilə istənilən qiyməti vermək olar.

Başlanğıc istiqamətdə Hz = 0°, 00', 00" almaq üçün əməliyyat aşağıdakı kimi aparılır.

Fərz edək ki, alet işə düşəndə ekranda şəkil 39-dakı təsvir görünür.

Üzərində PgDn yazılmış düyməni iki dəfə basmaqla qara kölgə gəlir **< SETUP >**-un üstüne. Üzərində INS yazılmış düyməni basmaqla həmin o qara kölgə gəlir **< Hzo >**-nun üstüne.

Sonra  ağ oxlu qırmızı düyməni iki dəfə basmaqla ekranda əvvəlki vəziyyət—yalnız Hz-in qarşısında 0° 00' 00" olmaqla görünəcək (şəkil 40).

Beləliklə, stansiya ilə durbin tuşlanan nöqtəni birləşdirən xəttin azimutu  $0^{\circ} 00' 00''$  olur. Sonra ölçmə işlərinə başlamaq olar.


Ptid	- - - - -	[REDACTED]	qara kölgə
hr	- - - - -		
Hz	- - - - -		$0^{\circ} 00' 00''$
y	- - - - -		
Hd	- - - - -		
<Hzo>		<SETUP>	

Şəkil 39.

Ptid	- - - - -	[REDACTED]	
hr	- - - - -		
Hz	- - - - -	$0^{\circ} 00' 00''$	
y	- - - - -		
Hd	- - - - -		
<Hzo>		<SETUP>	

Şəkil 40.

### I üsul. Oriyentirləmə tapşırığı. Üfüqi dairənin sərbəst oriyentirləmə bucağında qoyılması



Şəkil 41.

INS  
 □ Hz – bucağın qiymətinin daxil edilməsi.  
 CE düyməsi imkan verir ki, dairəni girişdən təmizləsin və ona  $0^{\circ}, 00', 00''$  qiymətini versin (şəkil 41).

### Sıfır hesabatı düyməsi


<SET> Əgər düymədən daxil edilməyibse, oriyentirlənmənin təsdiqi.

Əks təqdirdə nöqtə nömrəsi və ya Hz ayrı bucaq qoyulubsa, onda həmin bucaq daxil edilir və yazılır.

### II üsul. Məlum nöqtələrdən istifadə etməklə oriyentirləmə

Üfüqi dairəni oriyentirləmək üçün koordinatları məlum olan maksimum 5 nöqtədən istifadə etmək olar (şəkil 42).

Oriyentirləmə üçün lazım olan koordinatları ya alətin yaddaşından götürmək və ya el ilə vermək olar.



1,2,3 — Nişana alınan nöqtə

Şəkil 42.

Oriyentir üçün nəzərdə tutulan nöqtə alətin daxili yaddaşında tapılmazsa, onda alət avtomatik olaraq koordinatları əl ilə daxiletmə sistemini keçir.

**<SOORD>** — daxiletmə rejiminə və oriyentirləmə nöqtəsi koordinatlarının redakte olunmasına kecid (şəkil 43).

**MEAS** — məsafə və bucaqları ölçmək üçün aləti işe salmaq. Əgər məsafəni ölçmək mümkün deyilsə, onda yalnız bucaqlar ölçülür.

**SHIFT** və  $\nabla$  — bir PgDn

neçə məlum nöqtəyə görə dialoq pəncərəsinə kecid.

ORIENTATION1 / 1 II	
Bspt :	201
hn :	1.300 m
BsBrg	236° 56' 14"
dHz	51° 12' 23"
dHD	0 569 m

<MEAS>                    <SET>

Şəkil 43.

1/1 statusun indikasiyası. Bu o deməkdir ki, «1»-ci nöqtəyə durbin tuşlananda, şaquli daire 1-ci vəziyyətdə – daire, sağda olub.

1/1 11 (daire solda) 1-ci nöqtə müşahidə olunub.

dHz: 1-ci nöqtəyə ölçmə qurtarandan sonra durbin ya başqa nöqtəyə tuşlanıb və ya şaquli daire dəyişib.

dHD: Alətin oriyentirləndiyi nöqtəyə qədər koordinatlarla hesablanmış məsafə ilə alətlə ölçülmüş məsafə arasındaki fərq.

## Hesablanmış cəhətləşmənin indikasiyası

<SET> Bir neçə nöqtə üçün ölçmə işlərini aparan zaman cəhətləşmə (oriyentasiya) indikasiyasının ekrana çıxışı (şəkil 44).

ORIENTATION RESULT	
NoPts :	2
Stn :	200
Hzcor :	123° 00' 23"
StDev :	± 0° 00' 08"
<EXIT>      <REST>      <OK>	

<OK> hesablanmış oriyentasiya Hz dairəsinə qəbul olunur.

Əgər oriyentasiya bir yox, bir neçə cəhət məntəqəsindən aparılırsa, onda cəhətləşmənin qiyməti ən kiçik kvadratlar üsulu ilə hesablanmalıdır.

Şəkil 44.

## Düzəllişlərin çıxarışı

<RESI> Düzəllişlər pəncərəsi


dH: Yüksəkliyə düzəlliş

dHD: Tarazlaşdırılmaya düzəlliş

dHz: Üfüqi bucağa düzəlliş (şəkil 45,46).

RESIDUALS Pt: 1/3	
BsPt :	ABC 1
dHz :	0° 00' 23"
dHD :	- 0. 045 m
doffs :	- 0. 028 m
dH :	0. 075 m
<EXIT>      <OK>	

Şəkil 45.



Şəkil 46.

## Xeyirli informasiya

Əgər durbin II vəziyyətdə olanda oriyentirlənibse, onda o, yalnız həmin müşahidələrə əsaslanacaq.

Əgər durbin I vəziyyətdə və ya hər iki vəziyyətdə olanda oriyentirlənibse, onda bütün ölçmələr durbin I vəziyyətinə uyğun aparılmalıdır.

Durbinin hər hansı bir vəziyyətdə ölçmə işləri aparılırsa, əksetdiricinin hündürlüyü dəyişməməlidir.

Əgər hər hansı bir oriyentir məntəqəsinə bir neçə nöqtədən şəquli dairənin bir vəziyyətində ölçmə aparılıbsa, onda hesab axırıcı ölçmənin nəticələri götürülməlidir.

### Əlavə tapşırıqlar

Program təminatının konkret versiyasından (ehtimalından) asılı olaraq ekrandakı səhifə bu bölmədəki rəqəmlərdən fərqlənə bilər. Buna baxmayaraq ekrandakı pəncərənin funksiyası dəyişmir.

Hər hansı bir əlavəni buraxmaqdan əvvəl alətin mərkəzləşdirilməsinə, tarazlaşdırılmasına və stansiya haqqında olan məlumatların düzgünlüyünə diqqət yetirmek lazımdır.

## GİRİŞ

Programlara əlavələrin verilməsi TC (R) 303/305/307 seriyalı alətlərin funksiyalarının həddini artırır. Bunun da nəticəsində alətdən istifadə sahəsi genişlənir və çöl şəraitində aparılan işlər yüngüləşir.

Alətin yaddaşına daxil olan bütün məlumatlar maksimal dərəcədə mühafizə olunduqları üçün o məlumatlardan istifadə edəndə onların düzgünlüyünə arxayın olmaq olar.

Koordinatları məlum olan nöqtələr və ölçmə işləri aparılan nöqtələr programda istifadə edile bilər.

Quraşdırılmış yaddaşda bu programlar var:

- ◆ Surveyinq (planalma)
- ◆ Setting Out (sıxlasdırma şəbəkəsinin qurulması)
- ◆ Area (sahələrin təyini)
- ◆ Free station (azad nöqtə)

PROG


→ Program menyusunun çağrıışı (Şəkil 47)

INS

◀ ve ▽ Lazımı əlavənin  
PgDn


seçilməsi

◀ Əlavənin çağrıılması və  
işçi programın aktivləşdirilməsi  
fürün üzərində ağa ox olan qırmızı  
düğməni basmaq lazımdır.



Şəkil 47.

## PLANALMA



Şekil 48.

SURVEYING program modulu iştenilən qədər nöqtənin işlənməsini təmin edir. Bu program sadə ölçmə rejimi ilə müqayisə oluna bilər. Fərq yalnız ondan ibarətdir ki, SURVEYING programında pozisiyanın dəyişməsi, oriyentirlənməsi idarə olunandır və burada məntəqələrin koordinatları üçün əlavə pəncərənin olmasıdır (şəkil 48).

### Hərəkətin ardıcılılığı

1. Nöqtənin nömrəsini tapmaq.
2. Ehtiyac olarsa, kodun müdaxiləsi.
3. Əksetdiriciyə yeni yüksəkliyin verilməsi və ya verilmiş yüksəkliyin dəyişdirilməsi.
4. (Əgər opsiya REC götürülübse) **ALL** **DIST** və ya **USER** düymələrinin köməkliyi ilə ölçmək və nəticələrini qeyd etmək (şəkil 49, 50, 51).

**SHIFT** PgUp və  $\Delta$  və  $\nabla$  düymələrinin köməkliyi ilə bir pəncəre PgDn rədən asan və tez başqasına keçmək olar.

### I ölçmənin displayi

SUBVEYİNG	
PtiD	: AB - 12
hr	: 1.600 m
Code	: Baum
Hz	: 123° 12' 34"
V	: 79° 56'45"
SD	: 412.883 m
<EXIT>	

Şəkil 49.

## II ölçmenin displayi

Hz	:	123° 12' 34"
HD	:	409.542 m
dH	:	72.081 m
<EXIT>		

Şekil 50.

## III ölçmenin displayi

E	:	1739.120 m
N	:	932.711 m
V	:	456.123 m
<EXIT>		

Şekil 51.

### Layihenin naturaya (yere) köçürülməsi

Layihəni naturaya köçürmək üçün lazımi elementlər koordinatlarla hesablanır və ya klaviaturadan el ilə (bucaqlar, üfüqi proyeksiya, yüksəklik) keçirilir. Sonra layihə düzbucağı koordinat və ya perpendikulyar üsulu ilə naturaya köçürülür.

Layihənin naturaya köçürülməsindəki yanlışlıklar ardıcıl olaraq displaye çıxarıla bilər.

Setting out (layihənin yera köçürülməsi) programında layihənin naturaya köçürülməsi üsulundan asılı olaraq üç pəncərədən hər hansı birində əməliyyatın həyata keçirilməsini müşahidə etmək olar.

**SHIFT** ve **∇ PgDn** layihənin yera köçürülməsi pəncərənin dəyişdirilməsi və iş növünün seçilməsi üçün bu düymələri basmaq lazımdır.

INS

Lazımi nöqtələri (\*) şablonla axtaranda **<D>** düymələrini basmaqla tapmaq olar.

Bunlardan əlavə tapılmış nöqtənin növü (fixpoint və ya ölçmə) eks olunur.

### Yaddaşdan götürülen məlumatlara əsasən layihənin naturaya köçürülməsi (şəkil 52).

İlk növbədə nöqtənin nömrəsini daxil etmək.

Əgər lazımi nömrəli nöqtə tapılmırsa, onda sistem avtomatik olaraq koordinatları düymələr və sitəsilə daxil etmek üçün pəncərəni açır ki, koordinatları klaviaturadan daxil etsin.

2D SET OUT		
P + ID	:	P100 <b>&lt; &gt;</b>
DIST	:	10. 200 m
dHz	:	Fixpoint
dHD	:	30° 25' 14"
<EXIT>		
<B8D>		

Şekil 52.

<B & D> alet «klaviaturadan naturaya keçirmə elementi» rejiminə keçir.

**SHIFT** və  $\nabla$  düymələri basmaqla üçölçülü (3D) iş rejiminə keçir.

### Layihə koordinatlarının el ilə daxil edilməsi (şəkil 53).

BEAP & DIST: ENTRY		
Pt 10 :	ABC1	
Brg :	123°12'36"	
Hdis :	123. 569 m	
H :	12. 456 m	
<EXIT>	<PREY>	<SET>

1. Naturaya köçürülen nöqtənin istiqamətini (Brg), üfüqi proyeksiyani (Hdis) və yüksəkliyini (H) daxil etmək.

2. Verilmiş məlumatların dəqiqliyini təsdiq etmək üçün <SET>-i basmaq lazımdır. Ondan sonra bölgünün dialoq pəncərəsi çağırılır.

Şəkil 53.


3. Ölçmə işlərini aparmaq üçün **ALL** və **DIST** düymələrini basmaq lazımdır.

4. Qütb üsulunda olduğu kimi ekranda nöqtənin vəziyyəti layihədəkine nisbətən yerini dəyişir.

<PREV> düyməsini basmaqla ikiölçülü və üçölçülü (2D–3D) bölgü işlərinə koordinatlardan istifadəetmə rejiminə keçmək olar.

### Qütb üsulu

Adi tapşırıqla dHz, dHD və dH koordinat artırımları ilə həyata keçirilir (şəkil 54).



Şəkil 54.


dHz – buağın yerdeyişmesi (layihə xəttindən sağa hərəkət edərsə, işaretə müsbət, sola hərəkət edərsə, işaretə mənfi olacaq).

dHD – uzununa hərəkət (əgər layihə nöqtəsi stansiyadan yerdəki nöqtəyə nisbətən uzaqda olarsa, onda işarəsi müsbət, əksinə, mənfi olacaq).

dH – şaqılı hərəkət (eğer layihə nöqtəsi yerdəki nöqtədən hündürdədirse, işarəsi müsbətdir).

## **Perpendikulyar Üsü**

Nöqtə layihə vəziyyetindən kənara çıxarsa, onda eninə və uzununa səhv olacaq (şəkil 55).




### **Şekil 55.**

dL – uzununa dəyişiklik (əgər layihə nöqtəsi ox üzrə yerdəki nöqtədən uzaqdırsa, işarəsi müsbət olacaq).

$\ddot{d}T$  – eninə dəyişiklik; layihə nöqtəsi yerdəki nöqtədən sağda olarsa, isaresi müsbətdir).

## Koordinat üsulu

Bu üsulla İayihenin yerə köçürülməsi düzbucaqlı koordinat sistemine əsaslanır (şəkil 56).



*Sekil 56.*

Buradakı səhv hər iki koordinatla bağlıdır.

2D SET OUT	
Ptid	: P1*
	P 100
DIST	: 10 ; 200 m
dHz	: 30° 25'14"
dHD	: 4.782 m
dH	: 0.411 m
<EXIT>	<B & D>

dE – E (y) oxu üzrə layihə və  
indiki vəziyyətə görə sürüşmə.  
dN – N (x) oxu üzrə layihə və  
indiki vəziyyətə görə sürüşmə.

Misal: (\*) Şablondan istifadə  
edib axtarış aparan zaman ardıcıllıq  
yerləşdirilmiş bir qrup nöqtəni  
tapmaq olar (şəkil 57).

Şəkil 57.

Giriş: C 1\*

İmkan verir tapmağı: C 10

C 11

C 12

INS

<> düymələrindən istifadə etməklə tapılmış nöqtələrin siyahısına baxmaq olar.

Displayin düymələri (şəkil 58).

FIND POINT		3 / 6
Job	Proj _ A4	
Ptid	C12	
E	735. 482 m	
N	633. 711 m	
H	141. 581 m	
TYPE	FIXPOINT	
<EXIT>	<FINDPT>	<OK>

↑ üzerinde aq ox olan qırmızı  
düyməni basmaqla «Ptid»  
sahəsi imkan verir displaye çıxıb  
nöqtə haqqında məlumatları  
vərəqləməyə.

<EXIT> bölünmə (nishanlaşma)  
əlavəsindən çıkış, «Measure»  
rejimini keçid.

Şəkil 58.

<FINDPT> Axtarışa yeni hədd verməyə imkan verir.

## Səhvler

No or invalid Ptid or coords — (ya nöqtə tamam yoxdur, ya  
nöqtənin koordinatları düzgün verilməyib).

• Verilmiş bu nömrəli nöqtə yanaşılmazdır.

> Ya nöqtənin nömrəsini, ya koordinatlarını yenidən daxil edin.


Invalid entries of data — daxil edilən məlumatlar düzgün deyil.

- Layihəni naturaya köçürmək üçün klaviaturadan keçirilmiş məlumatlar tam deyil. Məs: köçürmənin xətt elementləri – (ünsürləri) yoxdur.

> Yere köçürmə elementləri yoxlanılır, əgər lazımlı gələrsə, onları yenidən daxil etmək lazımdır.

### Tie Distance program modulu

Program modulu Tie Distance maili xətti, üfüqi proyeksiyanı, nisbi yüksəkləyi, iki piket arasındakı üfüqi bucağı təyin etməyə imkan verir (şəkil 59).



Şəkil 59.

Bu məlumatlar real vaxt rejimində hesablanır. Nöqtələr arasında ardıcıl aparılan məsafə və üfüqi bucaq ölçmələrinin nəticələrini daxili yaddaşa yazmaq olar.

### Birinci piketdə ölçü (şəkil 60).

1. Birinci piket üçün nöqtənin nömrəsi və əksetdiricinin hündürlüyü verilir.

2. Durbin piketə tuşlanır və ölçmə işləri aparılır.

(**ALL**) , (**DIST**) / REC,  
<**MEAS**>)

TIE DIST PT1	
PtID	T 101
hr	: 1. 300
HD	: 102. 501 m

Şəkil 60.

TIE DIST PT2	
Pt 1 :	T 101
Pt2 :	<input type="text" value="T 102"/>
▼	
Hr :	1. 300
HD :	102. 501 m

Şekil 61.

### İndikasiya imkanlarının genişlendirilmesi (şekil 62).

Xətt ve bucaq informasiyalarını eks etdirmək üçün əsas pəncəranın imkanlarını genişləndirmək olar.

**SHIFT** və **▷** düymələrinin kombinasiyası imkan verir ki, yuxarıda göstərilən indikasiyadan aşağıda göstərilən indikasiya keçmək olsun (şəkil 63).

TIE DIST PT1	
Pt 1D :	<input type="text" value="T 101"/>
▼	
hr :	1. 300
HD :	102. 501 m

Şekil 62.

TIE DIST PT1	
PtID	<input type="text" value="T 101"/>
hr	: 1.300
Hz	: 222° 45' 42"
V	: 87° 30' 55"
HD	: 102. 501 m
<EXIT>	
<MEAS>	

Şekil 63.

### Nəticələr

İkinci ölçü sona çatandan sonra ölçmənin nəticələri avtomatik olaraq yaddaşa yazılır və ekranda görünür (şəkil 64).

TIE DIST (Pt1 – Pt2)	
Pt1 :	T 1001
Pt2 :	T 1002
HDIST :	124.145 m.
HDiff :	2.678 m.
<EXIT> <NEW Pt1> <NEW Pt2>	

Şekil 64.

3. İkinci piket üçün nöqtənin nömrəsi və əksetdiricinin hündürlüyü verilir. Bu vaxt ekranda əvvəlki piketin nömrəsi yazıla-caq (görünəcək) (şəkil 61).

4. Sonra durbini piketə tuşlaşdırmaq üçün **DIST** / REC, <MEAS>

(**ALL**, **DIST**)

(**ALL**, **DIST** / REC, <MEAS>)

TIE DIST PT1	
PtID	<input type="text" value="T 101"/>
hr	: 1.300
Hz	: 222° 45' 42"
V	: 87° 30' 55"
HD	: 102. 501 m
<EXIT>	
<MEAS>	

Şekil 63.

HDist — birinci və ikinci nöqtələr arasındaki üfüqi məsafə.

HDiff — birinci və ikinci nöqtələr arasındaki nisbi yüksəklik (yükseklik).

<New Pt1> 1-2 nöqtələr arasında məsafə hesablanır.

Birinci nöqtədən başlayaraq program yenidən işə salınır.

<NewPt2> ikinci nöqtə başlanğıc xətt üçün başlanğıc nöqtə kimi qoyulur.


Bu programda işlərkən EDM qoymılmış parametri dəyişmək olar.

Xüsusiə **USER** düymesindən istifadə edərək IR-u RL ilə dəyişmək.

- Xətt ölçüsü ya aparılmayıb, ya yazılmayıb.  
-> Ölçmə işlərini yenidən aparmaq.

#### **Sahelerin hesaplanması**

AREA program modulunda real vaxt rejimində nahiyyələrin sahələrini hesablaşmaq olar. Həmin nahiyyələr məhdud parçalar- dan ibarətdir ki, müşahidə olunmuş nöqtələrin bir-biri ilə əlaqəsi nəticəsində yaranır (şəkil 65).



Şekil 65.

Üç piketi ölçüb onların məlumatlarını ekrana salmaqla sahəni hesablaşmaq olar.

<RESULT> düymesini basmaqlı poliqondakı nöqtələrin sayını, hesablanmış sahəni, poliqonun perimetrini ekranə çıxarmaq olar.

İş prosesinde nöqtələrə müşahidə dairə sağda yaxud solda ola bilər. Məsafə dairənin vəziyyətindən asılı olmayaraq bir dəfə ölçülməlidir.

1. Nöqtənin nömrəsini ekrana daxil etmək.
  2. Aşağıdakı imkanlardan istifadə etməklə məsafə ölçməni işə salmaq.

**<MEAS>** — ölçmə və onun nəticələrinin yazılması prosesini işe salmaq.

Bu halda nöqtələr avtomatik olaraq nömrələnir.

**ALL** düyməsinin funksiyası **<MEAS>**-in funksiyası kimidir.

AREA		
PtiID :	1	
hr :	1.500	m.
HD :	---	m.
Area :	0.000	m <sup>2</sup>
Pts :	1	
<EXIT> <RESULT> <MEAS>		

Şəkil 66.

Sahə verilmiş ölçüdə göstərilir: (m<sup>2</sup>, ha).

## Nəticələr

AREA RESULT	
NoPts :	15
Area :	148.472 m <sup>2</sup>
Area :	0.014 ha
Perim :	65.241 m.
<EXIT> <NEW>	

Ekrana aşağıdakı informasiyalar çıxarılır (şəkil 67).

- Sahə
- Ölçülmüş nöqtələrin sayı
- Poligonun (ərazinin) perimetri

Şəkil 67.


**<New>** — yeni sahənin ölçülməsinə buraxılış. Bu düyməni basdıqda nöqtənin saylığını "0"-da dayanır

**<EXIT>** — sahə hesablanması (programından) çıkış.


## Yerdə məsafələrin ölçülməsi və sahələrin avtomatik hesablanması prosesi

Elektron taxeometrlə yerdə (naturada) məsafələrin ölçülməsi və sahələrin avtomatik hesablanması aşağıdakı ardıcılıqla aparılır:

Alət stansiyada qurulub işe salındıqdan sonra üzərində PROG (program) yazılmış düyməni basanda ekranda programların siyahısı görünür (şəkil 68).




Şekil 68.



Şekil 69.

Ekrandaki siyahının birinci setrinin üstündeki qara kölgəni bize lazım olan AREA (plan) setrinə getirmək üçün üzerinde PgDn yazılmış düyməni üç dəfə basmaqla qara zolaq (kölgə) gelir AREA (plan) yazılmış sətinin üstüne. Üzerində ağ ox olan qırmızı düyməni basmaqla keçirik istədiyimiz AREA (plan) pəncərəsinə (şəkil 69).

Qara kölgə «Set Job» yazılımış sətinin üstündə olduğu üçün, həmin o qara kölgəni «Start» yazılan sətinin üstüne getirmək üçün yənə də üzərində PgDn yazılmış düyməni üç dəfə basmaq lazımdır. Üzerində ağ ox olan qırmızı düyməni basmaqla pəncərəni dəyişirik (şəkil 70).



Şekil 70.


Durbin tuşlanır poligonadakı əksetdirici qoyulmuş nöqtələrə, yəni durbinin saplar toru, əksetdiricinin mərkəzinə tuşlanandan sonra hər dəfə üzərində ALL yazılmış düymə basılır. Ekranda HD-nin qarşısında hər bir nöqtəye qədər olan məsafə mm dəqiqliyində görünür. Pts-in qarşısında isə durbinin neçənci nöqtəyə tuşlandığı – 1,2,3,4 və s. yazılır.

Area-nın qarşısında isə poligonun sahəsi kvadrat metrlə ekranda görünəcək.

### **Free Station rejimi (stansiyasının əlaqələnməsi)**

Bu rejimdə 2, maksimum 5 koordinatları məlum olan nöqtələrdə aləti qurmaqla başqa bir nöqtənin koordinatları tapılır ki, sonradan həmin nöqtədən stansiya kimi istifadə olunur. Bu rejimdə

əlaqələndirici məntəqələrdə ölçmə işləri aşağıdakı kimi aparılır – məsafə, şaquli bucaq və üfüqi bucaq (iki məntəqədən əks kəsdirmə kimi – məsafə), (əgər yalnız bucaqlar ölçülürsə, onda üç məntəqədən ölçməklə) və ya həm məsafə, həm də bucaqları ölçməklə müxtəlif məntəqələrə tuşlamaqla. Ölçmə aşağıdakı ardıcılıqla aparıla bilər (şəkil 71).



Şəkil 71.

1. Yalnız şaquli və üfüqi bucaqları ölçmək.
2. Məsafə, şaquli və üfüqi bucaqları ölçmək.
3. Bir neçə nöqtəyə üfüqi və şaquli bucaqları ölçmək, digərlərinə isə əlavə olaraq məsafəni də ölçmək.

Hesablamanın yekun nəticəsində düzbucaqlı koordinatlar (E və N), yüksəklik (H), aletin üfüqi dairəsinin oriyentirlənməsi əldə olunur.

İşin dəqiqliyini qiymətləndirmək üçün orta kvadrat yanlışları və qalıq sehvlerinin informasiyasına giriş var.

Sonrakı işlərdə istifadə etmək üçün stansiyanın koordinatları və aletin oriyentirlənməsi bir aktiv kimi sistemə verilə bilər.

Ölçmə və hesablama nəticələri (koordinatlar, orta kvadrat yanlışlar, yanlışların qalıqları), daxili yaddaşda saxlamaq üçün verilir.

### Ölçmə imkanları

Şaquli dairənin hansı vəziyyətdə (I və ya II) olmasından asılı olmayaraq ölçmə işlərini aparmaq olar. Nöqtələrə ardıcılıqla tuşlama da məcburi deyil.

Məsələn: əvvəl axırıncı nöqtədə ölçmə işlərini aparıb qurtardıqdan sonra birinci, ikinci və sair nöqtələrə keçilir.

Durbinin şaquli dairəsinin hər iki vəziyyətində aparılan ölçmələr kobud səhv etməyə imkan vermir.

### Ölçmə prosesinin həddi

Bucaqları tam tərzlə ölçündə əksetdiricinin hündürlüyü alət səviyyəsinə bərabər olanda eyni nöqtə üçün (dairə sağ və dairə sol) hər bir yarım tərzin refreksiya əmsali bir-birinə bərabər olmalıdır.

Əgər hər hansı bir yarım tərzlə ölçmədə əksetdiricinin yüksəkliyi dəyişərsə, onda sistem səhv haqqında məlumat verəcək. Yüksəkliyi 0,000 olan nöqtələr avtomatik olaraq yüksəkliliklərin hesablanması informasiyasından çıxarılır.

Əgər hər hansı bir nöqtənin yüksəkliyi doğrudan da 0,000-sa, o nöqtədən gələcəkdə (sonralar) istifadə etmək mümkün olsun deyə onun üzərinə mində bir gəlmək lazımdır – 0,001.

### Hesablama üsulları


İşin gedisatı prosesində hesablama üsulu avtomatik olaraq müəyyənləşir. Məsələn: iki nöqtədən düz kəsdirmə (məsafə, bucaq) və ya 3 nöqtədən eks kəsdirmə (yalnız bucaqlar ölçülüb).

Əgər ölçmə işləri minimal tələbatdan çoxdursa, onda hesablama programının ən kiçik kvadratlar metodunun düsturundan istifadə edərək koordinatların, yüksəkliliklərin, oriyentirləşdirmə bucaqlarının orta qiymətini hesablayıb tapırıq.

1. Başlanğıc ortalaşdırılmış qiymətlərə görə dairə sağ və dairə solda (1 və 2) ölçmə aparılıbsa, dairələr hesablamlalara qoşulur. Əgər eyni bir nöqtəyə bir neçə dəfə ölçmə işləri aparılıbsa, onda hesablamaya axırıncı nəticə götürülecek (şaquli dairənin hər hansı bir vəziyyəti üçün R(1)-L(2)).
2. Ölçmənin yarım və ya tam tərzdə aparılmasından asılı olmayaraq bütün hesablamlalar eyni dəqiqlikle aparılır.
3. Sonuncu nəticədə düzbucaqlı koordinatlar (E,N-Y,X) və üfüqi proyeksiyalar, tarazlaşdırmanın köməkliyi ilə ən kiçik kvadratlar üsulu ilə hesablanır. Burada səhvin qalığı da nəzərə alınır.
4. Yüksəkliliklərin də sonuncu qiymətləri (H) orta qiymətə getirilmiş nisbi yüksəkliliklərə görə hesablanır.

5. Üfüqi dairənin oriyentirlənməsi, bucağın tam tərzdə ölçülməsi və koordinatların yekun qiymətləri əsasında hesablanır.

### Stansiyanın yaradılması



Şəkil 72.

<EXIT> aletin qurulması başa çatdı. İşçi program pəncərəsinə qayıdış.

### Stansiyaların bir-biri ilə əlaqələndirilməsi üsulları

\* İki nöqtədən eks kəsdirmə – məsafə və bucağı ölçməklə.


=> həmişə **ALL** düyməsindən və ya <MEAS> ekrانından istifadə etməklə.

\* Üç nöqtədən eks kəsdirmə (yalnız bucaq) ilə

=> həmişə FNS menyusunun REC komandasından və RES komandası yazılıbsa, onda **USER** düyməsindən istifadə etmək lazımdır.

### Bucaq və məsafədən bирgə istifadəetmə

=> onun üçün ya **ALL** düyməsini, ya <MEAS> ekranı düyməsini basmaq lazımdır. Əgər, təkcə bucaqla iş görmək istəsək, onda REC komandası ilə işləmək lazımdır.



Şəkil 73.

### İşin ardıcılılığı (Şəkil 73).

1. Məqsədyönlü (PtID) nöqtəni axtarmaq. Əgər lazımi nöqtə yaddaşa tapılmışsa, onda koordinatları yazmaq üçün əl pəncərəsi avtomatik açılacaqdır.

2. Əksetdiricinin yüksəkliyini (hr) daxil etmək və <MEAS> düyməsini basmaqla ölçmə prosesi başlanır.

a) Əgər nöqtədə prizmalı əksetdirici qoyulubsa, onda məsafə, şaquli və üfüqi bucaqlar avtomatik olaraq ölçülüb yaddaşa yazıla-caq.

b) Əgər əksetdiricisiz iş aparılırsa, onda məsafə ölçülməyəcek, yalnız üfüqi və şaquli bucaqlar ölçülüb yaddaşa yazıla-caq.

**ALL** düyməsini basmaqla ölçmə işləri aparılır, məsafə, şaquli və üfüqi bucaqlar ekranda görünür. REC komandası ancaq bucaq ölçüsünün aparılmasını və yazılmasını verir.

<CALC> minimum iki nöqtədən məsafə və yarım tərzdə bucağı ölçməkə stansiyə nöqtəsinin koordinatlarını hesablama pəncərəsinə keçirmək olar.

<EXIT> İşin başa çatması və işçi pəncərəsinə kecid.

1/1 status indikatoru göstərir ki, birinci nöqtəyə durbinin 1 vəziyyətində ölçmə aparılıb.

1/2 II bu indikasiya onu göstərir ki, birinci nöqtəyə dairənin hər iki vəziyyətində ölçmə aparılıb.

## Neticələr

Aşağıda göstərilən dialoq pəncərəsində stansiyanın yekun koordinatları və alət yüksəkliyi göstərilib (şəkil 74).

1-ci səhifədə — : stansiyanın koordinatlarına və alətin hündürlüyü baxış

Stn= alət qurulan nöqtənin adı.

E= stansiyanın hesablanmış E(y) koordinatı (şərqə doğru).

N= stansiyanın hesablanmış koordinatı N(x) (şimala doğru).

H= stansiyanın hesablanmış yüksəkliyi.

hi= Alətin hündürlüyü.

<SET> Displayə çıxarılmış yekun koordinat və alətin hündürlüyü sistəmə verilir.

<RESID> Səhvərin qalığı pəncərəsinə kecid.

<PREV> Başqa nöqtələrdə ölçmə işləri aparmaq üçün ölçmə pəncərəsinə kecid.

<EXIT> Alət qurulan nöqtə haqqında sistəmə yeni məlumatı və tapşırığı verilməməklə Free Station əlavəsi işinin yekunlaşması.

Əgər tənzimləmə pəncərəsində alətin yüksəkliyi (0) sıfır qoyulubsa, onda stansiyanın yüksəkliyi durbinin şaquli fırlanma oxunun yüksəkliyi götürülecek .

2-ci səhifədə — orta kvadrat səhvələrə baxış (şəkil 75).

FREE STATION RESULT	
	PEG1
Stn:	14757687.345 m.
E :	16934025.602 m.
N :	1243.932 m.
H :	1.576 m.
hi :	
<EXIT> <PREV> <RESID> <SET>	

Şekil 74.

FREE STATION RESULT	
Pts	▲ 2
S. Dev E :	0.012 m
S. Dev N :	0.120 m
S. Dev H :	0.035 m
S. Dev Ang :	0° 00' 23"
<EXIT> <PREV> <RESID> <SET>	

Şekil 75.

Pts= Ölçülmüş nöqtənin nömrəsi.  
 s Dev E= Stansiya koordinatının E(y) orta kvadrat səhvi.  
 s Dev N= Stansiya koordinatının N(x) orta kvadrat səhvi.  
 s Dev H= Stansiya yüksəkliyi (H)-nin orta kvadrat səhvi.  
 s Dev/Ang=Üfüqi dairənin oriyentirlənməsinin orta kvadrat səhvi.

<SET> — Ekrana çıxarılmış sonuncu koordinatların və alət hündürlüğünün sistemə daxil edilməsi.

<RESID> — Səhvler qalığı pəncərəsinə keçid.

<PREV> — Başqa nöqtələrdə işləmək üçün ölçmə pəncərəsinə qayıdış.

<EXIT> — «Free station» əlavəsi işin alət qurulan nöqtənin məlumat sisteminə yeni tapşırıq verilmədən, yekunlaşdırılması.

### Səhvler qalığı

RESIDUALS	
Rt ID :	ABC1 1/3
dHz :	0° 00' 23"
dHD :	0.045 m.
dH :	0.075 m.
<EXIT>	<PRFV>

Şekil 76.

Bu dialoq pəncərəsində səhvler qalığının hesablanmış qiymətləri göstərilir.

Qalıq səhvleri bərabərdir — hesablama nəticəsi, minus ölçülmüş kəmiyyət (şəkil 76).

<PREV> — Başqa nöqtələrdə işləmək üçün ölçmə pəncərəsinə qayıdış.

<EXIT> — Free station əlavəsi işin alət qurulan nöqtənin məlumat sisteminə yeni tapşırıq verilmədən qurtarması.

INS

<> kursorun düymələrinin köməkliyi ilə müşahidə olan nöqtələrin səhvler qalıqlarına baxmaq.

## Səhvler haqqında məlumatlar

Sistemin məlumatları	Məlumatın məqsədi
Selected point has no valid data Seçilmiş nöqtə haqqında məlumat yoxdur	Seçilmiş nöqtənin koordinatlarından her hansı biri olmayanda bu məlumat görünür
Max 5 points supported Sistem yaddaşda 5 nöqtədən çox saxlamır	Əgər 5 nöqtədə ölçü işleri aparılırsa, altıncı nöqtəni sistem yaddaşda saxlamır
Bad data-no position computed Məlumatlar yararsız olduqları üçün - koordinatları hesablanmayıb	Ölçmenin keyfiyyəti imkan vermir ki, stansiyanın düzbucaqlı koordinatlarının axırıncı qiyməti hesablansın
Bad data-no height computed Məlumatlar yararsız olduqları üçün - koordinatlar hesablanmayıb	Bu məlumat o vaxt ekranda görünür ki, ölçmə aparılan nöqtənin yüksəkliliyinin qiyməti ya yolverilməzdir, ya da hesablama aparmaq üçün ölçmə işləri kifayət deyil
Insufficient space in yob Layihədə boş yer çatmır	Aktiv layihədə çoxlu məlumat var. Bele bir situasiya ölçmə və nəticələrin yazılımasına baş verə bilər. Məsələn, stansiyada ölçmə işləri aparanda orta kvadrat səhvi və ya qalıq səhvərini hesablayanda
H <sub>z</sub> (I-II)>0,9 deg. measure point again Üfüqi bucaqları tam tərzdə ölçündə yarım tərzlər arasındaki fərq 0,9 dərəcədən çox olmamalıdır. Əks təqdirdə ölçü yenidən aparılmalıdır	Bu məlumat o vaxt daxil olur ki, üfüqi bucağı ölçən zaman yarım tərzlər arasındaki fərq $180^{\circ} \pm 0,9$ dərəcədən çox olsun
V (I-II)>0,9 deg measure point again Şaquli bucaqları tam tərzdə ölçündə yarım tərzlər arasındaki fərq 0,9 dərəcədən çox olmamalıdır. Əks təqdirdə ölçü yenidən aparılmalıdır	Şaquli bucaq daire sağ və daire solunda ölçündə fərq $180^{\circ} \pm 0,9$ -dən çox olanda məlumat daxil olur
More points or distance required Çoxlu nöqtə və ölçülmüş məsafə tələb olunur	Ölçülmüş məlumatlar az olanda və məntəqələrin sayı az olanda sistem koordinatları hesablaya bilmir

### Kodlaşdırma

Kodlar, yazılmış nöqtələr haqqında məlumatı saxlayır. Kodlaşdırmanın köməkliyi ilə nöqtəni konkret qrupa aid etmək olar ki, bu da sonrakı hesablamaları asanlaşdırır. GSI kodunu (TPS 100 seriyalı aletlər üçün) və OSW kodunu (TPS 300 seriyalı aletlər üçün) seçmək lazımdır.

## **OSW kodlaşdırması**

Bu kod GSI kodundan fərqli olaraq OSW kodu ad və mahiyyətindən asılı olmayaraq atributların təsnifatına imkan verir.

Code: Obyektin kodu

Desc: Əlavə izahat

Attrib: Kod siyahısı yaradılınca iş icraçısının verdiyi ad.

Value: Atributun mahiyyəti ya verilə bilər və ya obyektin kodu çağırıllarsa, redakte oluna bilər.

## **GSI kodlaşdırması**

TCTools programının və ya T100 alətinin köməkliyi ilə yaradılmış GSI kodunun siyahısından istifadə etməyə imkan verir.

Code: Obyektin kodu

Desc: Əlavə izahatlar

Infol: Sərbəst redakte oluna bilən informasiya ilə əlavə sətirlər.

## **Kod bloklarının axtarışı**

Verilmiş kodu necə tapmaq olar?

"SURVEYING" dialoq pəncərəsindən kodla işçi funksiyasını çağırmaq olar.

1. Kursoru "Code" sahəsinə keçirmək

2. Lazımı kodu daxil etməkla və ya axtaran şablondan (Məs: T\*) istifadə edib üzərində ağ ox olan qırmızı düyməni basmaqla, kodlu funksiyanın işi aktivləşəcək. Axtarış təsnifatına yönəldilmiş bütün kodlar tapılacaqlar (şəkil 77, 78).

SURVEYING 1		
PtiD :	A101	
hr :	1. 700	m
Code :	*	
Hz :	153° 41' 23"	
V :	82° 12' 17"	
SD :	----- m	
<EXIT>		

CODE (find)		
Select		
Find : T *	< >	
Code :	TR1	
Desc. :	Survey peq	
<EXIT> <MAN> <ATTR> <SET>		

Şəkil 77.

Şəkil 78.

<ATTR> — Qalan atributlara baxmaq

<MAN> — Klaviaturadan kodlara keçilməsinə giriş.

- Kursorun düymelerinden istifadə edib verilmiş kriteriyanın axtarışı zamanı aşkar olunmuş kodun siyahısını vərəqləmək olar.

### Klaviaturadan kodun daxil edilmesi

Konkret kod bloku birbaşa klaviaturadan daxil edilə biler (şəkil 79).

<MAN> — ekrana boş kod bloku getirilir və sonra kodları oraya daxil edir.

PgUp

$\Delta$  və  $\nabla$  cursor düymələrinin köməkliyi ilə ekrandakı PgDn

əlifba-rəqəm informasiyasını dəyişmək olar.

5-lə 8 arasındaki atributa giriş üçün <MORE> düyməsindən və ya SHIFT və  $\nabla$  düymələrindən istifadə olunur.

PgDn

### Əlavələr (kodların redakte olunması) (şəkil 80).

1. Kodların siyahısından hər hansı bir kodu çıxarmaq olar.

2. Məhdudiyyət olmadan atributa düzəliş vermək olar.

ATTRIBUTE ENTRY	
Code :	-----
Info 1 :	-----
Info 2 :	-----
Info 3 :	-----
Info 4 :	-----
<EXIT> <PREV> <MORE> <SET>	

Şəkil 79.

ATTRIBUTE ENTRY			B
Code :	TRB 1	C	
Info 1 :	PYLONN	D	
Info 2 :	CONCRETE	E	
Info 3 :	H = 1.1	F	
Info 4 :	D = 0.5	G	
		H	
<EXIT> <PREV> <MORE> <SET>			

Şəkil 80.

► — bu düymə redaktə rejimində keçid və atributları redaktə etmək üçündür.

### Müstəsna hal

“Survey Office” program paketi ilə işləyərkən atributlara status vermək olar.

- Statusu Fixed status qeyd olunmuş atributları dəyişməldən qoruyur, yəni onları nə dəyişmək və nə də yenidən yazmaq olar.
- “Mandatory” statuslu atributlar bunda olan dəyişiklikləri təsdiq etməyi tələb edir.
- “Normal” statuslu atributlar heç bir məhdudiyyət olmadan redaktə oluna bilərlər.

## **Blok kodlarının yazılması**

Kodlaşma funksiyasından çıxandan sonra <SET> displayinin düyməsinin köməkliyi ilə sistemdə seçilmiş kodların bloku müvəqqəti yazılır.

**(ALL)** düyməsindən və ya REC funksiyası yazılmış düymədən istifadə etməklə nöqtənin real olan nömrəsinə əsaslanaraq ölçmə nəticələri yazılır.

## **Leica Survey Office**

TPS-Setup utilitinin (köməkçi programının) köməkliyi ilə (External Tools menyusu bölməsi) aletin konfiqurasiyasını ele dəyişmək olar ki, kodlar ölçmə işlərini aparmadan əvvəl və ya sonra yazmaq olsun.

## **Xəbərdarlıq və məlumat sistemi**

### **NO CODELIST AVAILABLE**

>Yaddaşda heç bir kodun siyahısı yoxdur. Avtomatik olaraq klaviatura kodları və obyektin atrıbutları ilə birlükde giriş rejimine keçir.

### **ENTRY REGURED**

<OK>

>Kod yoxdur. Onu verin.

Klaviatura ilə verilən kodlar bloklarının surətləri (<MAN> rejimində) kodlar siyahısında çıxmayacaq.

## **Leica Survey Office**

Leica Survey Office Komplektinə daxil olan program məlumatının köməkliyi ilə kodların siyahısı asanlıqla yaradılıb aletə daxil edilə bilər.

## **Display düymələrinə giriş**

<EXIT> — kodlar rejimindən çıxış

<MAN> — kodların əllə daxil edilməsi rejiminə keçid

<MORE> — çoxrəqəmli atrıbutlar ekranına keçmə

<SET> — sistemdə kod blokların verilməsinin (yerləşdirilməsinin) təsdiqi.

## **Tez qurma (Quick Settings)**

**SHIFT** və **PROG** düymələrinin köməkliyi ilə menyunun funksiyalarının siyahısını çıxarmaq olar (şəkil 81).

<EXIT> — menyu rejimindən ölçmə rejimine "Measure" qayıtma.

"Tez qurma" – bu ekran indikasiya parametrindən çox istifadə etmə qurmasıdır.

Bütün istiqamətverici parametrlər, sistemin konfiqurasiyasını (xarici görünüşünü, şəklini) dəyişməklə həyata keçirir.

Parametrlər və ölçmə sahəsi kursorun düyməsi ilə icra olunur. İndiki aktiv parametr qara zolaqla seçilir.

**SHIFT** və **PROG** düymələrinin köməkliyi ilə menyu funksiyasını çağırmaq



V  
PgDn

**QUICK SETTUNGS**

 Üzerində aq ox olan qırmızı düyməni basmaqla yerinə yetirmek.

### **Kontrast**

Kontrast xəyalının display addımlarının 10% ilə qoyulması (şəkil 82).



Şəkil 81.

Şəkil 82.

Aletin şaquli oxu ətrafında fırlanmasının korreksiyası (düzedilməsi) kompensatorun (on/off) söndürülməsi – işə salınması üçün istifadə olunan düymələr: FNC menyusunun köməkliyi ilə düymələrə funksiyaların təyini.

### **TRIGGER – sacayaq**


Aletin böyründəki dayanacağında olan sacayaq düyməsi aləti quraşdırma üçündür. Bu düymə **ALL** rejimine uyğunlaşdırmaq və ya yığışdırmaq üçün istifadə edilə bilər.

Sacayağın böyründəki əyri xətli düyməyə **ALL** düyməsinin funksiyasını vermək olar.

## Sistem parametrlərinin qoyulması

Bu menyu imkan verir ki, istifadəçinin istəyi ilə alətin konfiqurasiyasını, xüsusi qurğu ilə (dəyişmə ilə) qursun.

**SHIFT** **PROG** düymələrinin körməkliyi ilə menyu funksiyasını çağırmaq (Şəkil 83).





<EXIT> Tənzimləmə menyusundan çıxış.

"Measure" rejiminə qayıdış (döñüş).

### Sistemin sazlanması

Istifadəçi üçün bütün parametrlərin seçilməsinə imkan var (Şəkil 84).



Şəkil 83.

Şəkil 84.

**SHIFT**

▼  
PgDn

əlavə parametrini göstərmək.

INS

↔ tənzimləmə parametrinin seçilməsi.

<EXIT> tənzimləmə parametrində dəyişiklik etmədən Settings menyusuna qayıdış

<SET> — verilmiş dəyişikliklərin təsdiqi və "Settings" tənzimləmə menyusuna qayıdış

### Yelpik

Bu akustik siqnaldır, hər dəfə düyməni basanda səs çıxarır.

Off — Akustik siqnal söndürülüb.

ON — Akustik siqnal açıqdır.

Loud — siqnalın səsi artır.

## Bölmə siqnalı

Off — işe salınıb

ON — üfüqi dairədə bucaq düz olanda ( $0^\circ$ ,  $90^\circ$ ,  $180^\circ$ ,  $270^\circ$  və  $0$ ,  $100$ ,  $200$ ,  $300$  qrad) sahə siqnalı səslənir.


Sektor siqnalına misallar:

Üfüqi dairə üzrə hesabat  $95,0$ -dən  $99,5$  qarda (və ya  $105,0$ -dan  $100,5$  qarda) qədər olanda qısa siqnal,  $94,5$ -dən  $99,995$  qarda (və ya  $100,5$ – $100,995$  qarda) qədər olanda isə uzun siqnal səslənir (şəkil 85).

1. Akustik siqnal yoxdur.

2. Fasiləli siqnal

3. Ardıcıl siqnal



Şəkil 85.

## Məlumatların ötürülməsi

RS 232 – məlumatlar ardıcıl port vasitəsilə ötürülür. Onun üçün məlumatları yazan qurğunu işe salmaq lazımdır.

Int – bütün məlumatlar daxili yaddaşa yazılır.

Avtomatın söndürülməsi (AUTO – OFF)

**ENABLE** – Əgər iş icraçısı 20 dəqiqə ərzində heç bir düyməni basmazsa, durbinin fırınma (vizir) oxunun hündürlüyü və ya azımutu  $\pm 3^\circ$ -dən çox dəyişməyib, onda alet avtomatik olaraq sönür;

**DISABLE** – Funksiya sönür, alet daimi qoşulu qalır. Bu halda akkumulyator tez bir vaxtda boşalacaq.

**SLEEP** – Qənaət rejimi. İstənilən düyməni basmaqla alet aktivləşə bilər.

### **Ekranın kontrastlığı**

Ekranın kontrastlığı 10%-li addımla tənzimlənir; bu ekranın oxunmasını işıqlandırma şəraitindən asılı olaraq yaxşılaşdırır.

Ekranın maye (LCD) kristalla oxunması, xarici şəraitdən (hərəkət, işıqlanma) və iş icraçısının hansı bucaq altında ekrana baxmasından asılıdır.

Ekranın kontrastlığı o vaxta kimi tədricən tənzimlənir ki, onun optimal oxunması əldə edilsin.

### **İstifadəçi düymələri**

FNC menyusuna (**SHIFT** **USER**) düymələrinin kombinasiyası ilə istifadəçinin təqdim etdiyi parametə **USER** düyməsilə girmək olar.

**REC** — ölçmə blokunun yazılışı.

**IR<→RL** — EDM rejiminə və IR və RL-ə keçid (IR – infraqırımızı, RL – görünən diapazon).

**REM** — əlçatmaz nöqtənin yüksəkliyinin təyin edilməsi.

**DEL L REC** — Axırıcı blokdakı daxili yaddaşa yazılmış məlumatların silinməsi.

## **GSI formatı**

### **GSI çıkış filtrinin tənzimlənməsi**

**GSI** 8 : 81...00 + 12345678

**GSI** 16 : 81...00 + 1234567890123456

### **GSI formatında maskalanmış məlumatlar**

**GSI** formatından məlumatları çıxarmaq üçün maskanın seçiləməsi.

MASK 1: Ptid, Hz, V, SD, ppm+mm, hr, hi.

MASK 2: Ptid, Hz, V, SD, E, N, H, hr.

### Displayin qızması (Dusplay heater)

ON ekranın temperaturu 5°C-dən az olanda və işığı yandıran zaman qızdırıcı avtomatik olaraq işe düşür.

### Saplar şəbəkəsi

Saplar şəbəkəsinin işığı yalnız ekranın işığı yanında yanır.

LOW — Saplar şəbəkəsinin işığı zəifdir.

Medium — işıq orta səviyyədədir.

High — işıq şəffafdır.

### Bucaqların ölçülməsinə hazırlıq (şəkil 86)

#### Tilt corr — alətin mailliyyinin korreksiya olunması

OFF — alətin maillik korreksiyasını söndür.

1-axis — şaquli bucaqlar, şaquli xəttindən hesablanırlar.

ANGLE SETTINGS			
Tilt corr	:	1 axis	◀ ▶
Hz-increm	:	right	◀ ▶
V-setting	:	zenit	◀ ▶
Hz-collim	:	ON	◀ ▶
Angle Res	:	0° 00' 05"	◀ ▶

<EXIT>

<SET>

Şəkil 86.

2-axis — şaquli bucaqlar, alətin şaquli xəttindən hesablanır. Üfüqi bucaqlar ölçülərkən, alətin şaquli dövran oxuna görə meyilli olarsa, korreksiya olunur.

Alet bərk yerde qurulmazsa, kompensator söndürülməlidir (platformada, gəmidə və s.). Bu kompensatora imkan vermir ki, o öz işçi sahəsi hüdudlarından kənara çıxsin və düzgün olmayan məlumatlara görə ölçmə prosesini dayandırsın.

Kompensatorun tənzimlənməsi alet söndürüləndən də sonra dəyişmir.

#### Hz – İncr Azimut üzrə bucaqların artması

**right.** Bu opsiya üfüqi bucaqların saat əqrəbi istiqamətində ölçülməsinə yöneldir.

**left.** Bu opsiya üfüqi bucaqların saat əqrəbinin əksi istiqamətində ölçülməsinə yöneldir.


**(left angle measurements)** sol bucaqların ölçülümesi rejimi yalnız ekranda eyniləşdirilir. Quraşdırılmış yaddaşda sağ bucaq kimi yazılır.

### Şaquli dairənin tənzimlənməsi


Şaquli dairədə hesabat durbinin zenit və ya üfüqi dairesinə nisbətən sıfır hesabatına və ya durbinin üfüqə nisbətən meyilliyi faizle qoyula bilər.

**Zenit** – şaquli bucağın dəyişməsi həddi  $0^{\circ}$ -dən  $360^{\circ}$  kimidir ( $0$ - $400$  qrad) (şəkil 87).

Üfüqi səth (şəkil 88).




Şəkil 87.



Şəkil 88.

Şaquli bucaqlar üfüqi səthdən hesablanır.

Şaquli bucaqlar həmin səthdən yuxarıda olarsa işarəsi müsbət aşağıda olarsa, mənfidir.



Şəkil 89.

V% (şəkil 89).

$100\% - 45^{\circ}$  (50 qrad) bucağa uyğundur.

Şaquli bucaqlarda faiz çox tez artır. Onun qiyməti 300% olanda ekrandan «\_\_\_. \_\_%» çıxarılır.

## **Həz kollimasiya səhvi**

**ON** – kollimasiya səhvinin korreksiya olunması işə salınıb.

**OFF** – kollimasiya səhvinin korreksiya olunması söndürülüb.

Əgər **Həz** opsiya collimation (**ON**) işə salınıbsa, bütün ölçülmüş üfüqi bucaqlara kollimasiya səhvinə görə düzəliş verilməlidir (şəquli bucağın funksiyası kimi).

Normal işləmək üçün işlədiyimiz rejimə kollimasiya səhvi üçün düzəliş verilmişdir (**Həz collimation ON**).

Displaydə bucaq kəmiyyətinin göstərilməsi.

Bucaq ölçüsünə 4 ölçüdə giriş var.

Sistem üçün dərəcə, dəqiqə və saniyələr: / $^{\circ}$  00' 01"/ 0 $^{\circ}$  00' 10"

(Saniyələr həmişə göstərilir.)

Sistem üçün dərəcelər və onun hissələri 0,0005 $^{\circ}$  /0,001°/ 0,005°

Qrad sistemi üçün (gon):

0,0005 gon /0,001 gon/ 0,005 gon

Mil sistemi üçün (mil)

0,01 mil /0,05 mil/ 0,010 mil

Displayə vergüldən sonra iki rəqəm verilir.

## **Ölçü vahidinin seçilməsi (Şəkil 90).**


Bucaq vahidi

$^{\circ}$  ' " dərəcə ölçüsü (0 $^{\circ}$ -dən 359 $^{\circ}$  59' 59"- kimi)

**DD** – dərəcə və onun hissələri 0 $^{\circ}$ -dən 359, 999°

gon qrad (0 -dən 399, 999 qrad).

Bucaq ölçü vahidini istənilən vaxt dəyişmək olar. Ekrana daxil edilən məlumatlar avtomatik olaraq, bir ölçü vahidindən istənilən ölçü vahidinə dəyişdirilir.



*Şəkil 90.*

## **Məsafə vahidi**

m — metr

ft/in 1/8 ABŞ ölçü vahidi (fut – 1/8 düym)  $i_{fut} = 0,301\ 79\ m$

US – ft – ABŞ futu

Lntl – ft – Beynəlxalq fut

## Temperatur

°C sels derecesi



°F Farenqeyt derecesi

## Təzyiq

mbar	Millibar
hPa	Hektopaskali
mmHg	Rtut şkalası ilə millimetr
inHg	Rtut şkalası ilə düym

## EDM qurulma parametrləri

EDM menyusunda geniş bölmələr var (şəkil 91, 92).



Şəkil 91.

Şəkil 92.

Onların əhatə sahələrində istənilən qurğu parametrlərini seçməyə imkan var.

**SHIFT** ▼ düymələrinin köməkliyi ilə menyunu davam etdirmək üçün onu ekrana çıxarmaq olar.

### Lazerlə tuşlama (Lazer Point)

**OFF** Lazer viziri görünən diapazonda söndürülb.

**ON** Obyekti vizual görmək üçün lazer vizirinin görünən diapazonu işə salınıb.

### (Dist Mode) Məsafə ölçmə rejimi


**TCR** serialı alətlərlə işləyərkən **EDM** menyusun quraraq məsafənin görünən (**RL**) və infraqırmızı (**IR**) diapazonlarda ölçmək olar. Seçmə rejimindən asılı olaraq, əksetdiricinin növü seçilir.

<b>RL - SHORT</b>	Qısa məsafə – 80 metrə qədər (dəqiqliyi 3 mm + 2ppm) məsafeni prizmasız ölçmək olar
<b>RL - TRACK</b>	Məsafelərin prizmasız ardıcıl (5mm + 2ppm) ölçülməsi.
<b>RL - Prism</b>	Uzun məsafələri prizma ilə ölçmək (10mm + 2ppm)
<b>IR - FINF</b>	Prizma ilə yüksək dəqiqliklilik rejim (2 mm + 2ppm)
<b>IR - FAST</b>	Yüksek sürətle, az dəqiqlikle ölçmə rejimi (5mm + 2 ppm)
<b>IR - TRASK</b>	Ardıcıl ölçmə rejimi (5mm + 2ppm)
<b>IR - TAPE</b>	Retro eksetdiricisindən istifadə etməklə ölçmə (5mm + 2ppm)

**RL – EDM** görünən diapazonda ölçmə aparanda lazer şüası destəsi düşən bütün obyektlərə qədər olan məsafələr ölçüləcək (avtomobil, ağac budağı və s.)

### Əksetdiricinin növü (**Prism type**)

**EDM settings** menyusunda bu sahənin seçilmesi, əksetdirici növünün seçilmesi funksiyasını çağırır. (Bax: şəkil 93).



Şəkil 93.

Leica prizmaları	Daimi toplanan (mm)	
GPH1 + GPR1 Standart prizma	0,0	1
GRZ4 Prizma 360°	+23,1	2
GMP 101/102 Mini-prizma	+17,5	3
Əksetdiricilər	+34,4	4
İstifadəçinin əksetdiriciləri		Daimi toplananlar «Prismconst» bölməsində yerləşdirilir (-mm+34,4; məs; mm=14 olanda = -14+34,4 + 20,4)
RI	+34,4	Əksetdiricisiz ölçmə

### Əksetdiricinin daimi toplananı (Prism constant)

**EDM «settings»** menyusunda bu sahənin seçilməsi (konstant) əksetdirici sabitinin funksiya ilə verilməsini çağırır. İstifadəçi sabit əksetdiriciyə mm-lə konkret rəqəm verməlidir, hədd – 999 mm + 999 mm.

### EGL mayakı

Standart komplektə daxil olmayan EGL mayakı alicının sıfırışı ilə də qoyula bilər. O, iki rəngli yanib sönən alətin müşahidə durbinin üzərində qurulur. Stansiyada qurulmuş TC(R) 303/305/307 seriyalı alətlər mayakla təmin oluna bilərlər. Durbin üzərindəki mayaka baxaraq əlinde əksetdiricili tamasa tutan yerini dəyişib durbinin vizir oxuna müvafiq yer seçə bilər. Durbinin üzərindəki yanib sönən işıq əksetdirici və alət arasında manəənin olmamasını müəyyən etmək üçündür.


Mayakla 150 metrə qədər məsafədə işləmək olar. Bu hal layihəni yere naturaya) köçürəndə daha da əlverişlidir.

**OFF : EGL** mayak söndürülüb


**ON : EGL** mayak işə salınıb (yandırılıb)

Yalnız yanib sönən işıq alətin üzərində qurulanda EGL yanib sönən işıq menyusunun opsiyası ilə işləmək olar (şəkil 94, 95).

1. Yanib sönən (göz qırpan) qırmızı işıq diodu (svetodiod).
2. Yanib sönən sarı işıq diodu.



Şekil 94.



Şekil 95.

### İşçi diapazonu 5–150 m (15–500 fut)

**Alətdən 12 m (40 fut) – 100 m (330 fut) məsafəyə işıq dəstəsinin (və yaxud şüasının) dağılmaları**

**Meteoroloji parametrlər (ppm-kilometrlə, millimetrlə)**

Durbin tuşlanan xətt böyünca meteoroloji şərait məsafənin ölçülməsinin dəqiqliyinə bilavasitə təsir edir.

Meteoşəraite görə düzeliş, havanın temperaturuna, atmosfer təzyiqinə, havanın nəmliyinə və orta dəniz səviyyəsinin yüksəkliliyinə görə hesablanır (şəkil 96,97).

ATMOSPH PARAMETERS		
Pressure	:	1013 pa
Temperature	:	12 °C
Atmos ppm	:	
<EXIT>		<PREV>
		<SET>

Şekil 96.


Ht. a. MSL	:	0 m
Refn. Coeff	:	0.13
Rel. Humid.	:	60%
Atmos ppm	:	0

Şekil 97.

Atmosfer təzyiqinin məsafənin ölçmə nəticələrinə təsirini nəzərə almaq üçün atmosfer düzəlişinin parametrlərindən istifadə etmək lazımdır.

- \* Pressure – Alət qurulan yerde atmosfer təzyiqi.
  - \* Ht.a.MSL – Alət qurulan nöqtənin orta dəniz səviyyəsindən yüksəkliyi.
  - \* Temperature – Stansiyada havanın temperaturu.
  - \* Rel.Humid – Havanın nisbi nəmliyi % (normal 60%-dir).
  - \* Refr Coeff – refleksiya əmsali, üfuqi proyeksiya (xətt) və nisbi yüksəklilik hesablananda bu əmsaldan istifadə olunur.
- Atmos PPM – hesablanmış ekrana çıxarılan atmosfer düzelişi PPM (km-ə mm-lə).

### "SİGNAL" DÜYMƏSİ (şəkil 98).




Şəkil 98.

<PREV> EDM menyusu qurğusuna qayıdır.

EDM –in növü indiki seçilmiş EDM (infraqırmızı və ya əksetdiricisiz) rejiminin indikasiyası olabilir.

EDM əks olunmuş siqnalın gücünün 10% addımlı şkalada indikasiyasıdır. Pis görünən öbyektin məsafəsini ölçməyə ümidi yaradır.



### Məlumatların dəyişdirilməsi (şəkil 99).

Kompyuterlə alət arasında əlaqə yaradıb məlumatları ötürmək üçün RS 232 ardıcıl portundan istifadə olunur

Şəkil 99.

### Leica-nın standart qurulması

19200 bod. Məlumatlar Biti: 8

cütlüyü: yoxlanılmış  
Dayan bit: 1, CR/LF Baudrate

### Baudrate

Məlumatların ötürülməsi süreti: 2400,4800,9600,19200 (saniyədə bit)

### Databits

7. məlumatların ötürülməsi hər birində 7 bit olan paketlərlə icra olunur.

Əgər onların cütlüyü “Even” və ya “Odd” kimi verilibsə, onda bu rəqəm avtomatik qoyulur.

8. məlumatlar hər birində 8 bit olan paketlərlə ötürülür. Əgər cütlük “None” kimi qoyulubsa (verilibsə), bu rəqəm avtomatik qoyulur. (None – yoxlanılmış deməkdir)

### Parity

Even – cütlük

Odd – təklik – (qeyricütlük)

None – əgər bit 8 qoyulubsa, cütlük yoxlanılmış.

### Endmark

CRLF – karet qaytarılır; yeni sətirə keçmə


CR – karetin qaytarılması

### Stopbits

Bit məlumatlarının parametrlərindən və cütlüğün yoxlanılması parametrinin qoyulmasından asılı olmayaraq, bu parametr sıfır, bir və ya iki ola bilər.


İnterfeys kabelinin razyomla birləşməsi (Şəkil 100).

1. Xarici akkumulyator bataryası
2. Qoşulmayıb
3. GND – yer (torpaq)
4. Məlumatların qəbulu (TH – RXD)
5. Məlumatların ötürülməsi (TH – TXD)



Şəkil 100.

## Vaxt ve tarix (şəkil 101)



Şəkil 101.

Bu pəncərə vaxt və tarixi əks etdirmək və qurmaq üçündür.

Vaxt: format: hh: tt: ss. (saat, dəqiqə, saniyə).

Tarix: format: dd/mm/yyyy (gün, ay, il).

PgUp

Δ      ▽ düymələrinin köməyi ilə giriş üçün sahənin seçilməsi  
PgDn

INS


<> düymələrinin köməyi ilə redaktə etmək rejimini işə salmaq

Vaxt və tarix qurulan kimi onlar bütün sistem üçün qəbul ediləcəkdir.


## Vaxtin öyrənilməsi

İndiki vaxtı bilmək üçün alət işə salındıqdan sonra ekranda şəkil 102 görünəcək.

Üzərində «PROG» yazılış düyməni basanda ekranda şəkil 103 görünəcək.



Şəkil 102.




Şəkil 103.


Qara kölgə birinci sətirdəki «SURVEYING»-in üzərində olduğu üçün üzərində PgDn yazılmış düyməni bir dəfə basınq ki, qara kölgə bir setir aşağı SETTING OUT-un üstüne düşsün.

Sonra üzərində ağ ox olan qırmızı düymə basılında ekranda (şəkil 104) qara kölgə birinci sətirdəki (•) «Set Job»-un üstündə olacaq.

Yenə də ağ oxlu qırmızı düymə basılır. Onda ekranda belə göründür (şəkil 105). Qara kölgə birinci sətirdə Job-un üzərindədir.



Şəkil 104.




Şəkil 105.

Sonra üzerinde PgDn yazılan düyməni bir dəfə basırıq, qara kölgə gelir <SET>-in üstünə. Sonra üzerinde INS yazılan düymə basılır. Qara kölgə gelir <NEW>-in üstünə. Ağ oxlu qırmızı düymə basılanda ekranda indiki tarix və vaxt görünür.

### Sistem məlumatları

Bu əhəmiyyətli informasiyanı menyunun köməkliyi ilə çağırmaq olar. Bu vaxt indiki qurma yalnız indikasiya oluna bilər. Lakin sistemdə dəyişiklik olmur. Bütün qurma dəyişiklikləri "düzəltmə parametri" (Settings) menyusunda aparılmalıdır.



<SW> Proqramla təminolunma variantlarına baxış.

### Free Jobs

İş üçün lazım olan tapşırıqları ekrana çıxarır. Əgər "Measure and Record" bölməsinin yaddaşında heç biri tapşırıq yoxdursa, onda sistem avtomatik susmaq tapşırığı yaradır ("Default"). Bütün məlumatlar bu tapşırığa daxil olur və onun adını həmişə dəyişmək olar.

### Tilt corr

kompensatorun hazırkı qurğularını displaye çıxarır:

OFF: – Kompensator işə salınıb.

1 – axis: kompensator uzununa ox üçün işləyir (vizir oxu istiqamətində)

2 – axis: kompensator uzununa və eninə oxlar üçün işləyir.

## **USER KEY**

Bu bölümde istifadəçi düyməsinin indiki təyinatına baxıla bilər. FNC menyusuna aşağıdakı funksiyalar verilə bilinər.

**REC:** Ölçmə nəticələrini bloka yazmaq.

**İR < - > RL;** İR və RL rejiminin biri-birisine keçirmək və məsa-fəni ölçmək

**REM:** "ölçülməsi mümkün olmayan nöqtələrin" ölçmə programının funksiyasına çağrışı.

**DEL L.** **REC:** Ölçmə blokunun daxili yaddaşına yazılmış axırıcı yazını pozmaq.

### **Trigger Key (Sacayaq)**

**OFF:** Bu funksiyalı düymə söndürülüb

**ALL:** Sacayaq düyməsinin bütün funksiyaları aktivləşdirilib

**DIST:** DIST-in funksiyaları aktivləşib.

### **Battery**

Akkumulyator batareyasının enerji qalığının miqdarını göstərir.

### **Instr. Temp**

Aletin ölçülmüş temperaturu

### **DSP Heater (On/Off)**

Ekranın temperaturunu yol verilən çərçivədə saxlamağa xid-mət edir (+5°C).

### **Hz Collim (On/Off)**

Ölçülmüş üfüqi bucaqlara kollimasiya səhvine görə düzəliş vermək rejiminin işe salınması və ya söndürülməsi.

### **Calibration values –**

Yaddaş parametrinə sonra daxil edilmiş müxtəlif səhvlerin – kollimasiya, sıfır yeri, aletin mailliğ həddi kompensasiyası indikasiyası.

### **Software versions – Program təminatı**

Aletin program təminatı müxtəlif programlar paketindən ibarətdir.

Konkret program yiğiminden asılı olaraq onun müxtəlif konfi-qurasiyaları ola bilər.

OP – Sistem: Operasiya sistemi.

APP – SW: Tətbiqi proqramlar, funksiyalar, menyular.

Layout: İstifadəçi sisteminin pəncərəsi.

## Məlumatlar meneceri

Məlumatlar meneceri giriş üçün bütün funksiyaları öz üzərinə götürür (redakte etməni və məlumatların çöl şəraitində yoxlanılmasını).

▽ düyməsinin köməyi ilə seçilmiş zolağı Data Manager ke-PgDn

cırın.

 Üzərində ağ ox olan qırmızı düyməsini basmaqla mənecer məlumatları çağırılır.

- EDİT NEW / DELETE

Redakte etmə, yaratmaq, baxmaq və tapşırığı, istinad nöqtələrinin, ölçmə nəticələrinin və kodların siyahısını pozmaq

- İNİTİALIZE MEMORY

Yaddaşın tam təmizlənməsi, yaddaşdan tapşırıq və başqa məlumatlar yiğimini (toplusunu) (məs.istinad nöqtələri, ölçmə nəticələri) çıxarmaq


- DATA DOWNLOAD

Seçilmiş məlumatlar toplusu dəyişmə interfeysinə dəyişmə protokolu və testləşmə prosedurası olmadan ötürülür.

- STATISTICS

Tapşırıq və bölgündürülmüş daxili yaddaş haqqında statistika informasiyası


▽  
PgDn

VIEW / EDIT DATA

 Üzərində ağ ox olan qırmızı düyməsini basmaqla mənecer məlumatları çağırılır (şəkil 106).

<EXIT> menecer məlumatlarına qayıdış. İstənilən məlumatları

PgUp  
əldə etmək üçün △ ▽ PgDn düy-mələrindən istifadə olunur.



Şəkil 106.

 Üzerinde aq ox olan qırmızı düyməsini basmaqla mənecər məlumatları çağırılır

## Redakte etmə. Məlumatların pozulması

Job (layihə, tapşırıq)

VIEW JOB 1 / 2	
Job :	Project _ 01C ▲ ▼
Oper :	T.Waits
Date :	16/06/98
Time :	09:30:11
<EXIT> <DEL> <NEW>	

Şəkil 107.

Layihə – müxtəlif tipli məlumatlar toplusu. Məsələn, istinad nöqtələri haqqında məlumatlar, ölçmə növləri, kodlar və s. (şəkil 107).

Layihənin müəyyənleşməsində, layihənin adı və istifadəçinin adı ora salınır. Ondan başqa sistem avtomatik olaraq generasiya edərək vaxt və tarixi yazar.

### Layihənin axtarılması

INS

↔ cursor düymələrindən istifadə etməklə istənilən layihə seçilir.

### Layihənin silinmesi

INS

↔ Pozulması nəzerde tutulan layihə seçilir

<DELM> bu düyməni basmaqla layihədəki məlumatlar pozulur

### Layihənin yaradılması

<NEW> Yeni layihənin tərtib edilməsi (tərtibi) və onun xarakteristikasını (məsələn layihənin adı, iş icraçısının adının) daxil edilməsi.

<SAVE> — Yeni yaradılmış layihənin yaddaşa yazılması.

<VIEW> verilmiş məlumatları saxlamamaq şərtilə layihə axtarma rejimində qayıdır.

VIEW FIXPOINT	
Job :	Project 01C ▲ ▼
FIND:	*
PtID :	ABC 1 ▲ ▼
E :	31798003.234 m
N :	15635975.915 m
H :	8723.001 m
<EXIT> <DEL> <NEW>	

Şəkil 108.

### Fixpoints-istinad nöqtələri (şəkil 108).

Istinad nöqtələrinin heç olmasa nömrəsi, düzbucaqlı koordinatları (E,N), və ya yüksəkliyi (H) olmalıdır. Əgər bu məlumatlar yoxdursa, onda istinad nöqtələrinə şərti nömrə, koordinat (x,y) və yüksəklik verilir

**SHIFT**

▼ düymələrinin köməkliyi ilə istinad nöqtəsi haq-  
PgDn

qında tam məlumat eldə etmək olar.

#### Istinad nöqtələrinin girişi

<NEW> rejimi yeni istinad nöqtələri və yaddaşda olan istinad nöqtələrindən lazımlı olan nömrəni çağırıb redakte etmək üçündür.

INS

◀▷ kurşun düymələri imkan verir ki, layihədə lazımlı olan istinad nöqtəsinin direktorisine ekranda baxılsın.

<PREV> İstinad nöqtələrinin axtarışı və koordinatlara baxma pəncərəsinə qayıdır.

<DEL> Seçilmiş istinad nöqtəsinin ekranдан silinməsi.

#### **Istinad nöqtəsinin axtarışı**

Axtarış ümumiyyətlə, adı nöqtələrin axtarışı kimi aparılır. Nöqtənin nömrəsini dəqiq göstərməklə və ya şablondan istifadə etməklə (məs A<sup>x</sup>) axtarış sahəsini məhdudlaşdırmaq olar.

#### **Measurements-ölçmə (Şəkil 109).**


Alətin yaddaşında olan ölçülmüş məlumatlar tapılıb ekrana çıxarıla da bilərlər pozula da bilərlər.

Üç üsuldan biri ilə nöqtəni axtarmaq olar.

\* Layihənin seçilmesi (məs. Projest -01C)

\* Stansiyanın seçiləməsi-axtarış şərtinə cavab verən nöqtənin axtarılması (məs. «ST»)

\* Nöqtənin seçiləməsi-axtarış şərtlərini qane edən nöqtələrin axtarışı (məs. «A») (Şəkil 110)



Şəkil 109.

VIEW		35 ▲ ▼
Type :	Measurement	
PtID :	A 412	
Hz :	125° 13' 00"	
V :	92° 45' 12"	
HO :	113. 405 m.	
hr :	1.500 m.	
<EXIT>		<DEL> <SEARCH>

Şəkil 110.

«ST» adlı stansiya və «A» ilə adı başlanan nöqtə haqqında informasiya təpilib. Əger stansiya dəqiq öz adı ilə verilibsə, (məs. «ST 100») onda müvafiq stansiyalar haqqında bütün məlumatlar veriləcək.

**SHIFT**

▼ Koordinat və vaxt haqqında informasiyalı pən-PgDn

cərənin genişlənməsi.

<DEL> Seçilmiş məlumatların daxili yaddaşdan silinməsi

<SEARCH> axtarış rejimini qayıtma

İstifadə olunan program növündən asılı olmayaraq əlavə blok və bölmələrdə bu ölçmələri yerləşdirmək olar:

#### Düzelişlər:

Bu göstəricilərə görə düzelişlər aparılmalıdır.

EDM-in növü, EDM rejimi, prizmanın növü, prizmanın daimi toplananları, PPM atmosfer, PPM miqyas şkalası, PPM yüksəkliyi, təzyiq, orta dəniz səviyyəsindən yüksəkliyi, temperatur, nisbi nəmlik, refraksiya əmsalı, koordinat başlanğıcının şərqə və ya qərbe hərəkəti.

#### Stansiya haqqında məlumat

PtId, E, N, H, hi, Desc, Date, Time (nöqtənin indentifikasiatoru, stansyanın koordinatları, alətin yüksəkliyi, izahat, vaxt və tarix)

#### Müşahidə

No pts, StDev, Hz, Date, Time, Area, Tie, Distance və s. (nöqtələrin nömrələri, orta kvadrat səhvi, üfuqi bucaqlar, tarix, vaxt, sahə, piketlər arasında əlaqə).

#### Ölçmə

Pt, Hz, V, SD, Hd, dH, hr, E, N, H, Rem, Date, Time

#### Kodlar

Kod, Rem (haşıyə) (işarə, diqqət) atributlar 1-dən 8-ə qədər.

#### **Codelist (kodların siyahısı), təsnifat**

Her bir kodda obyektin adı və maksimum 8 xarakteristik (atributlar) var və onların uzunluğu 16 simvola qədərdir (şəkil 111).

#### Kodun axtarılması

INS

<> kursorun düymələrindən istifadə edərək kodun siyahısını hər iki istiqamətdə vərəqləmək olar.

<NEW> kodların yeni siyahısını daxil etmək

Yeni koda və izahatlı tekst giriş  
<ATTR> Atributları daxil etmək (əlifba-rəqəm xarakteristikası)  
(şəkil 112)

VIEW/DEL CODELIST	
Find :	Nr*
Code :	Nr 01 ▲ ▶
Desc. :	border line
Info 01 :	. Nr.123
Info 02 :	12. 54
Info 03 :	5.20
<EXIT>	<DEL>
	<NEW>

Şəkil 111.

INPUT CODELIST	
Code	Nr 01
Desc	border line
<EXIT> <VIEW> <ATTR> <SAVE>	

Şəkil 112.

<SAVE> Daxil edilmiş məlumatların yaddaşa yazılıması:

Kod axtarış rejimini qayıdır

<VIEW> Daxil edilmiş məlumatları itirməklə (pozmaqla), kod axtarış rejiminə qayıdır

### **Kodun pozulması:**

INS

↔ cursorun düymələrindən istifadə edib kodu seçmək

<DEL> Kod blokunun silinməsi.

**SHIFT** ▽ atributlara baxıb yoxlamaq üçün pəncərənin ge-PgDn

nışləndirilməsi. İstənilən kodu, kodun bilavasitə adı ilə və ya (\*) şablondan istifadə etməklə tapmaq olar.

### **Yaddaşın təmizlənməsi**

Konkret layihəni və ya layihəyə daxil olan məlumatları silmək olar. Ekranda iki sahədən birini, konkret istədiyin sahəni seçməyə imkan var (şəkil 113).

INS


↔ layihə və məlumatları silinəcək sahənin seçilməsi.

Məlumatlı sahələrin imkanları:


- ölçmə
- istinad nöqtələri

<DEL> Seçilmiş məlumatın yaddaşdan silinməsi

<All Mem> – Yaddaşdan bütün məlumatların silinməsi



Şekil 113.



Şekil 114.

<No> Seçilmiş məlumatı silməkdən imtina etmək  
 <Yes> Seçilmiş məlumatların pozulması (Şekil 114).

#### **Yaddaşda olan məlumatların pozulması:**

1. Alet işe salınır.
  2. Üzerində *SHIFT* yazılmış düymə basılır.
  3. Sonra üzerinde *PROG* yazılmış düymə basılır.
  4. Qara kölgəni *DATA MENEG*-in üstüne gətirmək üçün üzərində *PgDn* yazılmış düyməni iki dəfə basmaq lazımdır.
  5. Ağ oxlu qırmızı düymə basılır.
  6. Qara kölgə birinci sətrin üstündə görünür.
  7. Ağ oxlu qırmızı düymə basılır. Qara kölgə *JOB*-un üstündə görünür.
  8. Ağ oxlu qırmızı düymə basılır. Qara kölgə birinci sətirdəki *JOB*-un qabağındakı *DEFRULT*-un üstündədir və buradan işin adı seçilir.
  9. Üzerində *PgDn* yazılmış düymə basılır və qara kölgə gəlir *NEW*-in üstüne.
  10. Üzerində *INS* yazılmış düymə basılır və qara kölgə gəlir *DEL*-in üstüne
  11. Ağ oxlu qırmızı düymə basılır; ekranda solda *NO* – yox, sağda isə *YES* – hə yazılıb
  12. Adsız düymə basılır, qara kölgə gəlir *YES*-in üstünə
  13. Ağ oxlu qırmızı düymə basılır və yaddaşdakı məlumatlar pozulur
  14. Əgər yaddaşdakı məlumatları saxlamaq lazımdırsa, onda qara kölgə soldakı *NO* – yox-un üstündə olanda ağ oxlu qırmızı düymə basılır.
- Yaddaşdan pozulan məlumatlar bərpa olunmurlar.

## Məlumatların ötürülməsi

Ölçmə neticələri xüsusi funksiyalı ardıcıl port vasitesi ilə kompüterə (məs: Laptop) ötürülmə bilər. Ancaq bù cür ötürülən məlumatlardan istifadə edəndə onların dolğunluğuna nəzarət olunmur.

INS

<DIR> konkret parametrlərin seçilməsi

<SEND> İnterfeyslə məlumatların ötürülməsi.

Job: ob: Məlumatları ötürülecek layihənin seçilməsi.


Data: istinad nöqtələri və ölçmələr haqqında məlumatlar bir-birindən asılı olmayaraq ötürülmə bilərlər.

Menyunun bu bölməsində məlumatların növünü seçmək olar.

Format: Dəyişilən formatın  
seçilməsi.

Alətə artıq yüklenən formatı seçmək olar (Şəkil 115).

Yeni formatları da Leica Survey-Office programına (Data Exchange Manager funksiyalı) yüklemek olar.



Şəkil 115.

Sistem Leica Gs 18/16 formatın tam tərəfdarıdır. Məsələn «GS» formatı. Əgər «MEASUREMENTS» bölməsində «DATA» opsiyası seçilibsə, onda məlumatlar toplusu belə olacaq:

11.....00000D19	21.....022+16641826
22.....022+09635023	31.....00+00006649
58.....16+00000344	81.....00+00003342
82.....00-00005736	83.....00+00000091
87.....10+00001700	522.....16-00000000


Məlumatları olan hesablama gecikdirilərsə, onda məlumatların bir hissəsi ite bilər.

Məlumatı alan, öz işi haqqında məlumat verənə xəbər vermir.

## Statistika

Istifadəçi daxili yaddaşın statusu haqqında qiymətli informasiya ala bilər.

Ondan başqa konkret layihənin rəqəmlərinin tərkibi haqqında məlumat almaq olar (Şəkil 116).



Şəkil 116

<EXIT> Məlumatların menecerə qaytarılması

**Stations:** Bu layihənin tərkibində (daxilində) istifadə olunan stansiyaların sayı.

**Fixpoints:** Bu layihədə qeydə alınmış istinad nöqtələrinin sayı

**Meas\_Rec's:** Seçilmiş layihə həddində yazılmış məlumat bloklarının sayı

**Free Jobs:** Müəyyən olunmamış və ya «boş» layihələrin sayı.

### **Bildiriş və xəbərdarlıq**

#### **Bildiriş**

Data SAVED

- Məlumatlar daxili yaddaşa yazılibdir.

> Məlumat bir saniyəliyə ekrana gəlir. Sonra qayıdır əvvəlki aktiv pəncərəyə

#### **Data DELETED**

- Məlumatlar silinib

> Məlumat təxminən bir neçə saniyədən sonra silinir. Sonra qayıdır əvvəlki aktiv pəncərəyə.

#### **JOB DELETED**

- Layihənin içinde olan məlumatların hamısı silinib.

> Məlumat təxminən bir neçə saniyədən sonra silinir. Sonra qayıdır əvvəlki aktiv pəncərəyə

### **Xəbərdarlıq**

No data found in memory

- Sorğu aparılan blok haqqında yaddaşda məlumat yoxdur.

> Lazımi məlumatlar üçün axtarış aparmaq və ya Menecerə yenidən məlumat daxil etmək. <OK> düyməsini basmaqla əvvəlki aktiv pəncərəyə qayıdır.

### **Səhvler haqqında məlumat**

All memory blocks occupied!!

- Yaddaşın bütün girişləri dolub. Boş yer yoxdur.

> Lazımsız layihələri və ya daxili yaddaşdakı blokun məlumatlarını pozmaq üçün <OK> düyməsini basmaq lazımdır.

### **Job already exists in database!!**

- Layihə və ya onun adı yaddaşda var.

> Layihəyə ayrı ad ver. Yoxla ki, belə ad var, ya yoxdur. Ona görə <OK> düyməsini basmaq lazımdır.

### **İnvalid Job-Name!!**

• Layihəyə ad verilməyib və ya «←» simvolunu saxlayır.


> <OK> düyməsini basıb, layihənin adını dəyişmək olar.

### **Alet səhvinin tapılması**

Aletde aşağıdakı yoxlamalar aparılır.


1. Kollimasiya səhvinin tapılması
2. Şəquli dairədə sıfır yerinin tapılması. Bu işlərin gedişində elektron taraz da yoxlanılır.

Yoxlamanı «Calibration» menyusunda tapmaq olar (şəkil 118 a,b,c)  
  menyu funksiyasını çağırır.




 Üzərində aq ox olan qırmızı düyməni basmaqla tapşırıq yerinə yetirilir.

Kollimasiya səhvini və şəquli indeksin səhvini təyin etmək üçün dairə sağ və dairə solda ölçmə işlərini aparmaq lazımdır. Onun üçün üzərində aq ox olan qırmızı düyməni basmaq lazımdır




<VIEW> düyməsini basıb, yaddaşda olan məlumatlara baxmaq olar.



Şəkil 117 (a).

Şəkil 117 (b).



Şəkil 117 (c).

### **Ekranın düymələri**

<VIEW> Kolibrovkadakı qiymətləri ekrana çıxarmaq.

<MEAS> ölçmə prosesini aparmaq üçün  
ALL və ya DIST düymələrini basmaq lazımdır.

<EXIT> — Yeni nəticələri ləğv etməklə, yoxlama menyusuna  
keçid


<PREV> Sonuncu aktiv pəncərəyə qayıdış

Kollimasiya səhvi (C), durbinin tuşlama oxunun, fırlanma oxuna perpendikulyar olmamasıdır.


Şaquli bucaq artdıqca kollimasiyanın üfuqi bucağın qiymətinə təsiri də artır (Şəkil 118, 119).

Durbin üfuqi vəziyyətdə olanda səhv tuşlama səhvinə bərabərdir. Sıfır yeri – durbin üfuqi vəziyyətdə olanda şaquli dairədə hesabat  $90^\circ$  (100 qrad) olmalıdır. Bu hesabatdan fərqlənən hesabata sıfır yeri deyilir. (i)

Sıfır yeri yoxlananda elektron taraz avtomatik tənzimlənir.




Şəkil 118.



Şəkil 119.

### Kollimasiya səhvinin (C) tapılması:

1. Alət elektron tarazla üfuqi vəziyyətə getirilir.
2. Durbin təxminən 100 metrlik məsafədə olan nöqtəyə tuşlanır. Bu şərtlə ki, şaquli bucaq  $5^\circ$ -dən çox olmasın. Nəzarət üçün şaquli və üfuqi dairələrdən götürülmüş hesabatları displaye çıxarırlılar. (Şəkil 120, 121, 122, 123, 124).



Şekil 120.

3. Ölçmə prosesi işe salınır.
4. Durbin zenitdən keçirilib yenidən həmin nöqtəyə tuşlanır.
5. Sacayağın düyməsindən istifadə edib ölçməni yenidən aparmaq.
6. Ekranda əvvəlki (old) və yenidən hesablanmış (new) kolli-masiya sehvi görünəcək.



Şekil 122.

Yeni hesablanmış kolli-masiya sehvini yaddaşa yazmaq üçün <SET> düyməsini basmaq la-zimdir.

Yazmamaq üçün <EXIT> düy-məsi basılır.

Hz-COLLIMATION (1)	
Hz :	123° 43' 07"
V :	272° 11' 31"
Sight target	horizontal
<EXIT>	<MEAS>

Şekil 121.

Hz-COLLIMATION (2)	
Hz :	303° 43' 17"
V :	87° 48' 19"
dHz:	0° 00' 10"
dV :	0° 00' 28"
<EXIT>	<MEAS>


Şekil 123.

Hz-COLLIMATION (C)	
C (old) :	- 0° 00' 27"
C (new):	- 0° 00' 27"


Şekil 124.

## Sıfır yerinin yoxlanması


1. Alət elektron tarazla üfüqi vəziyyətə getirilir.
2. Durbin texminən 100 m məsafədəki nöqtəyə tuşlanır. Şəquli bucaq 5°-dən çox olmamalıdır. Sıfır yeri (MO) təyin olunanda elektron taraz avtomatik korrektə olunur. Nəzəret üçün üfüqi və şəquli dairələrin hesabatları displaye çıxarılır.
3. Ölçmə prosesi işe salınır.
4. Durbin zenitdən keçirilir və yenidən həmin nöqtəyə tuşlanır.
5. Sacayağın düyməsindən istifadə edərək ölçmə işe salınır.
6. Ekranda əvvəlki (old) və yeni hesablanmış (new) sıfır yeri görünəcək (Şəkil 120, 125, 126, 127). Yeni alınmış sıfır yerini (MO) yaddaşa yazmaq üçün <SET> düyməsini basmaq, əgər yazmağa ehtiyac yoxdursa, onda <EXIT> düyməsini basmaq lazımdır.



Şəkil 125.



Şəkil 126.



Şəkil 127.

## Quraşdırılmış məsafəölçən (görünən diapazonda lazer)

İnfragırmızı lazerə əlavə olaraq, elektron taxeometrlə EDM məsafəölçən modulunun, görəmə diapazonunu qırmızı lazerlə təchiz olunub. Bunun şüası müşahidə durbininin obyektivində çıxır.

Bu qurğu aşağıdakı sənədlərə əsasən II sinif lazer qurğusudur: FDA 21 CFR Ch.I § 1040:1988 (ABŞ səhiyyə Federal standartları toplusu və sağlamlıq Departamenti).

Şüa dəstinin dağıılması	$0,15 \times 0,35$ milliradian
İmpulsun (nəbzin) müddəti	800 piko saniye
Çıxan şuanın maksimal gücü	0,95 millivatt
İmpulsun (nəbzin) maksimal gücü	12 millivatt
Parametrin teyinolunma dəqiqliyi	$\pm 5\%$

### EGL fırlanan işıq


EGL mayak qurğusu, durbinin yuxarı hissəsindən (obyektiv-dən) şüa buraxır (şəkil 128).

Aşağıdakı sənədlərə əsasən bu qurğu LED (ışık diodları) qurğusuna aiddir.

«IEC 825-1:1993» təhlükəsiz şüalı lazer quruluşlu aparat.

«EN 60 825-1:1994» təhlükəsiz şüalı lazer quruluşlu aparat.

°) Verilmiş işçi diapazonu həddi 5 m (16 fut) çox.



Şəkil 128.

### Xəbərdarlıq

EGL mayakından yalnız 5 m (16 funt) çox (artıq) məsafədə istifadə olunmalıdır. İşin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün şuanın düşdürüyü istiqamətdə 5 m-dən yaxında dayanmaq olmaz.

Yanıb-sönən LED	Sarı	Qırmızı
Şüa dəstesinin yayılması	$24^\circ$	$24^\circ$
İmpulsun (nəbzin) vaxtı	2x105 ms	1x105 ms
Maksimum çıxış gücü	0,28 mW	0,47 mW
İmpulsun (nəbzin) maksimum gücü	0,75 mW	2,5 mW
Teyinətmənin dəqiqliyi	$\pm 5\%$	$\pm 5\%$

1. Qırmızı yanıb-sönən gözvuran LED mayakı
2. Sarı yanıb-sönən LED mayakı.

Bina daxilində işləmək üçün hazırlanmış kompüterlə çöl şəraitində işləmək olmaz.

Kompensatordan Silikonovo yağıının axması, alətin optik və elektron qurğularını yararsız hala sala bilər.


## **Quraşdırılmış mesafeölçen (İnfraredızı lazer)**

EDM məsafəölçən modulundə, elektron taxeometrə quraşdırılmış müşahidə durbinin obyektivindən çıxan gözə görünməyən infraqırmızı lazer süasından istifadə edilir.

## Lazer şaqulu

Quraşdırılmış lazer şaqları görünən lazer şüasıdır. Aletin mərkəzləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur (şəkil 129).

Lazer şüası destenin dağılması:	$0,16 \times 0,6$ milliradian
Impulsun (nebzin) müddəti:	c.w.
Şüalanmanın maksimal gücü	0,95 millivatt
Impulsun (nebzin) maksimal gücü	n/a
Parametrin təqipləşməsi dəqiqliyi	±5%



Şekil 129.

Kompüter ve radiostansiyalardan istifadə edərkən, cihaz hazırlanımların elektromaqnit uyğunlaşma haqqındaki informasiyaya xüsusi diqqət yetirilmelidir.

## FCC NORMALARI

Bu qurğu protestləşdirilib və FCC-nin normasının 15-ci bölməsinə əsasən rəqəm quruluşunun B sinifinə görə keyfiyyəti qənaətbəxşdir. Ona görə bu tələbname işlənib ki, heç bir səhvə yol verilməsin, xüsusilə yaşayış zonalarında.

Bu qurğu titrəyərək (generasiya edərək) elektromaqnit şüasını yayır, radio əlaqələndiricinin işini pozur.

İşlər təlimata tam uyğun getsə də, hər hansı bir situasiyada səhvə yol verilməyəcəyinə təminat yoxdur.

Əgər bu qurğu radio, televiziya diapazonunda maneçilik törendərsə, onda aləti işə salıb-söndürməklə o maneçilikləri aşağıdakı üsulların birinin köməkliyi ilə aradan qaldırmaq olar:

- ◆ Oriyentasiyanı dəyişmək və ya qəbuledici antenasının yerini dəyişməkle.
- ◆ Qurğu ilə qəbuledici arasındaki məsafəni artırmaqla.
- ◆ Qurğunu qəbuledici olan xəttdən çıxarıb başqa xəttə qosmaqla.
- ◆ Radio-televiziya ustaları ilə məsləhətləşməklə konsultasiya almaqla.

## Xəberdarlıq

Leica Geosystems firmasının rəsmi icazəsi olmadan alət və onun qurğuları üzərində heç bir dəyişiklik aparmaq olmaz. Əks təqdirdə istifadəçinin hüququ alına bilər, yəni qurğu ondan alına bilər.


## Yoxlama və tənzimləmə

### Üçayaq

Taxta və dəmir hissələri bir-birilə sıx və möhkəm bağlanmalıdır.

Allen açarı ilə üçayağın ayaq vintlərini sıxmaq.


Üçayağın yuxarı tərəfindəki vintləri də Allen açarı ilə bərkitmək lazımdır ki, üçayağı qaldıranda ayaqlar yıgilmasınaqlar (Şəkil 130).



Şəkil 130.

## Dairəvi taraz

Alet əvvəl elektron tarazla üfüqi vəziyyətə getirilir. Bu vaxt dairəvi taraz ortada olmalıdır. Əks halda dairəvi taraz Allen açarı ilə ortaya getirilir. Alet tənzimlənəndən sonra bütün vintləri bərkidilməlidir (şəkil 131).




Şəkil 131.

## Sacayağın dairəvi tarazı

Elektron tarazla aleti üfüqi vəziyyətə getirdikdən sonra, teodoliti sacayaqdan götürüb dairəvi tarazın ortada olub-olmamasına baxmaq lazımdır. Əger dairəvi tarazın boşluğu ortada deyilsə, xüsusi iynə vasitəsilə onu ortaya getirmək lazımdır.

İş qurtarandan sonra bütün vintlər bərkidilməlidirlər (şəkil 132).



Şəkil 132.

## Lazer şaqulu

Lazer şaqulu aletin şaqulu dövran oxunda qurulub. Onun tənzimlənməsinə ehtiyac yoxdur. Əgər düzelişə ehtiyac olarsa, onda alət Leica firmasının istənilən şöbəsinə göndərilə bilər.

Aləti  $360^{\circ}$  çevirməklə yoxlamaq:

1. Alət təxminən 1,5 m hündürlüyündə qurulmuş üçayağı bağlanır.

2. Lazer şaqulunun düyməsini basıb yerdə qırmızı nöqtənin yerini qeyd etmək.

3. Aləti öz oxu ətrafında yavaş-yavaş fırladaraq lazer şüasının vəziyyətini müşahidə etmək.

Lazer şüası hamar yerdə – məsələn aq kağız üzərində – yoxlaна bilər.

Əgər yoxlama vaxtı lazer şüası mərkəzdən 1 mm-dən çox aralıanarsa, onda o, düzeliş üçün Leica firmasının hər hansı bir servis şöbəsinə göndərilməlidir.

Alət 1,5 m hündürlüyündə qurularsa, nöqtənin orta diametri 2,5 mm, dairəvi nöqtənin (lazer şüasının) maksimal fırlanma diametri 0,8 mm-dən çox olmamalıdır.

## Məsafələrin əksetdiricisiz ölçüləməsi

Əksetdiricisizlə məsafəni ölçmək üçün qırmızı lazer şüasının toplusu oxu durbinin vizir oxu ilə üst-üstə düşməlidir. Bu toplu obyektivdən çıxır. Əgər alət yaxşı tənzimlənibse (işə yararlıdır-sa), onda qırmızı lazer şüası tuşlama oxu ilə üst-üstə düşəcək.

Xarici təsir lazer şüasını tuşlama xəttindən çıxara bilər (iqlim, titrəmə və s.).

Bütün bu yoxlamalar işə başlamadan əvvəl aparılmalıdır.

## Yoxlamanın həyata keçirilməsi

Qırmızı nöqtənin mərkəzə düşməsini yoxlamaq üçün alətin komplektinə daxil olan xüsusi markadan istifadə etmək lazımdır.

Marka, alətdən 5–20 metrlik məsafədə əksetdiricinin boz üzünü alətə təref çevirməklə qoyulur. Alət dairə sol vəziyyətdə olmalıdır.

Qırmızı lazer şüası müşahidə rejimində işə salınır. Saplar şəbəkəsinin kəsişmə nöqtəsi markanın mərkəzinə tuşlanır, sonra qırmızı lazer şüasının mərkəzi də həmin nöqtəyə tuşlanır. Məlum-

dur ki, müşahidə dürbinində qırmızı nöqtəni görmək qeyri-mümkinidür. Onda markaya ya durbinin üstündən və ya yan tərefindən baxmaq lazımdır ki, görəsən qırmızı nöqtə onun mərkəzinə düşüb ya yox. Əgər düşübse, şərt düzgün, zavod quraşdırmanın düz aparıb. Əks təqdirdə qırmızı lazer şüasının vəziyyətini tənzimləmək lazımdır.

Əgər markanın o tərefindəki, nöqtə böyük əksetdiricilik qabiliyyətinə malikdirlər, onda o, göz üçün ziyandır, markanın ağı tərefini çevirmək lazımdır.

### **Qırmızı lazer şüasının vəziyyətinin düzəldilməsi**

Durbinin üstündəki iki düzəldici vintini açıb çıxarmaq. Şüa yüksəkliyin korrektə etmək üçün həmin vintin çıxarıldığı yere açarı salıb saat əqrəbi istiqamətində fırlatmaq. Bu vaxt marka üzərindəki nöqtə yerini dəyişib yuxarı meyl edəcək. Əgər açar saat əqrəbinin eks istiqamətində fırladıllarsa, onda lazer şüasının marka üzərinə düşən nöqtəsi aşağı meyl edəcək.

Şüanı azimuta görə korrektə edəndə açarı uzaqdakı deşıyə salıb saat əqrəbi istiqamətində fırlatdıqda marka üzərindəki nöqtə sağa, açarı saat əqrəbinin eks istiqamətdə burduqda nöqtə sola hərəkət edəcək. Düzeliş vaxtı diqqət yetirmək lazımdır ki, durbin həmişə markanın kəsişmə nöqtəsinə tuşlanmış olsun.

Düzelişdən sonra vintlər öz yerlərinə salınmalıdır ki, oraya toz düşməsin.

### **Akkumulyator batareyalarına enerjinin doldurulması**

#### **Xəbərdarlıq**

Batareya quru yerdə, ev şəraitində  $+10^{\circ}\text{C}$ – $30^{\circ}\text{C}$  ( $50^{\circ}\text{F}$ – $86^{\circ}\text{F}$ ) istilikdə doldurulur.


Batareya  $0^{\circ}$ + $20^{\circ}$  temperaturda saxlanılmalıdır.

GEB III formalı akkumulyatorları tam enerji ilə doldurmaq üçün 3–5 dəfə enerji doldurma dövrü aparılmalıdır.

TC (R) 303/305/307 seriyalı aletlər üçün GEB III (NiMH) tipli Akkumulyatorlardan istifadə olunur (12V və ya 24V). (Şəkil 133)

1. GKL III akkumulyator qurğusu.
2. Şəbəkədən enerji alan kabel.
3. Avtomobildən enerji alan kabel.

Batareya ya elektrik şebəkəsinə və ya avtomobilin yan toruna qoşulur. Batareyadakı yaşıl lampa prosesin getdiyini göstərir. Batareyanın dolmasına 1–2 saat vaxt lazımdır. Batareya dolandan sonra yaşıl lampa göz vurmağa başlayır.



Şəkil 133.

### Texniki xarakteristikə

#### Durbin

Böyütməsi –  $30^\times$

Xəyal – düz

Durbin zenitdən keçəndir.

Obyektivin tam aperturası 40 mm.

Fokuslama həddi 1,7 m (5,6 ft)

Fokuslama – dəqiqdır

Obyektivin görüş sahəsi  $1^{\circ}30'$

Durbinin görmə sahəsi 100 m-ə qədər məsafədə 2,6 m.

#### Ardıcıl rejimdə, mütləq vahidlər

- $v\%$  meyl bucağı faizlə:  $\pm v$  şaquli bucaq

Standart meyletmə

(DİN 18723/ISO 12857 üzrə)

TC (R) 303      3" (1 milliqrad)

TC (R) 305      5" (1,5 milliqrad)

TC (R) 307      7" (2 milliqrad)

#### Ekrana çıxış

Qradla: 0,0005 qarda qədər

Dərəcə və dərəcənin hissəsi ilə 0,0005 dərəcə.

Dərəcə, dəqiqli-saniyə 1" qədər.

#### Tarazın həssaslığı

- Dairəvi taraz      6'2 mm
- Elektron taraz      20" 2 mm

## Kompensator

- 2 oxlu – yağı kompensatoru.
- Kompensatorlanan meylin böyüklüyü  $\pm 4'$  (0,07 qrad)

## Kompensasiyanın dəqiqliyi

TİP 5"	(TC (R) 307)	2" (0,7 milliqrad)
TİP 3"	(TC (R) 305)	1,5" (0,5 milliqrad)
TİP 2"	(TC (R) 303)	1" (0,3 milliqrad)

## Düymələr

- ◆ meyl bucağı  $70^0$
- ◆ iş sahəsi 110x75 mm
- ◆ Düymələrin sayı 12 + 
- ◆ Əlavə işçi düymələr.

## Ekran

- ◆ Fonun işıqlandırılması
- ◆  $5^0\text{C}$  az olanda qızdırma.
- ◆ LSD ekran: 144x64 pikselya
- ◆ Hər birində 24 simvol olmaqla 8 sətir.

## Sacayaqların növləri

- ◆ Dəyişən sacayaq GDF III
- ◆ Yivin diametri: 5/8"
- ◆ DİN 18720/BS-84
- ◆ Hərəkət olunan sacayaq

Rezbanın (yiv) diametri M 35x2  
(DİN 13) 5/8" keçidlə.

## Böyüklüyü (həcmi)

- ◆ Alet:  
Hündürlüyü (uçayaq və qulp)  
GDF III üçayaqla 360 mm  $\pm 5$  mm
- ◆ Hərəkət olunan üçayaqla 357 mm  $\pm 5$  mm
- ◆ Eni 150 mm
- ◆ Uzunluğu 145 mm
- ◆ Qutu 468x254x355 mm

## **Çəkisi**

(Akkumulyator və üçayaqla)

- ◆ GDF III üçayaqlı 4,46 kg
- ◆ Hərəkət olunan üçayaqla 4,68 kg

## **Fırlanma oxunun uzunluğu**

- ◆ Üçayaqsız 196 mm
- ◆ GDF III üçayaqla 240 mm ± 5 mm
- ◆ Hərəkət olunan üçayaqla 237 mm ± 5 mm

## **Enerji bloku**

- ◆ Akkumulyator batareyası Ni+Mh (0% kadmiya).
- ◆ Gərginlik 6v, 1800 mAh.
- ◆ Xaricdən enerji alanda – Xarici kabeldən istifadə edəndə gərginlik 11,5–14 V arasında olmalıdır.

## **Ölçmə müddəti**

- ◆ Bucaqları 4 saatdan çox
- ◆ Xətləri 1000-dən çox

## **Temperatur diapazonu**

- ◆ Saxlama -40°C to +70°C  
-40°F to +158°F
- ◆ Ölçmə -20°C to +50°C  
-4°F to +122°F

## **Avtomatik korreksiya olunurlar**

- ◆ Kollimasiya səhvi hə
- ◆ Sıfır yeri hə
- ◆ Yerin əyriliyi hə
- ◆ Refraksiya hə
- ◆ Fırlanma oxunun mailliyi hə

## **Yazma**

- ◆ RS 232 portla hə
- ◆ Daxili yaddaş hə

Total capacity ümumi həcmi 256 Kv (4000 məlumatlar bloku və ya 7000 istinad nöqtəsi).

## Məsafelerin ölçülməsi (İQ: - infraqırmızı)

- ◆ Növ – infraqırmızı
- ◆ Aparıcı dalğanın uzunluğu – 0,780 mkm
- ◆ Ölçmə sistemi: xüsusi tezlikli 100 mqahers  $\Delta$  1,5 m bazalı sistem
- ◆ EDM növü koaksiyalı
- ◆ Ekrana çıkış 1 mm-ə kimi

Xətt ölçmə rejimi	Ölçmenin deqiqiliyi	Bir ölçmeye sərf olunan vaxt
Standart	2 mm + 2 pp m	< 1 san
(Fast) tez	5 mm + 2 pp m	< 0,5 san
Müşahide etmək	5 mm + 2 pp m	< 0,3 san
(IR Tape) elektron ruletkə	5 mm + 2 pp m	< 0,5 san

Şuanın yolunda hərəkət edən obyektlərin olması, havanın titrəməsi göstərilən xarakteristikaların göstəricilərini aşağı salır biler.

### Ölçülen məsafənin uzaqlığı (normal ve tez rejimində)

	Standart prizma	Tripel prizma (GPH3)	Əksətdirici 360°	Əksətdirici 60mmx60mm	Mini prizma
1	1800 m (6000 ft)	2300 m (7500 ft)	800 m (2600 ft)	150 m (500 ft)	800 m (2600 ft)
2	3000 m (10000 ft)	4500 m (14700 ft)	1500 m (5000 ft)	250 m (800 ft)	1200 m (4000 ft)
3	3500 m (12000 ft)	5400 m (17700 ft)	2000 m (7000 ft)	250 m (800 ft)	2000 m (7000 ft)

- 1) Berk tüstü, görmə 5 km və ya günəşli isti havada xəyalın titrəməsi.
- 2) Az tüstü, görmə 20 km və ya günəşli havada xəyal tərpənir – azacıq titrəyir.
- 3) Buludlu, tüstü yoxdur, görmə 40 km qədər: xəyal sakitdir, titrəmir.

## RL məsafelerin ölçülməsi (görünən diapazonda)

- ◆ Növ – qırmızı lazer görünən diapazonda.
- ◆ Aparıcı dalğanın uzunluğu 0,670 mkm
- ◆ Ölçmə sistemi: 100 meqahers = 1,5 m bazasında xüsusi tezlik sistemi koaksiyaldır.
- ◆ EDM növü
- ◆ Ekrana çıkış: 1 mm-ə qədər

- ◆ Lazer lekəsinin ölçüsü: 20 m qədər məsafə üçün 7x14 mm.  
50 m qədər məsafədə isə 10x20 mm.

### **Ölçülen məsafələrin uzunuğu (əksetdiricisiz)**

- ◆ Ölçmə diapazonu 1,5 m – 80 m (markaya qədər 710333).
- ◆ Ekrana çıxarılan məsafə 760 m qədər.
- ◆ Daimi toplananlar +34,4 mm.

Atmosfer şəraiti	Məsafə (əksetdiricisiz)	
	Əksetdiricisiz markanın ağ tərefi üzrə	Əksetdiricisiz Albedo 0,25 – boz tərefi üzrə
4	60 m (200 ft)	30 m (100 ft)
5	80 m (260 ft)	50 m (160 ft)
6	80 m (260 ft)	50 m (160 ft)

- ◆ Işığın eks etdirmək üçün eksponometriə boz Kodak etalonundan istifadə olunub.

Ölçmenin növü	Ölçmenin dəqiqliyi	Ölmeye sərf olunan vaxt
Short	3 mm + 2 ppm	3,0 saniye + 1,0 san/10 m > 30 m
Prizmaya tuşlamaqla	5 mm + 2 ppm	2,5 saniye
Müşahidə etməkə	5 mm + 2 ppm	1,0 saniye + 0,3 san/10 m > 30m

— müxtəlif maniyeler və şuanın yolunda hərəkət edən obyektlər, havanın dalgalanması xarakteristikada göstərilən dəqiqliyi azalda bilər.

### **Əksetdirici ilə məsafənin ölçülməsi**

- ◆ Ölçmə diapazonu 1000 metrdən çox.
- ◆ Displaye çıxarılan məsafə 12 km-ə qədər.

Atmosfer şəraiti	Əksetdiricidən istifadə etməkə məsafə	
	(GPR1) standart prizma	(GPH3) Tripel prizması
1	1500 m (5000 ft)	2000 m (7000 ft)
2	5000 m (16000 ft)	7000 m (23000 ft)
3	> 5000 m (160000 ft)	> 9000 m (30000 ft)

### **Atmosfer düzelişi**

Ekrana çıkan məsafə o vaxt dəqiq olur ki, ölçü işləri aparılında atmosfer şəraiti nəzəre alınmış olsun və hər bir km məsafəyə ppm – mm/km düzəlis verilsin.

Atmosferə görə düzelişdə havanın təzyiqi, nisbi nəmliyi, temperaturu hesaba alınır.


Əger yüksək dəqiqlikli ölçmələr üçün məsafəyə atmosfer düzəlişi 1 ppm (1 km-ə 1 mm) dəqiqliyində verilibsə, onda sonrakı parametrlər yenidən ölçülməlidir: havanın temperaturu  $1^{\circ}\text{C}$ , atmosfer təzyiqi 3 millibara kimi və nisbi nəmlik – 20% kimi.

Məsafə ölçüsünə ən çox təsir edən havanın nisbi nəmliyi və temperaturudur.

Yüksek dəqiqlikli ölçmə işləri aparılanda nisbi nəmlilik, atmosfer təzyiqi və temperatur birqə ölçülüb nəzəre alınmalıdır.

### Dəniz səviyyəsinin orta yüksəkliyinə reduksiya düsturları

Aşağıda gösterilen düsturların köməyi ilə alət, mesafəni (meyilli), üfüqi proyeksiyanı, nisbi yüksəkliliyi hesablayır. Yerin eyriliyi ve refraksiyanın orta əmsali ( $K=0,13$ ) avtomatik nəzərə alınır.



Üfűqi proyeksiya əksetdiricinin yüksəkliyinə görə yox, alətin qurulduğu stansiyanın yüksəkliyinə görə hesablanır (şəkil 134).

$$\Delta = D_c \cdot (1 + ppm \cdot 10^{-6}) + mm$$

$\Delta$  = Ekrana çıkan maili  
məsafə (m)

$D_o$  = Düzelişi nəzərə alınmamış məsafə (m)

ppm = 1 km-ə düşən düzəliş  
mm-la

$mm =$  Prizmanın daimi toplusu  
(mm)

Sekil 134.

$$\Delta_A = y - A \cdot x \cdot y$$

$$\Delta_B = x + B \cdot y_2$$

Burada:

$\Delta_A$  — üfűqi proyeksiya (m)

$\Delta_B$  — nisbi yüksəklilik

$y = \Delta_A \cdot (\sin E)$

$x = \Delta_A \cdot \cos E$

$E$  = vertical – circle reading – şaquli bucaq

$$A = \frac{1 - k/2}{R} = 1,47 \cdot 10^{-7} \text{ (m}^{-1}\text{)}$$

$$B = \frac{1 - k}{2R} = 6,83 \cdot 10^{-8} \text{ (m}^{-1}\text{)}$$

$K = 0,13$

$R = 6,37 \cdot 10^6 \text{ m.}$

**TƏLİMATDA VƏ ALƏTİN EKRANINDA RAST GƏLƏN TERMİNLERİN İZAHATI**

Sıra №	İngilis dilində	Azərbaycan dilində mənası
1	ALL	Bütün kəmiyyətlər ölçülür və yaddaşa yazılır
2	DIST (EDM)	Ölçü götürülür, ekranда (displayde) görünür, ancaq yaddaşa verilmir
3	USER (FNC)	Istifadəçi funksiyası (bu düymə üçün nəzərdə tutulmuş müəyyən funksiyadan istifadə olunması)
4	PROG (MENU)	Programlar siyahısının çağırılması
5	SHIFT	Əlavə (kəməkçi) funksiyaları açmaq üçün kəməkçi düymə
6	CE (ESC)	Simvolların silinmesi, rəqəm və hərifləri yazmaq üçün de istifadə olunur
7	PgUp	Bir pencəre yuxarı qalxmaq düymesı
8	PgDn	Bir pencəre aşağı enmek düymesı
9	Display	Ekran
10	SET	İşə salmaq və ekranдан çıxarılmış qiymət qaytarılır və dialog qurtarır
11	OK	Təsdiq etmək və ekranдан çıxarılmış məlumatı və ya komandanı qəbul edir və dialoqu qurtarır
12	EXIT	Cıxış
13	PREV (PREVIEWS)	Əvvəlki dialog pəncəresinə kecid
14	NEXT	Növbəti (sonraki) dialog pəncəresinə kecid
15	SETUP	Quraşdırmaq-durulan nöqtənin tapşırıq rejimi
16	FIXPT	Tapılan nöqtə istinad nöqtəsidir
17	MEAS (Measuring)	Tapılan nöqtə axtarılan nöqtədir
18	SEARCH	Axtarmaq üçün yeni şərt goymaq
19	EDM (Electron Distance Measuring)	Obyektivə bağlanmış elektron məsafəölçən (açmaq üçün SHIFT sonra DTST)
20	LIGHT	İşıq
21	LEVEL	Taraz
22	LASER PLUMMET	Lazer şaquli
23	St 1D	Stansiyanın adı
24	STAT	Stansiya
25	< ENH = O >	(Y=0; X=0; H=0) nöqtənin koordinatları sıfır qəbul edilib
26	REC	Daxili yaddaşa yazmaq və ya ardıcıl portla ötürmək
27	FNC (FUNCTION)	SHIFT vasitəsilə müəyyən funksiyani yerine yetirmək

Sıra №	İngilis dili nda	Azerbaycan dilinde mənası
28	ESC	Əvvəlki pəncərəyə addım-addım geri qayıtmak (əvvəl SHIFT, sonra CE)
29	PCMCIA card-Personal Computer Memory Card International Association	Beynəlxalq Assosiyasiyanın fərdi kompüter yaddaş kartı
30	YES	He
31	Surveying	Planalma
32	REM – HEICHT	Əlçatmaz nöqtənin hündürlüğünün ölçüləsi
33	SET A JOB FIRST	İşin növü düzgün qurulmayıb
34	SET A STATION FIRST	Tapşırıq üçün münasib nöqtə yoxdur
35	NO JOB IN SYSTEM	Sistemdə işin adı yoxdur. İşin adını yazın
36	NO STATION IN SYSTEM	Sistemdə stansiyanın parametrləri yoxdur
37	SET ORIENTATION FIRST	Əvvəl oriyentirləməni qurun
38	NO ORIENTATION IN SYSTEM	Sistemdə oriyentirləmə qurulmayıb
39	DE FAULT	Adsız yadda saxlama
40	SET STATION	Stansiyanın qurulması
41	COORD	Koordinatların el ilə daxil edilməsi
42	RESI (RESIDUAL)	Iki ölçme arasındaki fərq (düzəliş)
43	Setting Out...	Yere (naturaya) köçürmə
44	Area	Sahələrin tapılması
45	Hz – Incr	Azimut bucağının artması
46	Right	Sağ tərəfə ölçüləsini göstərir
47	Left	Sol tərəfə ölçüləsini göstərir
48	Tilt corr	Alet meyilliyyinin düzəldilməsi
49	Left angle measurements	Ekranda sol bucağın ölçüləsmesi kimi görünür. Ancaq aletin yaddaşına sağ bucaq kimi yazılır
50	Hz collimation	Kollimasiya sehvi
51	o I II	Dərəcə ölçüsü ( $0^{\circ}$ – $359^{\circ} 59' 59''$ )
52	DD	Dərəcə ve onun hisseleri ( $0^{\circ}$ – $359,999$ )
53	Gon	Qrad ( $0$ – $399,999$ qrad)
54	Mill	Miniliklə ( $0$ – $6399,99$ )
55	M	Metr
56	Ft/in_ $\frac{1}{8}$	ABŞ futu, dyumu $1 \text{ dyum} = \frac{1}{8} \text{ fut}$
57	US -ft	ABŞ futu
58	Intl · ft	Beynəlxalq fut
59	°C	Selsi dərəcəsi
60	°F	Farenqeyt dərəcəsi
61	mbar	Millibar (təzyiq)

Sıra №	İngiliz dilinde	Azərbaycan dilində mənası
62	hPa	Hektopaskal (100 paskal)
63	MmHg	Millimetrlə cive sütunu
64	in Hg	Cive sütunu düyümle
65	< B & D >	Alet keçir «klaviaturadan bölmə elementlerinin keçirilməsi» rejimine
66	Brg	Istiqamət
67	Hdis	Üfüqi proyeksiya
68	FINDPT	Axtarış üçün yeni kriteri verir
69	No or invalid Ptld or coords	Ya nöqtənin identifikasiatorları yoxdur, ya düzgün verilməyib və ya koordinatları yoxdur
70	Invalid entries of data	Verilmiş məlumatlarda yolverilməz rəqəm var
71	Hdiff	Iki nöqtə (1, 2) arasındakı nisbi yüksəklik
72	Hdist	Iki nöqtə (1, 2) arasındakı üfüqi proyeksiya
73	Ptld	Nöqtə haqqında məlumat axtarmaq
74	RESULT	Nəticə
75	NEW Pt <sub>2</sub>	2 Nöqtə yeni xəttin başlanğıcı kimi götürülür.
76	No distance measured	Xətt ölçüsü aparılmayıb
77	NEW	Sahənin yenidən hesablanması üçün işəsalma düyməsi
78	Free Station	Stansiyanın əlaqələndirilmesi
79	Stn	Alet qurulan nöqtənin adı
80	< CALC >	Nəticə pəncəresinə keçid və eger iki nöqtəyə qədər məsafə, bucaqlar ölçülübse, koordinatların hesablanması
81	RESID	Səhvlerin qalığı pəncəresinə keçid
82	Pts	Ölçü aparılan nöqtənin nömrəsi
83	Dev E	Stansiya ordinatının (Y) orta kvadrat səhvi
84	Dev N	Stansiya absisinin (X) orta kvadrat səhvi
85	Dev H	Stansiya yüksəkliyinin (H) orta kvadrat səhvi
86	Dev Ang	Üfüqi dairənin oriyentirlənməsinin orta kvadrat səhvi
87	OSW	Kodlaşdırma
88	Code	Obyektin kodu
89	Desc	Əlavə izahatlar
90	Attrib	Kodlaşdırma siyahısı tərtib olunanda operatorun atributu verdiyi ad
91	Value	Atributun mahiyyəti
92	Infol	Serbest redakte olunan məlumatların əlavə setiri
93	CSI	Kodlaşdırma
94	ATTR	Qalan atributlara baxış
95	MAN	Klaviaturadan kodlarına keçid
96	◀ ▶	Kursorun düymələrindən istifadə edib kod siyahısını varaqlamaq olar

Sıra №	İngilis dilinde	Azerbaycan dilinde mənası
97	Mandatory	Atributun statusudur. Aparılmış deyişikliyi təsdiq etməyi tələb edir
98	Normal	Atributun statusudur. Hədsiz redakte edilə bilər
99	MORE	Displaydən coxlu atributların çıxarılması
100	QUICK Settings	Təcili tənzimləme
101	OFF	Akustik sığnal söndürülüb
102	ON	Akustik sığnal qoşulub
103	LOUD	Sığnal sesinin artırılması
104	RS 232	Məlumatların ardıcıl ötürülməsi sistemi
105	Int	Bütün məlumatlar daxili yaddaşa yazılır
106	AUTO – OFF	Avtomatik sönmə
107	ENABLE	20 dəqiqə əlliə işləmeyəndə özü avtomatik söñür
108	SLEEP	Enerjiyə qənaət rejimi
109	LCD	Maye kristalda ekranın xarici mühitdən asılılığı
110	IR < – > RL	İnfragörmümüzü diapazon və görünən diapazon arasına EDM rejiminin qoşulması
111	FACE I Definition	Şəquli dairəyə nisbetən durbinin vəziyyətinin tapılması
112	Position I	Durbin I vəziyyətdədir, yeni daire solda
113	V – Left	L daire solda
114	V – right	R daire sağda
115	Display heater	Displayin qızması
116	ON	Temperatur 5° C-dən az olanda ve işıq lampası qoşulanda qızma avtomatik qoşulur
117	Reticle	Saplar toru
118	Low	Saplar şəbəkəsi az işıqlanıb
119	Medium	İşıq orta səviyyədədir
120	High	İşıq şəffafdır
121	Lazer Point	Lazerlə tuşlama
122	Dist Mode	Məsafə ölçmə rejimi
123	Prism Constant	Əksətdircicinin daimi toplayanı
124	Prism ture	Əksətdircicinin növü
125	Pressure	Alət, qurulan nöqtədə atmosfer təzyiqi
126	Ht. a. MSL	Alət qurulan nöqtənin orta dəniz seviyyəsində yüksəkliyi
127	Temperature	Alət qurulan nöqtədə havanın temperaturu
128	Rel. Humid	Havanın nəmliyi % -le (norma 60%)
129	Refr. Coeff	Refraksiya əmsali
130	Atmos PPM	Hesablanıb displaye çıxarılmış 1 km mesafəye mm-le atmosfer düzelişi
131	Baudrate	Məlumatın verilməsi süreti 2400, 4800, 9600, 19200 (saniyədə bit)

Sıra №	İngilits dilində	Azərbaycan dilində mənası
132	Databits	Məlumatlar 7 biti olan paketlə ötürülür. Əger cütlükde «None» və ya «Odd» yazılıbsa, onda bu rəqəm avtomatik verilir
133	Even	Cütlik
134	Odd	Təklik
135	None	Əger bitler məlumatı 8-də qoyulubsa, cütlük yoxlanılmır
136	CRLF	Yeni setirə keçid
137	CR	Karetin qaytarılması
138	Stopbits	Bit məlumatların parametrlərindən və cütlüyünün yoxlanılması parametrindən asılı olaraq parametr 0, 1 və 2 ola bilər
139	TH – RXD	Məlumatların gebulu
140	Free Jobs	İşə yararlı tapşırıq ekrana çıxarılır
141	Default	Tapşırıqda – heç bir məlumat yoxdur
142	Tilt corr	Kompensatorun indi qoymaları ekrandan çıxarıır
143	USER key	Bu bölmədə istifadəçi düymələrinin təyinatına baxmaq olar
144	Instr. Temp.	Alet temperaturasının ölçülmesi
145	DSP Heater (ON/OFF)	Ekranın qızma prosesi aktivləşir
146	Hz Colim (ON/OFF)	Ölçülmüş üfüqlü bucaqlara kollimasiya səhvine görə düzəliş verile de biler, verilməye de biler
147	Calibration values	Yustirovka səhvlerinin yaddaşa verilməsi- şəquli dairənin sıfır yeri və aletin mailliyi
148	Software versions	Aletin program təminatı: Op – System: operasiya sistemi, APP – SW: elavə program, funksiya və menyu. Layout: istifadəçinin pəncərələr sistemi
149	EDIT /VIEW/ DELETE	Redakte etme: baxış, yaratmaq və verilmiş tapşırığın ölçümləri kod siyahısının silinmesi
150	INITIALIZE MEMORY	Yaddaşın tam silinmesi
151	DATA DOWNLOAD	Seçilmiş məlumatlar toplusu deyişmə interfeysinə protokolsuz ötürülür
152	STATISTICS	Tapşırıq haqqında statistik məlumatın daxili yaddaşa paylanması
153	VIEW/EDIT DATA	Məlumatlara baxıb onu redakte etmek
154	DEL (delete)	Ekranda seçilmiş istinad nöqtəsinini silmək
155	SAVE	Yeni təşkil olmuş layihəni yazmaq
156	VIEW	Keçirilmiş məlumatları saxlamamaq şətirlə layihələrin axtarışı rejimine qayıdış
157	PREV	Istinad nöqtələrinin axtarışı pencəresinə qayıdış
158	Project – 01 C	Layihənin seçilməsi. Məsələn, Project – 01 C

Sıra №	İngilis dilində	Azərbaycan dilində mənası
159	«ST»	Stansiyanın seçilməsi
160	SEARCH	Axtarış rejimine qayıdış
161	Codelist	Kodların siyahısı, klassifikator
162	ATTR	Atributların (elfba-rəqəm xarakteristikasının) keçirilməsi
163	SAVE	Keçirilmiş məlumatların yazılıması. Kodların axtarışı rejimine kecid
164	ALL Mem	Yaddaşdakı bütün məlumatların silinməsi
165	Laptop	Ardıcıl ötürücü kompüteri. Məsələn, Laptop
166	SEND	Məlumatların interfeys vasitəsile ötürülməsi
167	Job – ob:	Məlumatların ötürülməsi layihesinin seçilməsi
168	Data	Istinad nöqtələri və ölçmə nəticələri haqqında məlumatlar bir-birindən asılı olmayaraq ötürürlə bilerlər
169	Format	Deyişmə formatının seçilməsi
170	Stations	Layihenin tertibində istifadə olunan stansiyaların sayı
171	Fixpoints	Layihədə yazılılan istinad nöqtələrinin sayı
172	Meas Rec's	Seçilmiş layihə daxilində məlumatları yazılmış blokların sayı
173	Data SAVED	Məlumatlar daxili yaddaşa yazılıblar
174	JOB DELETED	Layihenin bütün məlumatları siliniblər
175	Data DELETED	Məlumatlar daxili yaddaşdan çıxarılıblar.
176	No data found in memory	Yaddaşda heç bir qadağan olunmuş məlumat bloku tapılmayıb
177	ALL memory blocks occupi – ed	Daxil oluna bilən yaddaşlar doludur.
178	Job already exists in database	Layihə və ya onun məlumatları yaddaşda var
179	Invalid Job – Name	Ya layihəyə ad verilməyib və ya «-» simvolu var
180	Calibration	Alətin işçi vəziyyətinə getirilməsi
181	Hz – COLLIMATION	Alətin üfüqi dairəsinin kollimasiya səhvi
182	Total	Cəm
183	Digital	Rəqəmli
184	STATION NAME	Stansiyanın nömrəsi və alətin hündürlüyünə keçirmek
185	Installyasiya	Programın yüklenmesi
186	Utilit	Köməkçi program

## **İSTİFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT**

1. Leica Geosystems AG CH-9435 Heerbrugg (Switzerland) 2000.
2. Россия 620 100, Екатеринбург, ул. Восточная, 33–Б отдел маркетинга и продаж.
3. Электронные тахеометры корпорации (компании, фирмы)  
**Nikon** 107005 г. Москва, ул. Бауманская, 53.

## M Ü N D E R İ C A T

1. Leica TC (R) 303/305/307 seriyali elektron taxeometrlər .....	3
2. Texniki terminlər və işarələr. ....	4
3. Leica Survey Office şəxsi kompyuterlər üçün proqramlar toplusu (paketi).....	6
<b>Aletle İş qaydası, düymələr və onların funksiyaları .....</b>	<b>8</b>
4. Düymələrin kombinasiyası. ....	9
5. Sacayağın düymələri .....	9
6. Ekranın (displayin) düymələri. ....	10
7. Simvollar.....	10
8. Menyu sistemi.....	11
9. Aletin qablaşdırıldığı qutunun açılması .....	12
<b>Ölçü işlərinə hazırlıq.....</b>	<b>13</b>
10. Akkumulyatorun dəyişdirilmesi. ....	13
11. Üçayağın qurulması. ....	14
12. Aletin lazer şası vasitəsilə mərkəzləşdirməsi və texmini üfüqi vəziyyətə getirilmesi. ....	14
13. Elektron tarazla aletin üfüqi vəziyyətə dəqiq getirilməsi. ....	15
14. Hərəket edən sacayağın köməkliyi ilə mərkəzləşdirmə. ....	16
<b>Funksiyalar .....</b>	<b>16</b>
15. Rejime keçirmə (qoşma). ....	16
16. Redakteetmə rejimi. ....	17
17. Simvolun leğvi (götürülmesi). ....	17
18. Rəqəm (ədədi) informasiyasına giriş. ....	18
19. Simvollara daxilolma (elaveetmə). ....	18
20. Əliibə-rəqəm informasiyasına giriş....	19
21. Simvolların yiqlılması (topllanması)....	19
22. Nöqtənin axtarışı.....	20
23. Birbaşa axtarış.....	20
24. İşarəlenmə. ....	21
25. Şablonla axtarış. ....	22

<b>Ölçme .....</b>	<b>22</b>
26. Stansya penceresinin statusu.....	23
27. İşin ardıcılılığı .....	24
28. Oriyentirleme .....	24
29. Ekranın düymeleri.....	24
30. Nöqtə koordinatlarının el ilə daxil edilməsi.....	25
31. FNC düymesı.....	25
32. EDM rejiminin dəyişdirilmesi.....	25
33. Məlumatların yaddaşa yazılması (REC).....	26
34. Axırıcı yazıların pozulması .....	26
35. Əlçatmaz nöqtələrin yüksəkliliyinin təpiləsi.....	27
36. Yerdeki nöqtənin ölçüləsi .....	27
37. İşçi programı .....	28
38. Səhvler haqqında məlumat .....	28
39. İş tapşırığının müyyənəşdirilmesi.....	29
40. Tapşırığın tekrar daxil edilməsi .....	29
41. Stansya tapşırığı .....	30
42. Koordinatları məlum olan nöqtələr.....	30
43. Əl ilə tapşırıq .....	31
44. Üfüqi dairenin oriyentirlənməsi .....	31
45. Hesablanmış cəhətəşəminin indikasiyası .....	34
46. Düzəlişlərin çıxarışı .....	34
47. Xeyirli informasiya .....	34
48. Əlavə tapşırıqlar.....	35
<b>Giriş .....</b>	<b>35</b>
49. Planalma.....	36
50. Layihənin naturaya (yere) köçürülməsi.....	37
51. Yaddaşdan götürülen məlumatlara əsasən layihənin naturaya köçürülməsi.....	37
52. Layihə koordinatlarının el ilə daxil edilməsi .....	38
53. Qütb üsulu.....	38
54. Perpendikulyar üsulu.....	39
55. Koordinat üsulu .....	39
56. Tie Distance program modulu .....	41
57. Birinci piketdə ölçü.....	41
58. İndikasiya imkanlarının genişləndirilmesi .....	42
59. Neticələr .....	42
60. Sahələrin hesablanması.....	43
61. Yerde məsafələrin ölçüləsi və sahələrin avtomatik hesablanması prosesi.....	44
62. Free Station rejimi (stansianın əlaqələndirilmesi).....	45
63. Ölçmə imkanları .....	46
64. Ölçmə prosesinin həddi .....	47

65. Hesablaşma üsulları.....	47
66. Stansiyanın yaradılması.....	48
<b>Stansiyaların bir-biri ilə əlaqələndirməsi üsulları.....</b>	<b>48</b>
67. Bucaq və məsafədən birgə istifadəetmə .....	48
68. İşin ardıcılılığı .....	48
69. Sehvler qalığı .....	50
70. Sehvler haqqında məlumatlar .....	51
71. Kodlaşdırma .....	51
72. OSW kodlaşdırması .....	52
73. GSI kodlaşdırılması .....	52
74. Kod bloklarının axtarışı .....	52
75. Klaviaturadan kodun daxil edilməsi .....	53
76. Əlavələr .....	53
77. Müstəsna hal .....	53
78. Blok kodlarının yazılıması .....	54
79. Xəberdarlıq və məlumat sistemi .....	54
80. Display düymələrinə giriş .....	54
81. Tez qurma (Quick Settungs) .....	54
82. Sistem parametrlərinin qoyulması .....	56
83. Yelpik .....	56
84. Bölme siqnalı .....	57
85. Ekranın kontrastlığı .....	58
86. İstifadəçi düymələri .....	58
87. Tilft corr – aletin mailliyyinin correksiya olunması .....	59
88. Şəqülli dairənin tənzimlənməsi .....	60
89. Üfüqi seth .....	60
90. Hz kollimasiya sehvi .....	61
91. Ölçü vahidinin seçilməsi .....	61
92. EDM qurulma parametrləri .....	62
93. Əksetdiricinin növü (Prism type) .....	63
94. Əksetdiricinin daimi toplananı (Prism constant) .....	64
95. EGL mayakı .....	64
96. İşçi diapazonu 5–150m (15–500 fut) .....	65
97. Məlumatların deyişdirilməsi .....	66
98. Vaxt ve tarix .....	68
99. Vaxtin öyrənilmesi .....	68
<b>Sistem məlumatları .....</b>	<b>69</b>
100. Redaktəetmə. Məlumatların pozulması .....	72
101. Fixpoints-istinad nöqtələri .....	72
102. Measurements – ölçmə .....	73
103. Codelist (kodların siyahısı), təsnifat .....	74
104. Kodun pozulması .....	75
105. Yaddaşa olan məlumatların pozulması .....	76

106. Məlumatların ötürülməsi .....	77
107. Statistika .....	77
108. Ekranın düymələri .....	79
109. Kollimasiya səhvinin (c) tapılması .....	80
110. Sıfır yerinin yoxlanması .....	82
111. Quraşdırılmış məsafəölçən (görünən diapazonda lazer) .....	82
112. Quraşdırılmış məsafəölçən (infraqırmızı lazer) .....	84
113. FCC NORMALARI .....	85
114. Yoxlama və tənzimləmə .....	85
115. Lazer şaqulu .....	87
116. Akkumulyator batareyalarına enerjinin doldurulması .....	88
117. Texniki xarakteristikə .....	89
118. Mesafelərin ölçüləməsi (İQ – infragırmızı) .....	92
119. Atmosfer düzelişi .....	94
120. Deniz seviyyəsinin orta yüksəkliliyinə reduksiya düsturları .....	94
121. İstifadə olunan ədəbiyyat .....	102

Redaktoru *E.K.Dadaşova*  
Bədii redaktoru *A.A.Ələkbərov*  
Texniki redaktoru *B.Ə.Kərimova*  
Korrektorları *A.Q.Axundova, T.M.Zahidova*

Yığılmağa verilmiş 14.08.2002. Çapa imzalanmış 23.08.2002.  
Nəşrin forması 60x90 1/16. Ofset kağızı №1.  
Helvetica qarnituru. Ofset çapı. Fiziki və şərti ç.v. 6,75.  
Tirajı 500. Sifariş №155. Qiyməti müqavilə ilə.

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin  
“Maarif” nəşriyyatı.  
Bakı—370111, A. Məhərrəmov küçəsi, № 4.  
“Çağlıoğlu” mətbəəsi.  
Bakı şəhəri, M. Müşfiq küçəsi, 2a.

*QƏRİB ŞAMİL OĞLU MƏMMƏDOV  
İMRAH HÜSEYN OĞLU ƏHMƏDOV*

**LEICA TC (R) 303/307 SERİYALI ELEKTRON  
TAXEOMETRLƏRİN DƏN İSTİFADƏYƏ DAİR TƏLİMAT**

(Geodeziya mütəxəssisləri üçün)

Azərbaycan Respublikası Dövlət Tədris-Pedaqoji  
Ədəbiyyatı Nəşriyyatı “Maarif”

Bakı --- 2002