

Q.Ş. Məmmədov, İ. H. Əhmədov

**GPS System 500 qəbuledicisindən
istifadəyə dair**

TƏLİMAT

Bakı - 2003

Tərcümə və tərtib edənlər: **Qərib Şamil oğlu Məmmədov**
İmran Hüseyn oğlu Əhmədov

+ 526
M51

Rəyçilər: Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin «Mühəndis geodeziyası» kafedrasının müdürü dos. A. Atakişiyev,

Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafiya fakultəsinin Geodeziya və kartografiya kafedrasının müdürü dos. R. Ə. Babayev

GPS System 500 qəbuledicisindən istifadəyə dair təlimat

Təlimat geodeziya, topoqrafiya, kartografiya, yerquruluşu, coğrafiya və sair elmlər üzrə mütəxəssislər və müvafiq ixtisaslar üçün kadr hazırlanmasında tədris vəsaiti kimi istifadə olunması məqsədilə tərcümə və tərtib olunmuşdur.

244396

M $\frac{1902030000-033}{061-2003}$ «Kür» nəşriyyatı



MÜNDƏRİCAT

səh.

Giriş	5
I fəsil. GPS System 500 alətindən istifadə qaydası.	
GPS qəbuledicisi	6
§1 Məlumatların emalı üçün program təminatı.....	6
§2 Emal üçün SKI-Pro (SKI-Pro-L1) program təminatı.....	6
§3 Avadanlıqların hazırlanması.....	7
§4 Heç bir təyinat olmadan konfiqurasiya parametrlərindən istifadə etməklə ölçmə.....	8
§5 SKI-Pro programı ilə məlumatların hesablanması.....	20
§6 Alətin daşınması.....	21
§7 Antenna və GPS qəbuledicisinin ildirimdan mühfizəsi.....	23
§8 SR 520, SR 530 aparatlarının siqnal qəbuledicilərinin xarakteristikası	24
II fəsil. GPS ölçmələrinin ümumi planlaşdırılması.	
Bazis xəttinin uzunluğu	28
§9 Tez statika metodu üçün müvəqqəti istinad stansiyası.....	28
§10 Kontrol ölçmələri	29
§11 Gecə və gündüz müşahidələri arasındaki ferq.....	29
§12 Uzun xətlərin tapılması	30
§13 Koordinatların yerli koordinat sistemində keçirilməsi.....	30
§14 İşin planlaşdırılması.....	31
§15 Müvəqqəti istinad stansiyaları	32
III fəsil. Müşahidə layihəsinin tərtibi. GDOP həndəsi kəsdiirməsinə görə dəqiqliyin azalması göstəricisi.....	33
§16 GPS ölçmələrini müvəffeqiyətlə aparmaq üçün «pəncərə» seçiləsi	33
§17 Qənaətbəxş «pəncərənin» seçiləsi. Tez statik pəncəresi.....	34
§18 Müşahidə müddəti və bazis xətlərinin uzunluqları.....	35
IV fəsil. Çöl işləri. İstinad (stansiyası) məntəqəsi.....	37
§19 WGS-84 koordinat sistemində koordinatları məlum olan nöqtənin mövcudluğu.....	38
§20 Stop and Go (Dayan və Get) indikatorundan istifadə.....	39
§21 Çöl jurnalının işlənməsi (doldurulması).....	40
V fəsil. Məlumatların SKI-Pro idxlə edilməsi. Məlumatların ötürülməsi vaxtında yoxlama və redakta etmə	42
§22 Məntəqələrin biri üçün ilkin (istinad) WGS-84 koordinatların alınması.....	43
§23 Üfüqdən yuxarıda olan yüksəklik kəsdiirmə bucağı.....	44
§24 Hesablamada istifadə olunan məlumatlar.....	45
§25 Məsafədən asılı olaraq çoxmənalının qeyd olunması (fiksasiyası)	45

§26 Orta kvadrat səhvin həddi	46
§27 Həllin tipi	47
§28 İonosferin nəzərə alınması (uçotu) metodu.....	48
§29 Bazis xətlərinin seçilməsi-hesablaşma strategiyası	49
§30 Həddi qiymətdən qısa bazis xətləri.....	51
VI fəsil. Protokol faylıının analizi və nəticələr	53
a) Həddi uzunluqdan qısa olan bazis xətləri	53
b) Verilmiş haddən uzun bazis xətləri	54
§31 Nəticələrin yazılması	54
§32 Tez statika metodu ilə birtezlikli ölçməyə iradlar.....	56
VII fəsil. System 500-ün köməkliyi ilə statika və tez statika metodlarında işi icra etmək üçün istifadə olunan avadanlığın tərkibi	58
§33 Statik metodla ölçmə aparmaq üçün System 500-ün hazırlanması	58
§34 Menyu (sistemi) üsulu	59
§35 Məlumatların siyahısı.....	61
§36 Ən qısa bazis xəttinin ölçülməsinə aid misal.....	75
§37 Ölçmə işlərinin gedişində qəbulədici vəziyyətinin(statusunun) analizi	75
§38 Peyklərdən gələn sinyalların qəbulu vəziyyəti	76
§39 Stop & Go indikatoru (Dayan və Get indikatoru)	78
§40 Akkumulyatorun doldurulması səviyyəsi və yaddaş vəziyyəti	79
§41 İndiki (cari) koordinatların displayə (ekrana) çıxarılması.....	80
VIII fəsil. Sistemin tənzimlənməsi parametrinin dəyişməsi	81
§42 Kontrollerin işıqlandırıcısının idarə olunması	81
§43 Qeydiyyat tezliyi dəyişməsinin müşahidə olunması	82
§44 Saat qurşağının seçilməsi	83
§45 Ölçmə vahidinin dəyişməsi	84
§46 Yeni konfiqurasiya fayllarının yaradılması	84
§47 Avtomatik ölçmə seanslarının proqramlaşdırılması	86
IX fəsil. Statika (inisializasi) tətbiq etməkla kinematika və Stop & Go rejimlərində ölçmə işlərinin aparılması	90
§48 Kinematika və Stop & Go rejimlərində ölçmə işlərinin aparılması	91
§49 Məlum nöqtədə (inisializasiya) qurulma	95
§50 Kinematika «on the fly»	96
§51 Ölçmənin aparılması	97
§52 Kinematika, Stop & Go və «on the fly» rejimlərində işləməyə dair təcrübəvi məsləhət	98
§53 İstifadə oluna bilən peyklərin sayı	101
§54 Ölçmə nəticələrinin yazılması (statusu) vəziyyəti	101
İstifadə olunan ədəbiyyat	104
GPS System 500 qəbulədiciisinin ekranında rast gələn terminlər ...	105

GİRİŞ

İsveçrənin Leica Geosystems AG firmasının istehsal etdiyi Leica Geosystem 500 qurğusunun tərkibinə GPS (ingilis dilində *Global Positioning System* sözlerinin baş hərfi olaraq, mənasi Qlobal Mövqemüəyyənetmə Sistemi deməkdir – QMS) qəbuledicisi və geodeziya GPS ölçmələrini hesablamaq, bu proseslə əlaqədar məsələlərin həllini təmin edən Fərdi kompüter (FK) programı daxildir. Əsas komponentləri:

- 1) Peyk siqnallarını qəbul edən GPS qəbuledicisi**
- 2) Qəbuledicini idarə etmək üçün düymələrlə təchiz edilmiş nəzarət displayi (ekranı) və GPS nəzarətçisi**
- 3) Stansiyada GPS məlumatlarını hesablamaq kontrolleri üçün istifadə olunan programı**

GPS-in köməkliyi ilə geodeziya ölçmə işləri öz dəqiqliyinə, tezliyinə, universallığına və iqtisadi cəhətdən effektliyinə görə çox geniş yayılmışdır. Bu işlərin aparılması metodu, geodeziya ölçmələrindən çox fərqlənir.

Müəyyən qaydalara riyət edilərsə, GPS ölçmələrindən yaxşı nəticələr əldə etmək olar.

Bu təlimat Leica firmasının istehsal etdiyi System 500 və GPS 300 qəbulediciləri üçün nəzərdə tutulub. Burada göstərilən metodlar GPS ölçmələrinin hamısına tətbiq oluna bilər.

Bu təlimata əsaslanaraq real vaxt rejimində istifadə etməyərək, statika, tez statika və kinematika metodlarında SR510, SR520 və ya SR530 tipli GPS peyk qəbulediciləri ilə ölçmə işlərini aparmaq olar. Radiomodeminin tətbiqini tələb edən, RTK rejimində (real vaxt rejimində kinematika) ölçməni SR530 qəbuledicisi ilə aparma qaydası «Real vaxt rejimində planalma təlimatı»nda verilib.

System 500-ün funksiyaları və onun bütün imkanları haqqında məlumatlar «İstifadəçinin təlimat kitabıçasında» verilib. Bu təlimat kitabıçası PDF formatında SKI-Pro program paketinin qurma (installyasiya) CD-ROM-unda verilir.

Əgər əlavə məlumatları əldə etməyə ehtiyac duyulursa, onda (installyasiya) diskindəki SKI-Pro programının \MANUALS\README.TXT faylına müraciət etmək lazımdır. Bu təlimatda statik və tez statik metodları ilə ölçmə işlərinin aparılması prinsiplərinin ümumi qaydaları verilmişdir.

I Fəsil. GPS System 500 alətindən istifadə qaydası. GPS qəbuledicisi

GPS qəbuledicisi siqnalları NAVSTAR sisteminin görünüş dairəsində yerləşən peyklərdən alır və həmin peyklərə qədər olan məsafəni hesablayır. Leica firması bir neçə növ qəbuledici istehsal edir:

SR 510 – L1 tezliyində 12 kanallı (birtezlikli qəbuledici). Kod və faza ölçmələrini saxlayır.

SR 520 – L1 və L2 tezliyində 12 kanallı (ikitezlikli qəbuledici). Kod və faza ölçmələrini saxlayır.

SR 530 – L1 və L2 tezliyində 12 kanallı (ikitezlikli qəbuledici). Kod və faza ölçmələrini saxlayır. Bu qəbuledici kinematika ölçmələrinin real vaxt rejimində (RTK) aparılmasına imkan yaradır.

AT 502 antennası SR 520 və SR 530 qəbulediciləri üçün nəzərdə tutulub.

AT 501 antennası isə SR 510 qəbuledicisi üçündür.

SR 520 və SR 530 qəbulediciləri P-koddan istifadə edirlər.

Ancaq NAVSTAR (ABŞ) sistemin sahibi istədiyi vaxt xəbərdarlıq etmədən qanunsuz istifadəni dayandırı bilərlər. Yalnız L2 tezliyində aparılan faza ölçmələri saxlanılır. Çünkü qəbuledici avtomatik olaraq patent-izləmə siqnalın müşahidəsinə keçir.

§1 Məlumatların hesablanması üçün program təminatı

Program təminatı (PT) qəbuledici ilə müşahidə olunmuş məlumatların çöldə hesablanması (emali) ilə bazis xətlərinin uzunluğunu və baza nöqtəsinin koordinatlarının hesablanması üçün istifadə olunur.

SKI – Pro Static Kinematic program paketi (statik və kinematik ölçmələrin emali) – standart PT ikitezlikli ölçmələrinin emali üçündür.

SKI – Pro LI isə PT (program təminatı) bir tezlikli ölçmələrin hesablanması üçündür.

§2 Emal üçün SKI – Pro (SKI – Pro - LI) program təminatı

Çox vaxt bu program paketi Leica firmasının yerli nümayəndələri tərəfindən qurulur və qısa tanışlıq kursu təşkil olunur.


Bəzi hallarda programın qurulmasını (installyasiyanı) işçi özü aparır. Ancaq bu şərtlə aşağıdakı təlimata riayət olunsun.

1. CD-ROM istifadə olunan kompüter avadanlığının (qurğusu-nun) disk oxuyan qurğusuna qoyulur.
2. SKI – Pro program qurulmasına menyu seçilsin.
3. Ekranda görünən göstərişlərə riayət edilsin.

Bu program paketində interaktiv arayış sistemi vardır. Bu çap edilmiş təlimati əvəz edir. Lazım gəldikdə program paketindən bu təlimati çap etmək olar.

Akkumlyatorun doldurulması

GPS aletlərini elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün GEB 121, GEB 70 və ya GEB 71 akkumlyatorlarından istifadə olunur (şəkil 1).



Şəkil 1

Doldurma kabeli olarsa, GEB 70 və GEB 71 akkumlyatorları GKL 122 doldurma qurğusu ilə və ya GKL 23, GKL 22 qurğuları ilə doldurulur.

Yeni akkumlyatorların tam həcmdə doldurulması və ya boşaldılması üçün GEB 121 qurğusundan istifadə etmək daha məqsədə uyğundur.

§3 Avadanlıqların hazırlanması

GPS ölçmələrini müvəffəqiyyətlə həyata keçirmək üçün peykdən gələn siqnalların korlanmasının (dəyişməsinin) qarşısını almaq lazımdır. Ona görə də istinad stansiyası kimi istifadə olan GPS qəbuledicisi elə bir yerdə qurulmalıdır ki, ağac, bina, dağ və s.

əngəllər (maneələr) olmasın. Yeni qəbuledici antennası ilə GPS peyki arasında heç bir maneə olmamalıdır.

Statika və tez statika rejimlərdə ölçmə aparanda antenna üçayaq üzərində qurulmalıdır (Xüsusiə AT 501 və AT 502 antennaları). Üzərində antenna olan alət nöqtə üzərində qurulduğdan sonra mərkəzləşdirilib tarazlaşdırılmalı, üfiqi vəziyyətə gətirilib və oriyentirlənməlidir.


Daha sonra antenna kabeli qəbulediciyə bağlanır. Bu vaxt qəbuledicinin arxa tərəfində yerləşən xüsusi (yerə) deşiyə iki ədəd akkumlyator batareyası qoyulur. Peyk qəbuledicisini enerji ilə təmin etmək üçün qəbuledicinin xarici akkumlyatorundan da istifadə etmək olar. Onun üçün GEB71 akkumlyatoru qəbuledicinin PWR portuna bağlanmalıdır.

TR 500 kontrolleri qəbulediciyə bağlanandan sonra onu ya bilavasitə qəbuledicinin özünə və ya kabelə qəbuledicinin TERMINAL portuna qoşurlar. Sonra qəbulediciyə fərdi kompüter (FK) kartı qoyulur, toz və nəmlik düşməmək üçün qapaq bağlanır.

§4 Heç bir təyinat olmadan konfiqurasiya parametrlərindən istifadə etməklə ölçmə

Mərhələ 1. Qəbuledicinin işə salınması

Peyk qəbuledicisini işə salmaq üçün terminaldakı üzərində ON yazılımış düyməni basmaq lazımdır. Ekranda aşağıda göstərilən şəkillərdən biri görünəcək (Şəkil 2, 3):




Şəkil 2, 3

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Planalma | 1. Planalma |
| 2. Nişanalma (bölmə, bölünmə)
bölmənmə) | 2. Nişanlama (bölmə,
bölmənmə) |
| 3. Əməli (tətbiqi) məsələlər | 3. Əməli (tətbiqi) məsələlər |

4. Utilitlər
5. Tapşırıq
6. Konfiqurasiya
7. Ötürmə

Mərhələ 2. Piktoqramın (simvolların) analizi

Bu mərhələdə (etapda) hər şeydən vacib sistemin vəziyyətini eks etdirən bir neçə simvolun (piktoqramın) ekranın yuxarı sətrinin indikasiyasıdır (şəkil 4).



Şəkil 4

Peyk qəbuledicisini işə salan kimi piktoqrammaya xüsusi diqqət vermək lazımdır. Çünkü piktoqramma müşahidəsi mümkün olan peyklerin sayını indisurə edir (Number of visible Satellites) və onların sayı haqqında məlumat verir. Əsasən bu anda peyklerin həndəsi yerləşməsindən asılı olaraq onların sayı 4-10 olur.

Bu simvolun yanında bu anda L1/L2 tezliyində müşahidə olunan (Number of Satellites used on L1/L2) peyklerin sayını göstərən piktoqramma yerləşir.

Qəbuledici işə salınan kimi L1:0, L2:0 görünəcək. Bu təxminən 30 saniyədən sonra dəyişəcək və müşahidəsi mümkün olan peyklərin sayını eks etdirəcək.

Görünən və istifadə olunan peyklərin piktoqramlarının sayı daima dəyişir və bunun da nəticəsində peyklərin olduğu yerin dəyişməsi, üfüqdə onların görünmələri və ya üfüqdən getmələri dəyişir. Qəbuledici ilə ən azı 3 peyk müşahidə olan kimi koordinatların hesablanması başlanır. Məsələ həll olan kimi piktoqramla qəbuledicinin statusu sətrinin axırıcı sol mövqeyində – öz əksini tapacaqdır.

Ölçmənin emalı zamanı real vaxt rejimində işin təmin olunması heç bir sistemə ehtiyac olmadığına görə pəncərə həmişə 100 metr dəqiqiliyi ilə sərbəst mövqemüəyyənetməni (navigated position) yerinə yetiriləcəkdir.

Pozisiya rejimində (Position Mode) ikonkanın ekranda görünməsi ölçməyə başlamağı göstərir. Əgər bu ikonka 1-2 dəqiqədən sonra (displaydə) ekranda görünməzsə, onda bu o deməkdir ki, qəbuledici indiyə kimi peyk dən sinyal almır. Əgər indikatorda «istifadə oluna bilən peyklərin sayı» sıfır bərabərdirsə, onda antenna kabelinin qəbulediciyə və antennaya düzgün qoşulmasını yoxlamaq lazımdır. Əgər bu yoxlamadan sonra istifadə oluna bilən peyklərin sayı istifadə olunan peyklərin sayından (L1 və L2 tezliklərində) fərqlənərsə, onda antennanın açıq yerde yerləşdirilməsinə əmin olmaq lazımdır, yəni sinyala maneçilik edən bir şey yoxdur.

Piktoqramın nömrəsi piktoqram (indiki vəziyyətin axırıcı sətrində) akkumlyatorun enerjisini və qəbuledicinin indi hansı mənbədən qidalandığını göstərir.

A və B simvolları daxili batareyalardan, E isə xarici batareyalardan qidalandığını göstərir. Bu simvolla istifadə olunan akkumlyatorun nə dərəcədə enerji ilə dolu olmasına təyin etmək olar. Əgər indikatorda simvol tam qara rəngdədirsə, onda akkumlyator enerji ilə tam doludur, azdırsa-enerji yoxdur. Piktoqramda qara rəng enerjinin miqdarını göstərir.

Yaddaş həcmini göstərən piktoqram yaddaşda nə qədər boş yer olduğunu göstərir. Yazmaq üçün FK - kartını və ya daixili yaddası seçmək olar. Əgər FK-kartına giriş mümkünse və məlumatları yerləşdirib yazmaq üçün seçilibsə, onda «strelka» (ox) simvolu qəbuledicidən FK - kartını çıxarmağa imkan olduğunu göstərir.

Bu piktoqramın sağ mətəfindəki kiçik zolaq FK kartın və ya daxili yaddaşa girişin həcmini göstərir.


Əgər məlumatların yaddaşa yazılıması həddi qurtarıbsa, onda işi davam etdirmək olmaz. GPS ölçmələrini davam etdirmək üçün təmiz FK kartı qoymalıdır.

Mərhələ 3. FK-kartının formatlaşdırılması

Ölçmə nəticələrini yazmağa başlamazdan əvvəl lazımlı gələrsə, FK-kartını və ya daxili yaddaşın formasını dəyişmək (yenidən formatlaşdırmaq) lazımdır. Bu cür situasiya o vaxt yaranır ki, ya təzə FK - kartından istifadə etməyə ehtiyac olur və ya yaddaşa yazılın məlumatlar artıq lazım deyillər.

Kontrollerdəki rəqəmli düymələrdən 4-cünü basmaqla və ya kursorun düyməsinin köməkliyi ilə 4-cü sətri Utilities-i, sonra isə ENTER və ya F1 CONT-u basmaq, əgər ekranda ancaq 1-3-cü sətirlər görünürlərsə, onda əvvəlcə F4 SHOW düyməsini basmaq lazımdır. Bundan sonra «Format Memory Module» panelinə keçmək üçün ya 2-ci düyməni basmaq və ya kursorun düyməsinin köməkliyi ilə «2 Format Memory Module» sətrini seçib ENTER-i və ya F1 CONT düyməsini basmaq lazımdır.

Utilities/Format Yaddaş modul paneli açılır (şəkil 5):



Şəkil 5
Qurğu
Təcili formalaşdırma

FK-kartını formatlaşdırmaq üçün F1 CONT düyməsini sıxmaq bəsdir. Daxili yaddaşı formalaşdırmasını işə salmaq üçün ENTER düyməsini basmaq lazımdır. Ekranda görünən paneldən istənilən daxili yaddaşın formalaşdırılmasını seçmək olar (şəkil 6).

UTILITIES Format Memory Module

Устройство: Internal
Быстрое форматирование: PC-Card

ABCDEFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Şəkil 6

Qurğu Təcili formalaşdırma

Daxili yaddaşı formatlaşdırmaq üçün internal opsiyasını ayırmak üçün kursorun düymələrindən istifadə etmək və ENTER düyməsini basmaq lazımdır.

Daxili yaddaşı formatlaşdırmağı işə salmaq üçün F1 CONT düyməsini basmaq lazımdır.

Komanda yüklenəndən sonra formatlaşmış FK-kartından bütün məlumatlar silinir.

Kartın formatlaşdırılmasından əvvəl, FK – kartında bütün lazımı məlumatların suretləri (korrektno) düzgün çıxarılıb.

Əgər daxili yaddaşı yenidən formatlaşdırmaq lazım olarsa, onda orada olan və geləcəkdə lazım ola bilən məlumatları kompüterə köçürmək lazımdır.

Əgər yaddaşı formatlaşdırmanın dayandırmaq lazımdırsa, onda F1 CONT əvəzində ESC düyməsini basmaq lazımdır.

Bu hərəkət bir addım geriyə aparacaq. Beləliklə, əvvəlk paneldə formatlaşdırma komandası yerinə yetirilməyəcək.

Kartın formatlaşdırılması başa çatandan sonra ekranda yenidən MAIN (boş menyu) paneli görünəcək.

Mərhələ 4. Planalma

Planalma rejimini işə salmaq üçün boş pəncərədəki 1 düyməsi basılır və ya kursorun düymələrinin köməkliyi ilə 1 Survey seçilir. Sonra da ya ENTER və ya F1 CONT düyməsi basılır.

Ekranda şəkil 7-dəki panel görünür.

İşin növbəti mərhələsi üçün vacib olan qərarı bu pəncərədə qəbul etmək lazımdır: Tənzimləmə parametri dəstinin seçilməsi (konfiqurasiya dəsti), emal olunmamış ölçülər, antennaların növü (tipi) və qurma üsulu tapşırıq faylında yazılmacaq.

SURVEY BEGIN

Конфигурационный набор: PP_STAT

Задание : по умолчанию
Координатная система: WGS84 Geodetic

Антенна : AT502 на штативе

CONT | | | | | CSVS

Şəkil 7

Konfiqurasiyaların toplusu

Tapşırıq susma üzrə

Koordinat sistemi

Antenna AT 502 üçayaqda

Konfiqurasiya dəsti (toplusu) (Config Set) – müxtəlif əməliyyatları aparmaq üçün qəbuledicinin bir neçə parametrdə birgə qurulmasıdır;

Bu parametrə daxildir: məlumatların qeyd olunması tezliyi, nöqtələrin eyniləşdirilməsi şablonu, məlumatların formatı, antennlərin (tipləri) növləri, yer ünsürlərinin (elementlərinin) kodlaşdırma metodu və s.


Qəbuledicidə əvvəlcədən bir neçə belə şablon yazılırlar ki, bunlar da (standart) ölçməni ssenari ilə təmin edir. Yeni dəstin yaradılması üsulları aşağıda veriləcəkdir.

Statistik ölçməni aparmaq üçün ən yaxşısı PP – STAT şablonunu seçməkdir. Bunu ya kursorun soldakı düyməsinin köməkliyi ilə, hərəkət edərək müdaxilə olunması mümkün olan PP – STAT şablonuna və ya kursora giriş üçün sahə ayıraq ENTER düyməsini basmaqla etmək mümkündür. Bu vaxt bütün mövcud konfiqurasiya toplusunun siyahısı görünəcək (şəkil 8).

PP – STAT sətrini ayırmak üçün kursorun düymələri ilə aşağı-yuxarı qaldırıb-endirilir. Sonra ENTER və ya F1 CONT basılır.

Tapşırıq faylı və ya işçi faylından (Job) çöldə qeyd olunmuş məlumatların strukturlaşdırılması və təşkili üçün istifadə olunur.


İşçi faylı hədsiz sayda onlarla əlaqəsi olan bütün məlumatlarla birlikdə hesablanmış ölçmə nəticələri, kodlar, əlavə məlumatlar və s. nöqtələri daxil edə bilər. Hər bir layihə yaradılanda yeni tapşırığın yaradılması məqsədə uyğundur. Hər dəfə yeni məlumat (informa-



Şəkil 8

siya) daşıyıcısı yaradılanda (FK-karti və ya daxili yaddaş) avtomatik olaraq adı olmayan (default) işçi faylı yaranacaq. Bu vaxt yaranmış işçi faylından istifadə etmək olar və ya başqa tapşırığı aşağıdakı kimi yaratmaq olar:

Kursorun yuxarı-aşağı düymələrinin köməkliyi ilə tapşırığı yerləşdirmək üçün yer ayırməq. Sonra ENTER düyməsi basılır və ekranda aşağıdakı siyahı görünür (şəkil 9):



Şəkil 9

F2 NEW düyməsi basıldıqda (displaydə) ekranda aşağıdakı panel görünəcək (şəkil 10).

Bu pəncərədə yeni işçi fayla (tapşırıq) ad verib (Name) və ENTER düyməsini basın.

Description (şərh etmə) və Creator (müəllif) sahələrinə girişi doldurmaq vacib deyil, boş da saxlamaq olar.

JOB\ New Job

Name :	
Description:	
Creator :	
Device :	PC-Card d*

CONT

Şəkil 10

Misal üçün Test adlı yeni işçi faylı yaradaq (şəkil 11):

Təyinatı olmadıqda yeni işçi faylı FK – kartında yaranacaq.

Əgər daxili yaddaşda yaratmaq lazım gələrsə, onda Device sahəsinin daxili intermal (qurğu) opsiyasını seçmək lazımdır.

Seçilmiş aparıcı pəncərədə yeni işçi faylinin yaradılmasını təsdiq etmək üçün F1 CONT düyməsini basmaq lazımdır. Əgər yeni işçi faylini yaratmağa ehtiyac yoxdursa, (yeni fikir dəyişilibsə), onda ESC düyməsini basmaq lazımdır. Eyni funksiyani F6 QUIT düyməsi (çıxış) basmaqla da yerinə yetirir.


JOB\ New Job

Name :	Test
Description:	
Creator :	
Device :	PC-Card d*

CONT

Şəkil 11

F1 CONT düyməsi basıldıdan sonra işçi fayllar sistemindəki siyahılar yeniləşir və orada Test adlı tapşırıq görünür (şəkil 12).




Şəkil 12

Yeni yaradılmış işçi faylin seçməni təsdiq etmək üçün F1 CONT düyməsini basmaq lazımdır. İstifadə olunacaq antenna tiplərinin seçilməsi və qurulması üsulları da əsas məsələlərdən biridir.

Əsasən ən çox üçayaqda qurulan (on tripod) AT 502 antennasından istifadə olunur. Əgər SR 510 qəbul edicisindən istifadə olunarsa, onda üçayağa quraşdırılan AT 501 antennasından istifadə olunur.

Statistik ölçmə üçün bütün parametrlər qurulduqdan sonra Survey/Begin paneli aşağıdakı şəkildə görünəcək (Şəkil 13).


Quraşdırma prosesini başa çatdırmaq üçün F1 CONT düyməsini basmaq lazımdır.



Şəkil 13

Mərhələ 5. Çöldə məlumatların qeydiyyatı

İndi ekranda ölçmənin əsas paneli görünəcək. Bu misalımızda verdiyimiz qurğuya əsasən panel belə görünəcək (şəkil 14).




Şəkil 14

İndi piktoqramın indikasiyasını yenidən yoxlayaq.

Ekranın yuxarı hissəsində göstərən mövqemüəyyənetmə rejiminin piktoqramı görünəcəkdir ki, bu da «mobilliyyi» (sürətli) göstərməlidir. Piktoqramma mümkün peyklərdən ən azı 4-dən gələn siqnalın qəbul olunmasının mümkün olduğunu və istifadə olunan peyk sayının işarəsi siqnalı qəbul olunanların sayına müvafiq olmalıdır.

Qəbuledici ən azı 4 peyki müşahidə etməyə başlayan kimi koordinatları tapmaq üçün piktoqram görünməlidir. Bundan sonra təyin olunan nöqtə üzərində qoyulmuş antennanın lazımi oriyentasiyası seçilməlidir və F1 OCUPY düyməsini (nöqtədə ölçməni) basmaq lazımdır. Bu müşahidənin qeydiyyatını işə salır. Ona görə də ekran müvafiq surətdə dəyişir (şəkil 15).



Şəkil 15

Koordinatların yapılması rejimində piktoqramma statistik ölçmə işarəsini dəyişir (simvolik üçayaq görünür). Yeni piktoqramma artıq təzə məlumatların yazılımağa başlayır.

GPS-in emal olunmuş məlumatları (tərkibində xəyalı uzaqlıq və müşahidə olunan hər bir peykin siqnal fazasının ölçülməsi olan) əvvəlcədən qoyulmuş təyinatı olmadan intervalla hər 10 saniyədən bir yazılır. Bu parametr məlumatların yazılıması tezliyi (Observation Recording Rate), istifadə olunan konfiqurasiya toplusunun tərkibinə daxildir.

Sonra eyniləşdirilmiş nöqtəni müvafiq sahəyə keçirmək (Point ID). Əgər nöqtənin keçirilməsi (vaxtında) zamanı səhvə yol verilibsə, onda CE düyməsini basmaqla səhvi düzəltmək olar. Giriş daxil etmə ENTER düyməsini basmaqla başa vurulur.

Antenna qurğusunda olan metrənin köməkliyi ilə antennanın hündürlüyünü ölçmək. Antenna tutqac üzərində qoyulduğdan sonra tutqacın aşağı tərəfindəki ağ işarədən yer səthində bərkidilmiş nöqtənin yuxarı hissəsinə qədər məsafə ölçülür. Ölçülmüş hündürlüyü Ant.Height (antennanın yüksəkliyi) sahəsinə keçirmək. Əvvəlcədən «üçayaqda AT 502» və ya SR 510 qəbulədicisi üçün «üçayaqda AT 501» opsiyası seçilsə, onda antenna tutqacı özəyindən, antennanın faza mərkəzinə qədər olan məsafə avtomatik olaraq nəzərə alınacaq. Təyin edəcəyimiz nöqtə üçün bunlar daxil edilir.

Statistik ölçmənin hesablayıcısı (Static obs) indi artıq hər 10 saniyədən bir (təyinatı olmadan) yeniləşəcək, çünkü bu parametr dəyişməz saxlanılıb, yəni «təyinatı olmadan» istifadə olunur.


Displayə (ekrana) keçirilən GDOP-un qiyməti peyklərin səmada həndəsi yerləşmələrini eks etdirir. Bu dəyişmə qiyməti nə qədər az olarsa, bir o qədər həndəsi yerləşmə yaxşıdır.

Onu da qeyd edək ki, məlumatlar yazılında antennanın vəziyyətini dəyişmək olmaz. Çünkü onda koordinatların tapılması dəqiqliyi azalacaq.

Ölçmə işləri gedəndə FK-kartını çıxarmaq olmaz. Çünkü onda bütün yazılar xarab olar və SKI-Pro belə kart məlumatlarını hesablaya bilməz.

İndi TR 500 kontrollerini ayırməq olar. Terminal yenidən qoşulanda ekranda (displaydə) həmin işçi paneli görünəcək. Məlumatların yazılıması, ölçmə planına müvafiq olaraq davam edəcək. Bu o deməkdir ki, qəbulədici istinad stansiya kimi o qədər işlənməlidir ki, bütün təyin olunacaq nöqtələrdə mobil qəbulədici qoyulsun.

Nöqtələrdə planalmanın qeyd olunması vaxtı, əsasən baza xəttinin uzunluğundan və koordinatların tələb olunan dəqiqlikdə hesablanmasından asılıdır (Bu haqda geniş məlumat sonra veriləcək). Nöqtədə ölçmə məlumatlarının qeydiyyatı həcmi kifayət qədər olanda, ölçməni dayandırmaq üçün F1 STOP düyməsini basmaq lazımdır. Onda ekranda aşağıdakı pəncərə görünəcək (şəkil 16).



Şəkil 16

STORE düyməsinə giriş asanlaşır. Bundan sonra antennanın hündürlüyünü və nöqtənin identifikasiatorunu yoxlamaq və lazımlı gələrsə, düzəliş vermək olar.

F1 STORE düyməsini basılaraq ölçmə yekunlaşdırılır.

STORE düyməsini basmaqla bu nöqtə ilə əlaqəli informasiyalar (məlumatlar) yaradılmış işçi faylında yazılıcaqlar (nöqtənin identifikasiatoru, antennanın hündürlüyü və s.).

Mərhələ 6. Ölçmənin yekunlaşdırılması

SHIFT F6 QUIT kombinasiyasından istifadə etməklə ölçmə panelini bağlamaq olar. Bundan sonra yenə də ekranda əsas menu görünəcək.

Onu da qeyd edək ki, SHIFT F6 QUIT düymələri kombinasiyası işi istənilən vaxt saxlamağa imkan verir. Onda OCUPY düyməsi basıldıqdan sonra yiğilan bütün məlumatlar pozulur.

Baş menyuya keçəndən sonra FK-kartını qəbuledicidən çıxarmaq olar.

Bu FK-kartı piktogramının eyniləşdirilmiş oxudur:



İndi qəbuledicini söndürüb, bütün kabelləri çıxarıb qablarına yiğmaq olar. Bundan sonra başqa nöqtəyə keçib eyni əməliyyatı təkrar etmek lazımdır. GPS 500 Systemin köməkliyi ilə ölçmə aparılında FK-kartın yaddaşı qızır.

§5 SKI-Pro programı ilə məlumatların hesablanması

Çox vaxt bu programdan istifadə qaydası ilə tanışlıq kursu Leica firmasının yerli nümayəndələri tərəfindən həyata keçirilir.

Məlumatların idxal edib hesablanması aşağıdakı kimi aparılır:

- Kompüteri işə salın, Windows-u qoşun, SKI-Pro-nu yükleyin.
- Məlumatların idxalını yerinə yetirin.

Hər bir qəbuledicidən məlumatları SKI-Pro-ya idxal edin.

Alətin panelindən «Import GPS Raw Data»nın (GPS ölçmələrinin idxalının) seçilməsi.

Ekranda görünən təlimata riayət etmək lazımdır. Kompüterdə məlumatları saxlamaqdan əvvəl yeni layihə yaratmaq lazımdır. Sonra SKI-Pro-dakı məlumatlar hesablanır və layihə məlumatlar bazasına köçürülr (surəti çıxarılır).

Hər bir qəbuledici ilə çöl şəraitində obyektlərdə aparılmış ölçmə məlumatlarının idxalı prosesini təkrar etmək lazımdır.

* **Məlumatların hesablanması.**

* **İdxal olunan məlumatları işlənəcək layihənin məlumatların hesablanması rejimində onu seçmək.**

İdxal olunan məlumatlar ekranda həm qrafik və həm də tekst şəklində görünəcəkdir.

Programda göstərmək lazımdır ki, hansı nöqtə istinad stansiyasıdır, hansı işə – tapılmalıdır (roverni). Onun üçün idarəetmə qurğusunun (mışın) sağ düyməsini qrafiki müləhizəsinin panelindəki Reference və ya Rover üzərlərinə basmaqla keçirmək lazımdır.

Istinad və təyin olunacaq nöqtələr seçilindən sonra nöqtələr arasındaki bazis xətlərini hesablamaq olar. Onun üçün alət panelindəki Compute (hesablama) düyməsini basmaq kifayətdir.

Hesablama qurtarandan sonra layihə nəticəsinin baxılması rejimində (Results view) keçib hesablanmanın nəticələrini, o cümlədən protokol faylini da (Loqfayl) analiz etmək lazımdır.

Ş6 Alətin daşınması

Aləti daşımaq üçün Leica firmasının daşınma komplektindən istifadə etmək lazımdır (qutu, karton karobka). Alət açıq şəkildə daşınarsa, bir yerə toxunub, silkələnib xarab ola bilər.

Ümumiyyətə, alətin bütün nəqliyyat növlərində daşınması Leica Geosystems firmasının zavodda hazırladığı qablarda olması məqsədə-uyğundur.

Saxlama

Hərarət diapazonu: -40° - $+70^{\circ}$

Alət nəm olarsa, onu qurutmamış qablaşdırmaq olmaz.

Təmizləmək

Silmək üçün yumşaq təmiz pambiq parçasından istifadə etmək lazımdır. Lazım gələrsə, təmiz spirtlə islatmaq olar.

Kabel və sökülen yerlər

Sökənə yerlərini təmiz və quru saxlamaq. Kabelin qoşulduğu enerji mənbəindən söndürülməsi və ya müşahidə vaxtı PCMCIA kartının çıxarılması məlumatların itirilməsinə gətirib çıxara bilər. Həmişə kabeli birləşdirmədən əvvəl və ya qəbulədicidən PCMCIA kartını çıxarmazdan əvvəl aləti söndürmək lazımdır.

Ştat üzrə istifadə

Leica Geosystems firmasının GPS avadanlıqları aşağıdakı məsələlərin həlli üçün nəzərdə tutulub:

- P-kod və ya C/A peyk sistemi NAVSTAR GPS-dən istifadə etməklə ölçmə və koordinatların hesablanması;
- GPS-in müxtəlif metodlarını tətbiq etməklə-durum (vəziyyət);
- GPS müşahidələrinin və nöqtə məlumatlarının yazılıması;
- Program təminatının köməkliyi ilə hesablama və dəqiqliyin qiymətləndirilməsi.

Alətdən başqa məqsədlər üçün istifadə etmək qadağandır.

Alətdən istifadə edən mütəxəssis mütləq təlimatla tanış olmalıdır.

Ətraf mühit

Alət yalnız insanın daimi yaşaya biləcəyi yerde istifadə oluna bilər. Aqressiv və ya partlayış mühitində istifadə etmək olmaz. GPS-

qəbulədici (SR) və terminal (TR)-dan yağış altında məhdud vaxtda istifadə etmək olar.

Xarici antenna

Xarici antennadan yağışda da istifadə etmək olar. Ancaq sonradan **Leica Geosystems** firmasının texniki tərəfindən yoxlanmalıdır.

Aləti hazırlayan firmanın adı LEICA Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, Switzerland (qısaca-Leica).

Akkumlyator batareyasının enerji doldurulan qurğusu və PCMCIA kartını oxuma qurğusundan çox nəm şəraitdə istifadə etmək olmaz. Elektrik cərəyanı vura bilər. Bu yoxlama işlərini yalnız Leica firmasının mütəxəssisi apara bilər.

Alət üzərində modifikasiya aparılırsa, o, ölçmə nəticələrinin səhv olmasına getirib çıxarırr.

Əgər alətin düzgün işləməsinə şübhə doğarsa, onu yoxlamaq üçün kontrol ölçmələr aparmaq lazımdır. Əgər kameral şəraitdə istifadə olunması nəzərdə tutulan kompüterdən çölləşdirilmədən istifadə olunarsa elektrik cərəyanı vurma qorxusu yaranır. Kompüter hansı şəraitdə işləmək üçün hazırlanıbsa, o şəraitdə də ondan istifadə etmək lazımdır.

Bütün kabellər, üçayaqlar, tutqaclar və s. yaxşı bağlanmalıdır.

Diqqət! Qəbulədici P-koddan istifadə edir, NAVSTAR (ABŞ) sistemi sahibkarları tərəfindən xəbərdarlıq etmədən söndürülə bilər.

Elektrik enerjisi keçən xəttin, dəmir yolu xətti yaxınlığında alətlə çox ehtiyatlı işləmək və həmin xətlərdən nə qədər aralı aləti qursan, bir o qədər təhlükəsiz olar.

Alət daşınan zaman batareyaların enerjisini boşaltmaq üçün uzun müddətli işə salmaq və ya GKL 122 enerji qurğusu ilə boşaltmaq lazımdır. Xarici antenna maşının üstündə düzgün bərkidilməyibsə, antennanı külək və ya hər hansı bir mexaniki toxunma sındırıa bilər. Antenna yalnız xüsusi tutqaca bağlanmalıdır.


Şimşek çaxanda antennadan istifadə etmək olmaz-ildirim vurur.

§7 Antenna və GPS qəbuledicisinin ildirimdan mühafizəsi

Qeyri-metal ötürücüsünün diametri - 12 mm misdən, alminiumdan isə 15 mm. Onların hündürlükləri 25-50 sm, ildirim ötürücüsünün yuxarıdan görünüşü 17-ci şəkildə, antennanın yerlə əlaqələndirilməsi isə 18-ci şəkildə verilib.

17-ci şəkildə:

- 1-GPS-in antenası**
- 2- Aparıcı struktur**
- 3- İldirim ötürücüsü**




Şəkil 17

18-ci şəkildə:

- 1 – İldirimdan mühafizə qurğusu**
- 2 – GPS antenası**
- 3 – Antennanın/qəbuledicinin qoşulması**
- 4 – Metal (maçta) dirək**
- 5 – İldirim ötürücüsünə qoşulma**

Leica firması ona zamanət verə bilmir ki, elektromaqnit dalğaları, alətin dəqiq işləməsinə təsir etmir. Yalnız Leica firmasının təklif etdiyi qurğulardan istifadə olunarsa, iş normal gedər. Əgər bu qurğu radio və ya televizor diapazonunda maneçilik törədirse, onu yoxlamaq üçün aləti yandırıb söndürmək lazımdır.



Şekil 18

Maneçiliyin təsirini aşağıdakı əməliyyatların birinin köməkliyi ilə azaltmaq olar :

- ya antennanın yerini və ya istiqamətini (orientasiyasını) dəyişmək
- qurğu ilə qəbulədici arasındaki məsafəni artırmaq
- qurğunu başqa elektrik şəbəkəsinə qosmaq
- dillerə və yaxud radio-televizor qurğusu üzrə təcrübəli və ya mexanik-konsultanta müraciət etmək.

§8 SR 520, SR 530 aparatlarının siqnal qəbuletmələrinin xarakteristikası

Peyk siqnallarının qəbulu:

İki tezlikdə.

Qəbulədicinañ kanalları:

12 kanal L1 daimi izləmə (müşahidə) ilə

12 kanal L2 daimi izləmə ilə

L1 kanalı:

Faza aparıcıdır, kod P1, C/A kod

L2 kanalları:

Faza aparıcıdır, kod P2.

L1:AS aparıcı izləmələr (müşahidəçilər) qosula da bilərlər, söndürülə de bilərlər.

C/A kodunun köməkliyi ilə aparıcı fazanın bərpası

L2, AS söndürülüb:

P2 kodunun köməkliyi ilə aparıcı fazanın bərpası

L2, AS yandırılıb (qoşulub):

P-kodun köməkliyi ilə aparıcı fazanın tam rekonstruksiyasını təmin edən patentləşmiş metodun avtomatik qoşulması.

Kodla ölçmələr

L1, AS söndürülüb:

Kod ölçmələri aparıcı faza ilə izlenilir: C/A kodu üçün kiçik intervalda korrelyasiya etmək üçün P1 kodundan istifadə olunur.

L1, AS qoşulub:

Kod ölçmələri aparıcı faza ilə izlenilir: C/A kodu üçün kiçik intervalda korrelyasiya aparmaq üçün P1 kodundan istifadə edən patentləşmiş metoddan istifadə olunur.

L2, AS söndürülüb:

Kod ölçmələri aparıcı faza ilə izlenilir: P2 kodu.

L1, AS qoşulub:

Kod ölçmələri aparıcı faza ilə izlenilir: P2 kodundan istifadə edən patentləşmiş metod tətbiq olunur.

İrad: L1 və L2 tezliklərində faza və kod ölçmələri, AS rejiminin qoşulub və ya söndürülməsindən asılı deyil.

Peyklərin (izlənmələri) müşahidəsi: Eyni vaxtda L1 və L2 tezliklərində 12 peyk.

Birinci faza ölçməsinə qədər vaxt-30 saniyə.

Peyklərdən siqnalların qəbulu:

Bir tezlikli.

Qəbuledicinin kanalları:

L1 tezliyində 12 kanalla daimi (müşahidə) izləmə.

L1 kanalları:

Faza aparıcıdır, ensiz kod C/A.

L1 aparıcısının izlenməsi:

C/A kodunun köməkliyi ilə aparıcı fazanın bərpası.

L1-də kod ölçmələri:

C/A kod aparıcı fazanın tezliyi ilə hamarlamaq.

Peyklərin izlənməsi

Eyni vaxtda 12-yə qədər.

Birinci faza ölçmələrinə qədər vaxt təxmin 30 saniyə.

GPS antennaları

AT 502

Mühafizə qurğulu ekranla ensiz zolaqlı L1/L2 antenna ilə.

AT 501

Mühafizə qurğulu ekranla ensiz zolaqlı L1 antençası

Qurğunun çəkisi

Qəbuledici:
 SR 530: 1,25 kq SR 520: 1,15 kq SR 510: 1,15
 kq

Antennalar: AT 502: 0,4 kq AT 501: 0,4 kq

Elektrik enerjisi ilə qidalanma tələbatı

İstifadə olunan güc (qüvvə)
 CR 530: Radiomodemsiz maksimum 7 Vt
 SR 520: maksimum 5,5 Vt
 SR 510: maksimum 5,5 Vt

Qidalanma gərginliyi

Bütün qurğular üçün: daimi tok üçün nominal 12 Volt (icazə verilir 11-16 Volt)

Meteoroloji şərait

Alət	İstismar	Saxlama
SR 530	-20 ⁰ C - +55 ⁰ C	-40 ⁰ C - +70 ⁰ C
SR 520	-20 ⁰ C - +55 ⁰ C	-40 ⁰ C - +70 ⁰ C
SR 510	-20 ⁰ C - +55 ⁰ C	-40 ⁰ C - +70 ⁰ C
AT 501/At 502	-40 ⁰ C - +75 ⁰ C	-40 ⁰ C - +75 ⁰ C
Leica-nın FK-kartı istənilən həcmdə	-20 ⁰ C - +75 ⁰ C	-40 ⁰ C - +75 ⁰ C
Əlavə xarici yaddaş	-20 ⁰ C - +55 ⁰ C	-40 ⁰ C - +70 ⁰ C

Nəmlik 95%-ə qədər.

İqlim şəraiti: Apparat yağışa, qara, toza, quma və s. davamlıdır.

Aparat komponentləri arasındaki məsafələr

SR 510/520/530 qəbuledicilərindən AT 502/AT 501 antennasına qədər:

Tərkibə daxil olan kabel: 1,2 m-2,8 m

Əlavə komplektləşdirmə kabeli-30 m

Daha uzun kabellər sıfarişlə verilə bilər.

Bazis xəttinin tapılması dəqiqliyi

Diferensial faza ölçmələri

Rejim	SR 530	SR 520	SR 510
Statistika	5 mm + 1 pp m	5 mm + 1 pp m	10 mm + 2 pp m
Tez statistika	5 mm + 1 pp m	5 mm + 1 pp m	10 mm + 2 pp m
Stops Go	10 mm + 1 pp m	10 mm + 1 pp m	20 mm + 2 pp m
Kinematika	10 mm + 1 pp m	10 mm + 1 pp m	20 mm + 2 pp m

Diferensial kod ölçmələri

Rejim	SR 530	SR 520	SR 510
Statistika	30 sm	30 sm	30 sm
Kinematika	30 sm	30 sm	30 sm

Qeyd: Bazis xəttinin ölçülməsi dəqiqliyi siqnalları qəbul olunan peyklərin sayından, onların həndəsi yerləşməsindən, müşahidə müddətindən, efimeridin dəqiqliyindən, ionosfer və çoxşüali effektlərdən, qeyri birmənalı problemlərinin həllinin keyfiyyətindən asılıdır.

II Fəsil. GPS ölçmələrinin ümumi planlaşdırılması. Bazis xəttinin uzunluğu

GPS qəbulədicisi peykdən gələn siqnal fazasını millimetr dəqiqliyində ölçür. Ancaq peyk siqnalları kosmik məkandan və atmosferadan keçərkən təhrif olunur və zəifləyir. Atmosfer ionosfera və troposferadan ibarətdir. Atmosferin çalxalanması (yırğalanması, tərpənməsi) ölçümə nəticələrinin dəqiqliyini azaldır.

Geodeziya GPS ölçmələri differensial metodla həyata keçirilir.

Bazis xətti o xəttə deyilir ki, onun hər iki ucunda qəbulədici qoyulmuş olsun və onların köməkliyi ilə tapılsın. Eyni vaxtda hər iki qəbulədici ilə peyklər toplusunun müşahidəsi atmosfer təsirindən yaranan səhvələri aradan qaldırır.

Qısa bazis xətləri nisbətən yüksək dəqiqliklə tapılır. Çünkü bu qəbulədilərin üstlərindəki atmosfer parametri eyni olacaq.

Tez statika metodla nöqtə üzərində müşahidə az vaxt tələb edir. Ona görə də bazis xəttinin uclarında ionosferanın vəziyyəti eyni olması məqsədə uyğundur.

Bələliklə, GPS geodeziya və tez statika metodla ölçmələrin minimal qısa bazis xəttində aparılması məsləhət görülür.

§ 9 Tez statika metodu üçün müvəqqəti istinad stansiyası

Müşahidə üçün tələb olunan vaxt və onların dəqiqlikləri bazis xəttinin uzunluğundan asılı olduğu üçün onların minimal qısa olmaları təklif olunur.

Rayonun ərazisindən və tapılan nöqtələrin sayından asılı olaraq bir və ya bir neçə müvəqqəti istinad stansiya qurmaq lazımdır. Bazis xətləri müvəqqəti istinad stansiyadan radial (radius istiqamətində) hərəkət (dağılmaq) edərək bir neçə kilometre qədər uzana bilər. Ancaq yadda saxlamaq lazımdır ki, xəttin qısa (gödək) olması daha da əlverişlidir. Əmək məhsuldarlığı və ölçümə dəqiqliyini artırmaq məqsədilə 5 km uzunluğunda olan bazis xətlərinin bir neçə müvəqqəti istinad stansiyalarından tapılması daha əlverişlidir, nəinki bir mərkəzi nöqtədən uzun bazis xəttinin (məsələn, 15 km) tapılması.

§ 10 Kontrol ölçmələri

Təcrübəvi olaraq bütün geodeziya ölçmələrini bir neçə dəfə aparmaqla, aparılmış ölçmələrə nəzarət olunur.

Klassik geodeziyada bütün ilkin ölçmələrin dəqiqliyi, alətin stansiyada qurulması dəqiqliyi, alətin hündürlüğünün düzgün ölçülməsi və s. nəzaretdə saxlanılır.

Bunlardan başqa teodolit gedişlərinin, poligon nivellirlənməsinin, kontrol xətlərin uzunluğu, nöqtələrin koordinatlarının tekrar hesablanması ilə bütün ölçmə və hesablama işləri yoxlanılır. İşin növündən və dəqiqliyindən asılı olaraq yuxarıda göstərilən (ölçmə işlərinin) nəzarət GPS ölçmələrində də tətbiq olunması təklif olunur. Nöqtələrdə qısa (dövrdə) vaxtda tez statik metodla aparılan ölçmələrə xüsusi diqqət yetirilmelidir.

Əgər müşahidə vaxtı çox qısa bir vaxtda aparılsara, peyklerin həndəsi yerleşmələri qənaətbəxş olmazsa (GDOP-nin göstərilməsi ilə) və ya ionosferanın qasırğası artarsa, onda məlumatlar postda kompüterdə hesablaşdırılqda alınmış nəticə gözlənilən dəqiqlikdən çox aşağı ola bilər. Lazımı dəqiqlikdən asılı olaraq istifadəçi kontrol nöqtənin təyininə yenidən baxmalıdır. Bu hal o situasiyada həyata keçirilir ki, müşahidə vaxtı minimuma endirilsin və GDOP-a aidiyəti olan təklif nəzərə alınmamış olsun.

Asılı olmayan nəzarət üçün təklif olunur:

- 1) Nöqtə üzərində sutkanın (bir gecə-gündüzün) müxtəlif vaxtlarında iki dəfə ölçmə aparmaq. Bu alətin stansiyada qurulması parametrinin, peyklerin həndəsi yerleşməsinin, atmosfer şəraitinin müxtəlif olmasına qarantiya verir.
- 2) Gedişin açıqlığını bazis xəttinin əvvəlindən axırına kimi hesablamamaq.
- 3) **Şəbəkə yaradan sərbəst bazis xəttini tapmaq (hesablamamaq).**

Fərdi nəzarət bir istinad stansiya əvəzində ikisindən istifadə etməklə həyata keçirilə bilər.

Onda bizim ixtiyarımızda hər bir nöqtə üçün iki nəticə olacaq. Ancaq onların hər biri eyni ölçmədən - mobil qəbuledicidən alınan və eyni parametrdə qurulan alət ölçmələri nəticələrindən olacaqlar.

§11 Gecə və gündüz müşahidələri arasındaki fərq

Ionosferanın vəziyyəti günəşin şüa buraxması ilə təyin olunur. Ona görə ionosferanın təsiri gündüz daha çoxdur nəinki gecə. Bunu nəzərə alaraq tez statik metodla bazis xətti tapılanda gecə tapılan

bazis xətti gündüz tapılandan təxminən iki dəfə uzun ola bilər. Yəni gecə müşahidəsi gündüz müşahidəsinə nisbətən iki dəfə az vaxtda aparılır. Son vaxtlar yay dövrlərində günəş aktivliyi ilə əlaqədar ionosferanın aktivliyi 11 illik sikl dairəsində artır. Bu haqda geniş məlumat sonra veriləcək.

§12 Uzun xətlərin tapılması

Uzunluğu 20 km-ə qədər olan bazis xəttinin çoxmənalı qiyməti SKI program təminatının tərkibinə daxil olan tez statik işlənmə (hesablama) – postunun alqoritminin köməkliyi ilə hesablanır.

Uzunluğu 20 km-dən çox olan bazis xətlərinin çoxmənalı qiymətini hesablamaq üçün SKI hesablama – postunun başqa alqoritmindən istifadə olunur. Bu alqoritm ionosfer təsirinin əksəriyyətini aradan qaldırır. Ancaq faza çoxmənalılığın həllində tamrəqəmli xarakteri pozur. (Nəticədə üzən vergüllə üzləşirik, yəni peyklə qəbulədici arasındakı məsafədə yerləşən dalğaların uzunluqları tam rəqəm olmur).

Ümumiyyətlə, bazis xətti nə qədər uzun olarsa, bir o qədər də müşahidə vaxtını uzatmaq lazımdır.

Peyklərin həndəsi yerləşmələri diaqramları və GDOP qrafikləri ilə tanış olandan sonra konkret sutka üçün əlverişli «pəncərə» - müşahidə dövrü seçmək olar.

GPS müşahidəsini dəqiqə dəqiqliyində planlaşdırmaq qeyri mümkündür.

«Pəncərədən» təyin olunmasına az vaxt tələb edən çoxlu nöqtələrin seçilməsindənə, az nöqtə seçilən hər birində çox vaxt müşahidə aparmaq daha əlverişlidir. Çünkü müşahidə vaxtı artıqca əldə olunan ölçmə nəticələri daha da keyfiyyətli olacaqdır.

§13 Koordinatların yerli koordinat sistemini keçirilməsi

System 500 və 300 qəbulədiləri nöqtələrin nisbi koordinatlarının dəqiq alınmalarını təmin edir. Sonradan post hesablamalarında vahid şəbəkə (tor) ilə əlaqələndirilir.

Bu zaman koordinatlar WGS-84 ilkin koordinat sistemində hesablanır. Çox vaxt GPS ölçmələri WGS-84 koordinat sistemindən

bu regionda istifadə olunan referens-ellipsoid müstəvi düzbucaqlı-
yerli koordinat sistemine keçməyi tələb edir.

Koordinat sistemini dəyişəndə koordinatlar fərqiinin parametrini hesablayanda GPS şəbəkəsi nöqtələrinin tərkibinə koordinatları yerli koordinat sistemində məlum olan nöqtələr də daxil olmalıdır.

Koordinatları hər iki sistemdə - WGS-84 və yerli – məlum olan nöqtələrdən, dəyişmə parametrini tapmağa və yerli koordinat sistemindəki ilkin məlumatlardakı səhvi aşkar etməyə yönəldilib.

Bu cür məntəqələr iş aparılan rayonlarda bərabər qurulmuş olmalıdır.

Bütün transformasiyası olunan parametrlərin dəqiq hesablanması üçün (koordinat oxları üzrə yerdəyişmə, oxun fırlanması, miqyas) ən azı üç, dörd və daha çox məntəqədən istifadə olunmalıdır.

Daha geniş məlumat əldə etmək üçün SKİ – Pro sənədlərinə müraciət etmək lazımdır (Datum/Map modul yazılarına).


§14 İşin planlaşdırılması

- 1) Müşahidə seansını dəqiq planlaşdırmaq
- 2) Ölçmənin ümumi sxemini, nöqtələrin sayını, lazımı dəqiqliyi müəyyənləşdirmək
- 3) Mövcud geodeziya şəbəkəsinə bağlamağı planlaşdırmaq
- 4) Yerli koordinat sistemini keçidə diqqəti artırmaq.
- 5) Müşahidə və hesablama üçün optimal üsul seçmək
- 6) Yüksək dəqiqlikli nəticələr əldə etmək üçün imkan daxilində bazis xəttinin uzunuşunu qısaltmaq
- 7) Müvəqqəti istinad stansiyalarından istifadə edərək:
 - sərbəst kontrol ölçmə aparmağı nəzərdə tutmaq
 - müxtəlif «pəncərələr» dövründə (vaxtında) ikiqat ölçmələri aparmaq.
 - Poligonun açılığını yoxlamaq.
- 8) Nöqtələr arasındaki sərbəst bazis xəttini ölçmək
- 9) İki istinad stansiyadan istifadə etmək

- 10) Müşahidə üçün əlverişli (münasib, yararlı) «pəncərədən» istifadə etmək
- 11) Uzun xətlərin ölçülməsini gecə seansına planlaşdırmaq
- 12) Yüksek dəqiqlikli nəticə əldə etmək üçün bir «pəncəre» həddində maksimal sayda nöqtəni müşahidə etməyə cəhd etmək lazım deyil.

§15 Müvəqqəti istinad stansiyaları

Əmək məhsuldarlığı və ölçmə işlərinin dəqiqliyi nöqtəyinə nəzərindən bir neçə istinad stansiyalarından qısa bazis xətlərinin ölçülməsi daha çox məqsədə uyğundur, nəinki bir mərkəzi nöqtədən uzun bazis xətlərini ölçmək (şəkil 19).



III Fəsil. Müşahidə layihəsinin tərtibi. GDOP-həndəsi kəsdirməsinə görə dəqiqliyin azalması göstəricisi

Peyklərin həndəsi yerləşmələrini qiymətləndirmək üçün GDOP böyük rola malikdir. GDOP-un kiçik qiyməti həndəsi kəsdirmənin yaxşı olduğunu göstərir. GDOP miqdarının böyüklüyü həndəsi vəziyyətin yararsız olduğunu bildirir. GDOP miqdarının azalmasında yaxşı neticə alınacağı gözlənilir. Klassik eks kəsdirmədə peyklərin pis həndəsi vəziyyətini «ölü zona» ilə müqayisə etmək olar.

Peyk yerləşmələrinin pis həndəsi vəziyyətində alınmış nəticələrin işlənməsindən alınan rəqəmlər etibarsızdır. Tez statistik metodla ölçmə aparanda ən etibarlı GDOP böyüklüyü 8 və ya 8-dən az olanda, kəmiyyət (miqdar) 5 və ya ondan da az olanda ən keyfiyyətli nəticələr əldə etmək olar.

§16 GPS ölçmələrini müvəffəqiyyətlə aparmaq üçün «pəncərə» seçilməsi

Yüksəkdəqiqlikli GPS ölçmələri aparmaq üçün müşahidəni əlverişli «pəncərədə» aparmaq məqsədəyğundur. Əgər müşahidəçi durduğu yerin en və uzunluq dairələrini 1° dəqiqliyində bilərsə, onda Survey Design modulun SKI-Pro programı müşahidəçiyə müşahidə üçün əlverişli dövr seçməyə köməklik edər.

Tez statika ilə ölçmə aparanda «pəncərə» seçməyə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.

Tez statikaya yararlı «pəncərədə» dörd peyk və ya GDOP-la 8-dən az peyk olmalıdır. İstihadə stansiyaları və çöldə istifadə olunan mobil qəbululediciləri (Rovera) üçün onların horizontdan yüksəkliyi 15° -dən çox olmalıdır.

İki və daha artıq yaxşı «pəncərədə» uzun vaxtda, məsələn, istihadə stansiyaların koordinatlarının təpilməsində, uzun xətlərin ölçülməsində pis şəraitli dövrlərdə aparılmış müşahidələrdən əlaqələndirici manqa kimi istifadə etmək olar.

Əgər nöqtənin yaxınlığında peykdən gələn siqnalı qəbul etməyə maneçilik törədən hər hansı bir obyekt və ya qurğu varsa, onda siqnalı blokirovka edən anları aşkar etmək üçün Sky plot programından istifadə etmək lazımdır.

**Bezi peyklərdən gələn siqnalların maneçiliklərlə üzləşməsi
GDOP göstəricilərinin pisləşməsinə qətirib cixara bilər.**

Survey Design modulunda peyki xaric edib GDOP-u yoxlamaq lazımdır. Nöqtənin dəqiq rekognossira olunması xüsusi digət tələb edir.

§17 Qənaətbəxş «pəncərənin» seçilməsi Tez statika pəncərası

Yüksəkliyi horizontdan ən azı 15° olan 4 və ya daha çox peyk.

- ✓ GDOP 8-dən çox olmamaqla.

Ən vaxşı sərait bunlardır:


- ✓ **çoxlu peyk olması**
 - ✓ **GDOP 5-dən çox olmamaq**
 - ✓ **Peyklərin horizontdan 20° -dən yüksəklikdə olması.**

Aşağıda gösterilən operasiyaları aparmaq lazımdır:

Sıgnalın qəbul olunmasına maneçilik törədən obyektin təsirini yoxlamaq üçün Sky Plot-dan istifadə etmək. Əgər hər hansı bir peykdən gələn sıgnal blokirovka olunubsa, onda GDOP-u yenidən hesablaşmaq .

Əger 4-5 peykdən ikisi horizontdan 20° -dən aşağı yüksəklilikdədirse, o təfsilata (situasiyaya) xüsusi diqqət yetirmək (şəkil 20).

Misali



- 1) Qənaətbəxş «pəncərə»-GDOP qiyməti 2) Bu cür «piklər»də
kiçikdir və kifayət qədər sabitdir. müşahidə dayanmalıdır
3) Çox da qənaətbəxş
olmayan «pəncərə»-
GDOP-un kifayət qiyməti
həddən böyükdür

Səkil 20

§18 Müşahidə müddəti və bazis xətlərinin uzunluqları

Çöldə hesablamada yaxşı nəticə əldə etmək üçün müşahidə vaxtının uzunluğu bir neçə faktordan asılıdır: bazis xəttinin uzunluğundan, müşahidə oluna bilecek peyklərin sayından, (GDOP) peyklərin həndəsi yerləşmə-sindən, ionosferin vəziyyətindən. 4 peykdən alınan siqnallar GDOP < 8 olduqda ölçme işləri ancaq tez statik metodla aparılsara, lazımlı olan müşahidə vaxtının müddəti əsasən bazis xəttinin uzunluğundan və ionosferin vəziyyətindən asılı olacaq.

Ionosfer təsirinin dərəcəsi təsirin sutka ərzində dəyişdiyindən və Yer səthinin hansı yerində müşahidə aparılmasından asılıdır.

Ionosfer sapması (qasırga) gündüzə nisbətən gecələr iki dəfə az olduğundan, gecələr müşahidəyə gündüzə nisbətən iki dəfə az vaxt tələb olunur və ya həmin vaxtda bazis xəttini iki dəfə uzun götürmək olar. Ona görə uzunluğu 20-30 km olan bazis xəttini gecə ölçmək daha əlverişlidir.

Düzdür, müşahidə vaxtını dəqiq demək olmaz ki, bu vaxt müşahidə aparılsara, əldə olunan nəticə dəqiq olacaq. Buna təminat vermək olmaz. Aşağıdakı cədvəldə ümumi məsləhətlər verilib.

Onlar orta qurşaqda müasir səviyyədə ionosfer sapmasında ikitezlilikli qəbululedicilərin testinə əsaslanıbdır.

Günaşın onbirillik siklinin aktivləşməsi çərçivəsində indi ionosferin aktivləşməsi müşahidə olunur.

Bu yaxın vaxtlarda ionosferin aktivləşməsinin artması gözləndiyi üçün ya müşahidə vaxtı çoxalmalıdır və ya bazis xətləri gödəlməlidir (qisaldılmalıdır).

Ionosfer aktivliyi bir də Yerin harasında müşahidənin aparılmasından asılıdır. Onun təsiri orta qurşaqda azdır, nəinki qütb və ekvator ərazilərində.

Ona da diqqət yetirmək lazımdır ki, üfüqə yaxın yerləşən peyklərin siqnalları atmosfer sapmasına daha çox məruz olurlar, nəinki yüksəkdə yerləşən peyklərdən gələn siqnallar.

Ona görə tez statik metod ilə ölçmə aparanda 4-5 peykdən ikisi 20° -dən aşağı olarsa, müşahidə vaxtı artırılmalıdır.

Müşahidə müddəti (vaxtı) aşağıdakı faktorlardan asılıdır:

***Bazis xəttinin uzunluğundan**

***Siqnalı qəbul olunan peyklərin sayından**

***(GDOP) həndəsi yerləşməsindən**

* Ionosferin vəziyyətindən.

Ionosferdə sapma dəyişməsi vaxtdan asılıdır-sutka ərzində, aydan aya, ildən ilə və nöqtənin Yer səthində yerləşməsindən.

Aşağıdakı cədvəldə bazis xətlərinin təxminini uzunluqları, orta qurşaqda müasir ionosfer aktivliyinin səviyyəsində ikitezlikli qəbulədicidən istifadə etdikdə müşahidə müddəti verilmişdir.

Müşahidə metodu	GDOP 8-dən az olduqda peyklərin sayı	Bazis xəttinin uzunluğu	Təxminini müşahidə vaxtı	
			gündüz	gecə
Tez statik	4 və çox 4 və çox 5 və çox	5 km-ə qədər 5 -10 km 10 -15 km	5-10 dəqiqə 10-20 dəqiqə 20 dəqiqə-dən çox	5 dəqiqə 5-10 dəqiqə 5-20 dəqiqə
Statik	4 və çox 4 və çox	15-30 km 30km-dən çox	5-10 dəqiqə 1-2 saat 2-3 saat	1 saat 2 saat

IV Fəsil. Çöl işləri. İstinad (stansiya) məntəqəsi

Geodeziya GPS-ölçmələri differensial metodla aparılır. Bunun nəticəsində istinad stansiyadan mobil (rovera) stansiyasına qədər bazis xətti tapılır. Çox vaxt bir istinad stnsiyadan bir neçə bazis xətti ölçüldüyü üçün əlaqələndirici istinad stansiyasına yaxşı yer seçilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İstinad stansiyası eleyə yerdə seçiləlidir ki, GPS-lə müşahidə əlverişli olsun. Seçilən yerin aşağıdakı kimi olması məsləhət görülür:

* Üfüqdən 15° -dən yüksəklikdə yerləşən səmanı (göyü) blokirovka edən maneçiliyin olmaması

* çoxşüali effektə gətirən eksetdirici səthin olmaması
*təhlükəsiz yerdə yerləşməsi –nəqliyyat və piyada keçidlərindən uzaqda.

Qəbuledicini avtomatik işlətmək üçün şərait yaratmaq.

* Yaxınlıqda güclü ötürücülərin (radio, televizor və s.) olmaması.

Bütün təyin olunan nöqtələrin nəticələri istinad stansiyası işinin keyfiyyətindən asılıdır. Beləliklə, istinad stansiyasının qəbuledicisi öz funksiyasını etibarla yerinə yetirməlidir:

* Enerji ilə ardıcıl, fasılısız təmin etmək. Tam dolu akkumulyatordan istifadə etmək. İş vaxtı ehtiyatda akkumulyator saxlamaq lazımdır. İmkan daxilində işiq şəbəkəsinə qoşulmaq.

* Bütün müşahidələri yaddaşa yazmaq üçün yaddaşda nə qədər boş yer olduğunu yoxlamaq.

* Antennanın hündürlüğünü iki dəfə ölçmək və antennanın təyin olunan (tapişan) nöqtəyə nisbətən sürüşməsini.

* Ölçmə parametrinin düzgün qoyulmasına (müşahidənin növü, məlumatların yazılışında intervalın gözlənilməsini) və onların roverdə qoyulmuş parametrə müvafiq olmasına əmin olmaq.

Aşağıdakılara xüsusi fikir vermək lazımdır.

İstinad stansiyası üçün koordinatları məlum olan nöqtə seçmə məcburi deyil.

İstinad stansiyası üçün yuxarıda göstərilən şərtləri yerinə yetirən nöqtə daha əlverişlidir.

WGS-84 koordinat sistemindən lokal koordinat sisteminə keçəndə parametrlərin hesablanması üçün GPS şəbəkəsində koordinatları məlum olan yerli koordinat sisteminin məntəqələri daxil olmalıdır. Bu məntəqələrdən istinad stansiyaları kimi istifadə etmək məcburi deyil. Onları mobil qəbuləcicilərlə müşahidə etmək olar.

§19 WGS – 84 koordinat sistemində koordinatları məlum olan nöqtənin mövcudluğu

Bazis xəttinin uzunluğunu postda hesablayanda bir istinad nöqtənin koordinatlarını vermək lazımdır. Başqa nöqtələrin (rovera pozisiyası) hamısının koordinatları «qeydolunan» istinad nöqtəsinə nisbətən hesablanır.

Hesablama nəticələrinə sistematik səhvin təsirini azaltmaq üçün istinad nöqtəsinin koordinatları WGS-84 koordinat sistemində 20 metr dəqiqliyində məlum olmalıdır. Ona görə yaxşı olar ki, WGS-84 koordinat sistemində istinad nöqtəsinin koordinatları 10 metr dəqiqliyində olsun. Yoxsa nəticəyə şəbəkənin miqyaslaşdırılması səhvi də daxil olacaq - 1-2 ppm. Bu o deməkdir ki, hər hansı bir nöqtənin GPS-lə tapılmasında şəbəkədə ən azı bir nöqtənin koordinatları mütləq WGS-84 koordinat sistemində 10 metr dəqiqliyində məlum olmalıdır.

WGS-84 koordinat sistemində nöqtənin koordinatlarını ya girişine imkan olan mənbələrdən götürmək olar və ya §22-dəki kimi hesablaması olar.

Əgər WGS-84 koordinat sistemində heç bir nöqtənin koordinatları məlum deyilsə və elə bir mənbə yoxdur ki, ondan istifadə olunsun, onda Single Point Position (ayrı bir nöqtənin vəziyyətinin təyini) adlanan SKİ-Pro alqoritmərin birindən istifadə etmək lazımdır.

Ancaq yadda saxlamaq lazımdır ki, GPS sahibinə istenilən anda selektiv (SA) giriş daxil ola bilər.

Bu problemləri aradan qaldırmaq üçün vahid çıkış yolu Single Point Position programının köməkliyi ilə həyata keçirilən nəticəni ortalaşdırmaq üçün qənaətbəxş müddətdə müşahidə aparmaqdır.

Ümumiyyətlə, bir neçə saat ərzində istinad stansiyaları məlumat topladıqları vaxtda rover bir nöqtədən başqasına keçəcək. Bu halda istinad stansiyası üçün SKİ modulunda Single Point Position programı ilə aparılmış işin nəticələri SA təsirinə nisbətən az məruz olacaq.

Əgər bir neçə dəqiqlidə aparılmış müşahidə məlumatları Single Point Position metodu ilə hesablanırsa, onda selektiv

(seçmə) girişinin təsirinin orta qiyməti götürülməyəcək. SA-ya görə nəticə 100 metrdən və daha çox səhv və tapılacaq.

Nöqtəni tapmaq üçün həmişə nöqtədə çox saatlı müşahidə aparıldığda Single Point Position metodunu tədbiq etmək olar. Ona görə də hesablanmış WGS-84 koordinatları 10 metr dəqiqliyində alınır. Single Point Position metodu ilə məsələnin etibarlı həlli üçün minimal müşahidə vaxtı 2-3 saat olmalıdır. Bu şərtlə ki, 4 və çox peykdən siqnal qəbul olunsun və GDOP yaxşı olsun. Nə qədər müşahidə vaxtı çox olarsa, bir o qədər Single Point Position-lə məsələnin həlli keyfiyyətli olacaq.

Yeni nöqtələrdə müşahidə

Mobil qəbuledicinin operatoru bəzi anları (momentləri) nəzərə almmalıdır. Bu xüsusi tez statik metodla ölçmə işləri az vaxtda müşahidə aparanda xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. O bilməlidir:

- Ölçmə parametrinin düzgün qoyulmasına əmin olmaq (müşahidə növü, məlumatların yazılıması intervalı və onların istinad stansiyada qoyulmuş parametə müvafiq olması).
- Antennanın hündürlüğünün düzgün ölçülməsi və onun təyin olunan nöqtəyə nisbətən sürüşməsi.
- Nöqtədə az müşahidə aparanda GDOP-un böyük-kicikliyini diqqətlə müşahidə etmək.
- Tez statik rejimində $5-10\text{mm} + 1 \text{ ppm}$ dəqiqliyində nəticə əldə etmək üçün ölçmə işlərini yalnız GDOP-un qiyməti 8-dən az olanda aparmaq.

§20 Stop and Go (Dayan və Get) indikatorundan istifadə

Qəbuledicinin Stop and Go indikatoru rover operatoruna GDOP-in miqdarı 8-dən az olanda 4 və daha çox peykdən tez statik metodla ölçmə aparanda təxminini ölçmə vaxtını qiymətləndirməyə imkan verir.

Bu göstəriciləri əldə rəhbər tutaraq müəyyən etmək olar ki, nə vaxt müşahidəni yekunlaşdırmaq olar və postda (nöqtədə) hesablamada yaxşı nəticə əldə etmək olar (qeyribirmənalı, qeyribirraqəmlinin həlli nöqteyi nəzərdən).

İndi bu indikatorun köməkliyi ilə uzunluğu 0-5 km və 5-10 km olan bazis xəttini iki diapazon üçün ölçmə dövrünü qiymətləndirmək olar.

Təxmini qiymət orta qurşaqda GPS müşahidəsi üçün indiki situasiyaya əsaslanır. Bu şərtlə ki, istinad stansiyası və rover eyni peykləri izləməli olsunlar.

Stop and Go indikatoru yalnız mobil qəbuledicisini izlədiyi üçün, onun xidməti lazımi müşahidə müddətini qiymətləndirməkdir. Onu başqa məqsədlər üçün istifadə etmək lazım deyil.

Ş21 Çöl jurnalının işlənməsi (doldurulması)

Bütün geodeziya işlərində olduğu kimi GPS ölçmə işlərində də hər bir axtarılan (tapılan) nöqtədə çöl jurnalı doldurulmalıdır. Çöl jurnalı hesablama ərəfəsində məlumatların yoxlanıb redakte olunmasını asanlaşdırır.

Istinad stansiyaları

- ✓ Üfüqdən 15° yuxarıda maneqiliyin olmaması
 - ✓ Yaxınlıqda çoxşüali effekt verə bilən əksetdirici səthlərin olmaması
 - ✓ Qurğunu avtomatik rejimdə işləmək üçün qoymağa təhlükəsiz yer
 - ✓ Yaxınlıqda elektromaqnit şüa buraxan mənbələrin olmaması
 - ✓ Elektrik enerjisi ilə təmin olmağa təminat
 - ✓ Məlumatları yaddaşa yazmaq üçün yaddaşa lazımi həcmde yer
 - ✓ Qəbuledicinin parametrinin düzgün tənzimlənməsi (məsələn, məlumatların yazılıması intervalı)
 - ✓ Antenna hündürtüyünün ölçülməsinə və onun sürüşməsinə nəzarət
 - ✓ Aparat qurulan nöqtə geodeziya şəbəkəsinin istinad nöqtəsi də olmasa olar
 - ✓ Pis istinad şəbəkəsi nöqtəsində müvəqqəti istinad stansiyası qurmaqdansa, GPS – müşahidəsi üçün yaxşı şəraiti olan nöqtələrdə müvəqqəti istinad stansiyası qurmaq daha əlverişlidir.
- Dəqiq geodeziya GPS ölçmələrində ən azı bir nöqtənin koordinatı WGS-84 koordinat sistemində 10^{-10} m dəqiqliyində məlumatlıdır.

Rover

Peyklərin üfüqdən hündürlükleri 15° az olmamaq şərtidə.

- ✓ Peyklərdən gələn siqnallara maneqiliklər olmamalıdır
- ✓ Çoxşüali effekt verə bilən əksetdirici səthlərin olmaması
- ✓ Yaxınlıqda elektromaqnit şüa buraxan mənbələrin olmaması
- ✓ Akkumulyatorların enerji ilə tam doldurulmaları

- ✓ Məlumatları yazmaq üçün yaddaş həcminin qənaətbəxş olması
- ✓ Qəbuledici qurğu parametrinin düzgün olması (məsələn, məlumatların yazılıması intervalı)
 - ✓ Antenna hündürlüğünün ölçülməsinə və onun sürüşməsinə nəzarət
 - ✓ Əlverişli (münasib) «pəncərələrdə» müşahidənin aparılması
 - ✓ GDOP-in miqdarı 8-dən çox olmamalıdır
 - ✓ Müşahidə vaxtını qiymətləndirmək üçün Stop and Go indikatorundan istifadə
 - ✓ Çöl jurnalı doldurulmalıdır

Təcrübəvi məsləhət

- ✓ Üçayaq (treger): taraz boşluğunun ortada olmasını və optik şaquli yoxlamaq.
- ✓ Alət üçayaq üzərində dəqiq üfüqi vəziyyət gətirilməlidir və nöqtə üzərində qurulmalıdır.
- ✓ Antennanın hündürlüğünün ölçülməsini və sürüşməsini yoxlamaq.
- ✓ Yadda saxlamaq: Antenna hündürlüğünün ölçülməsi səhvi məsələnin sonuncu nəticəsinə təsir edir.
- ✓ İstinad mobil stansiya ilə əlaqə saxlamaq üçün radio əlaqəsindən istifadə etmək.
- ✓ Dəqiq nəticə əldə etmək üçün antennanın düzgün istiqamətləndirilməsinə (orientasiyasına) çalışmaq lazımdır.

Çöl jurnalında yazılmalıdır:

Nöqtənin nömrəsi:

Tarix:

Qəbuledicinin seriya nömrəsi:

Operator:

Yaddaş kartının nömrəsi:

Sazlama tipi (modeli):

Antennanın hündürlüyü:

Ölçmənin başlama vaxtı:

Ölçmənin qurtardığı vaxt:

Dövrlərin sayı:

Peyklərin sayı:

GDOP:

Koordinatlar:

en

uzunluq

Qeyd:

V Fəsil Məlumatların SKI-Pro programına idxal edilməsi. Məlumatların ötürülməsini vaxtında yoxlama və redaktə etmə

Məlumatlar SKI-Pro programına bilavasitə FK slot kartla və ya FK hesablayıcı kart qurğusu ilə ötürülür. Bu da System 300 (kontroller) nəzarətçisi ilə və ya System 500 qəbuledicisindən ötürülür. Bunlardan başqa kompüterin bərk diskinə yazılmış əvvəlcədən işlənməmiş ölçmə nəticələri də SKI-Pro programına ötürürlə bilərlər.

Məlumatlar ötürülərkən operator yoxlayıb bəzi məlumatları redaktə edə bilər.

Xüsusilə aşağıdakı yoxlamaları aparmaq məsləhət görülür:

*** Nöqtənin identifikasiatoru:**

orfoqrafiyanı baş və sətir hərflərini, buraxılmış səhvələri və s. yoxlamaq.

*** İnanmaq lazımdır ki, iki dəfə müşahidə olunmuş nöqtələrin eyni identifikasiatorları var.**

Bir layihədə olan müxtəlif nöqtələr müxtəlif identifikasiatora malik olduğunu əmin olmaq.

Çöl jurnalı ilə antennanın həqiqi hündürlüğünü və sürüşmə elementlərini müqayisə etmək.

Ona da xüsusi diqqət yetirmək lazımdır ki, yuxarıda göstərilənlərə əlaqədar qurulan nöqtənin parametrlərində SKI-Pro-nun bəzi modullarında dəyişiklik ola bilər.

Bu cür dəyişiklik olarsa bazis xəttinin uzunluğunu yenidən hesablamaq lazımdır.

İşlənməmiş ölçmə nəticələrinin və layihələrin ehtiyat surətləri

Hesablanmış məlumatları qəbuledicidən götürüb ehtiyat üçün surətini ya diskə və ya bərk diskə köçürmək. FK-kartını təmizləyib ondan sonra istifadə etmək olar.

FK-kartındaki məlumatlara həmişə giriş var.

Bir neçə kartın yaddaşında olan məlumatları arxivə köçürəndə hər bir kartın məlumatları üçün ayrı kataloq yaratmaq məqsədəyğundur. Bütün layihə məlumatlarını idxal etdikdən sonra

məlumatları hesablamazdan əvvəl mütləq bütün direktoriyanın layihə ilə birlikdə surətini yaratmaq lazımdır.

§22 Məntəqələrdən biri üçün ilkin (istinad) WGS-84 koordinatlarının alınması

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi bazis xəttini hesablamaq üçün ən azı bir nöqtənin koordinatları qeyd olunmalıdır.

Qalan nöqtələrin koordinatları «qeyd» olunan nöqtənin koordinat-larına əsasən hesablanır.

İstənilən dəqiq GPS ölçmələri üçün WGS-84 koordinat sistemində şəbəkə nöqtələrindən birinin koordinatları təxminən 10 m dəqiqliyində məlum olmalıdır.

WGS-84 koordinatlarının ya daxil edilməsi mümkün olan mənbədən götürmək olar və ya ölçməklə tapmaq olar.

SKI-Pro programının köməkliyi ilə sadə yolla nöqtənin məlum düzbucaqlı koordinatlarını geodeziya və ya istifadə olunacaq referens-ellipsoid koordinat sistemində keçmək olar.

Əgər referens-ellipsoidə və WGS-84 ellipsoidə qarşılıqlı oriyentirləmə elementleri məlumdursa, onda WGS-84 koordinat sistemində qənaətbəxş dəqiqlikdə koordinatları almaq olar.

Ellipsoiddən ellipsoidə keçid parametrisi giriş üçün asan olan mənbələrdən götürmək lazımdır. Yuxarıda deyildiyi kimi istinad stansiyasını koordinatı məlum nöqtədə qurmaq məcburi deyil.

Əgər istinad stansiyası üçün koordinatları məlum olmayan nöqtədən istifadə olunursa və rover ölçmə işlərini koordinatları məlum nöqtədə apararsa, onda birinci bazis xəttinin uzunluğunu məlum nöqtədən (roverdən) asanlıqla tapmaq olar. Bu məlumatların əsasında istinad stansiyasının başlanğıc koordinatlarını WGS -84 koordinat sistemində alıb qeyd etmək olar.

Əgər istinad stansiyasının başlanğıc koordinatları WGS -84 koordinat sistemində məlum deyilsə və ya yuxarıda deyilən üsulla almaq qeyri mümkündürsə, onda (alqoritm) onun əvəzedicisi SKI-Pro programında Single Point Position-dən istifadə etmək olar.

Bu halda həmişə bir neçə saat müşahidə aparılmış nöqtənin koordinatları hesablanır. Sonra selektiv girişin (SA) təsirini tapmaq lazımdır. Neticədə WGS -84 koordinatları 10 m dəqiqliyində alınmalıdır.

Bu haqda §13-də informasiya verilmişdir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, istinad stansiyasının ilkin koordinatları istenilən

dəqiqlikdə tapılmazsa, böyük səhv və hesablanacaq ki, bu da öz təsirini başqa hesablamalarda göstərəcək.

Hesablanan məlumatların parametrləri

Çox vaxt əldə olunmuş məlumatların işlənməsi üçün in the vast majority of cases, the B «yükləmək» parametrində qoyularsa, onu dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Çünkü buradan alınan nəticələr qənaətbəxş olacaq. Çox nadir hallarda məlumatların işlənməsi parametrinin birinin və daha çoxunun dəyişməsinə ehtiyac olur. Bu haqda ümumi məlumat aşağıda verilir.

§23 Üfüqdən yuxarıda olan yüksəklik kəsdirmə bucağı

Geodeziya GPS ölçmələrində maskanı peykin üfüqdən 15^0 olduğu qiymətdə qoyurlar. Ona görə də müşahidə nəticələrini hesablayanda «yükləmək»-də bu rəqəm götürülür.

Dəqiq nəticə əldə etmək üçün yüksəkliyi üfüqdən 15^0 az olan peyklərdən istifadə etmək lazımdır. Kəsdirmə bucağını artırmaq olar. Ancaq bunu çox ehtiyatla etmək lazımdır.

Əgər məlumatlar hesablanan zaman qəbuledici tənzimləyicisində parametr çox qoyularsa, onda bazis xəttinin hesablanmasında bəzi müşahidə materiallarından istifadə olunmayacaq. Çünkü yüksəkliyi üfüqdən az bucaq təşkil edən peyklər ayrılaçılardır. Bu halda ola bilsin ki, ixtiyarımızda ən azı 4 peyk əvəzində üç peyk qalsın. Bu halda istənilən dəqiqlikdə nəticə alınmayacaq. Bəzən kəsdirmə bucağını 20^0 -yə qədər artırmaq xeyrli olar. Məsələn, ionosfer aktivliyinin artmasında və üfüqdən 20^0 hündürlükdə olan çoxlu peyki müşahidə etmək mümkün olanda, onların (GDOP) həndəsi yerləşmələri yaxşı olanda. Bu vaxt GDOP-a nəzarət etmək üçün Survey Desing modulunun SKI-Pro programından istifadə etmək lazımdır. Bəzən elə olur ki, 5 peyki müşahidə etməyə baxmayaraq bazis xəttinin hesablanması səhvi qoyulmuş həddi keçir.

Əgər müşahidə olunan peyklərdən hər hansı biri bütün müşahidə vaxtı üfüqdən 20^0 -də yuxarı qalxmayıbsa, deməli, həmin peykə ionosfer effektinin təsiri güclü olub.

Əgər kəsdirmə bucağının qiymətini artırıb ölçmə işləri üfüqdən hündürdə olan 4 peykə aparılsara, onda ola bilsin ki, nəticənin keyfiyyəti yaxşılaşsın.

Efemeridlər

Qəbulədici vasitəsilə qəbul olunaraq yazılın peyk efemeridlərini ötürmək üçün SKI-Pro-dan istifadə olunur. Bu geodeziya GPS ölçmələrinin təcrübəsində standart bir hal kimi qəbul olunub.

GPS-in köməkliyi ilə yüksək dəqiqlik tələb olunmayan, adı geodeziya (işləri) ölçmələri aparanda dəqiq efemeriddən istifadə etməyə ehtiyac yoxdur.

§24 Hesablamada istifadə olunan məlumatlar

Dəqiq geodeziya GPS ölçmələri aparanda «yükleməkdə» qoyulan «Automatic» rejiminin tətbiq olunması məsləhət görülür. Bu rejimdə kod və faza (Code and Phase) ölçmələrindən istifadə olunur. Əgər bazis xəttinin tez tapılması yüksək dəqiqliyi tələb olunmursa, onda «Ancaq kod» (Code only) rejimindən istifadə olunur. Məsələn: Tebii sərvətlərin tədqiqatında və ya açıq dənizdə aparılan işlərdə. Yalnız kod ölçmələrindən istifadə edəndə hesablama nəticələrinin dəqiqliyi 0,3 m-dən az olmur. Bazis xətlərinin yüksək dəqiqliklə hesablamalarında «Automatic» və «phase only» (yalnız faza ölçmələri tətbiq olunanda) rejimləri arasında ele bir fərq yoxdur. Alınmış nəticələr təxminən bir-birinə bərabər olacaq. Uzun xətlərin (100 km-dən çox) ölçülməsində əgər müşahidə anı müasir efemeriddən istifadə olunarsa, onda kod ölçməsi yüksək dəqiqlikli nəticə əldə etməyə köməklik edər. Əgər kod ölçmələri hər hansı bir səbəbdənse keyfiyyətsiz olarsa, onda bazis xəttinin hesablanması «Phase only» rejimində icra etmək lazımdır. Kinematik metod ilə əldə olunmuş məlumatların «Automatic» rejimdə hesablanması dəqiq nəticə əldə etməyə imkan verir. «Code only» rejimindən (yalnız kod ölçmələrindən istifadə edəndə) o vaxt istifadə olunur ki, həmin işə yüksək dəqiqlik tələb olunmasın.

§25 Məsafədən asılı olaraq çoxmənalının qeyd olunması (fiksasiyası)

Bu parametrin köməkliyi ilə göstərmək olar ki, yalnız SKI-Pro programında bazis xətti hesablanmalıdır. «Yükləmək»-də parametrin qiyməti 20 km-dir. Bazis xəttinin uzunluğu 20 km həddən qısa olarsa, L1 və L2 diapazonlarında ölçmələr sərbəst müşahidə kimi ən kiçik kvadratlar üsulu ilə tarazlaşdırma programına daxil edilir.

Niderland krallığının Delf şəhərindəki texniki universitetin işçilərindən professor Tyunessen (Teunissen) kollegaları (həmkarları) ilə axtarış metodu işləyib hazırlamışlar. Axtarış metodu bu programda mümkün yiğimin bütövlük (tamlıq, vəhdət) rəqəmlərinin tapılmasında çoxmənalının faza həllinin çox effektli alqoritmıdır (əvəz edənidir).

Qəbul olunmuş və bu vaxt istifadə olunan statistik həllin kriteriyası (ünsürü) Doktor Freyin (Frei) başqa axtarış alqoritmi tətbiq etməklə əvveller dərc olunmuş işlərində istifadə olmuşdur. Sonradan ona FARA (çoxmənalının tez həlli alqoritmi) adı verilmiş, indi isə bu metodikani FARA – statistika adlandırırlar.

20 km-dən uzun (həddən artıq olan) bazis xəttinin hesablanmasında L3 adlanan həll tətbiq olunur. Bu həlli əldə etmək üçün L1 və L2 diapazonlarında aparılmış xətt ölçmələrinin kombinasiyasından istifadə olunur. Bu yanaşmanın üstünlüyü ondan ibarətdir ki, ionosfer təsiri aradan götürülür (qaldırılır). Ancaq bu halda faza çoxmənalının həllində tamrəqəmli xarakter pozulur və beləliklə, çoxmənalının həlli problemi alınmayıacaq. Bu da çox böyük rol oynamır, çünki çoxmənalı problemin həllində uzun məsafələr üçün bu qeyri mümkündür.

§26 Orta kvadrat səhvin həddi

Orta kvadrat səhvin həddi (Rms threshold), bazis xəttinin etibarsız tapılması ehtimalını minimuma endirmək üçündür.

Bazis xəttini en kiçik kvadratlar üsulu (metodu) ilə hesablayanda bir faza fərqiñin orta kvadrat səhvi (rms) hesablanır (yəni orta kvadrat səhvin vahid vezni). Bu rəqəm qoyulmuş hədd qiyməti ilə müqayisə oluna bilər (Rms threshold).

Geodeziya əlavələrinin eksariyyətindən lazımdır «yükləmək» (Automatic) opsiyاسında istifadə oluna bilər. Bu vaxt səhvin həddi qiyməti nöqtədə işləmə vaxtından asılı olaraq avtomatik seçiləcək.

Orta kvadrat səhvin vahid vezni əsasən bazis xəttinin uzunluğundan, müşahidə vaxtından və ionosfer sapmasından (hiddətlənməsindən) asılıdır.

Onu da qeyd edək ki, ionosferin sapması gecələr gündüzə nisbətən az olur. Gözlənilən (təxmin) orta kvadrat səhvin vahid vezni aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.

Məsafələr	Gündüz müşahidələri		Gecə müşahidələri	
	10 dəqiqə-dən az	10 mm-dən az	10 dəqiqə-dən az	10 mm-dən az
5 km-ə qədər	<10 mm	<10 mm	<10 mm	<10 mm
5 km-dən 10 km-ə qədər	<15 mm	<25 mm	<10 mm	<15 mm
10 km-dən 20 km-ə qədər	<15 mm	<40 mm	<10 mm	<15 mm

Əgər hesablanmış bir fazalar fərqiinin səhv rəqəmi həddi rəqəmi keçərsə, onda tamrəqəmlinin həmin bazis xətti üçün çoxmənalı faza həlli (fixed ambiguities) alınmayacaq və üzən vergüllə məsələnin həllində istifadə olacaq (yəni çoxmənalının həlli baş tutmadı).

Ona da xüsusi diqqət yetirmək lazımdır ki, əlavə parametr tətbiq etmək «Use stochastic modelling» bir faza fərqiinin orta kvadrat səhvinə bir qədər azaltmağa imkan verir, 10 dəqiqə müddətində tez statistik metod ilə ölçmə aparmayanda səhvə hədd qoyanda ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, səhv həddi əsaslandırılmış böyük rəqəm olmasın, çünki məsələnin pis keyfiyyətli həllinə getirib çıxarıır.

Çoxmüddəti müşahidə aparanda (30 dəqiqə və daha çox) orta kvadrat səhvin qiymətini böyük rəqəm götürmək olar. Bundan da o vaxt istifadə etmək olar ki, əgər bazis xəttinin uzunluğu həddi aşmayıb. Uzun bazis xəttinin çoxmənalı həllinə cəhd olunmur.

§27 Həllin tipi

O parametr (Solution type) bütün bazis xətlərinin tapılmasında faza çoxmənalının həllində tamrəqəmlı almaq üçün tətbiq olunur.

Əgər həllin tipi «Standard» (standart) seçilibsə, onda SKI-Pro programı çoxmənalının qeyd edilməsinə çalışacaq, yəni onun tamrəqəmlı həllinə və qoyulmuş «Ionospheric model» parametrinə müvafiq ionosfer düzəlişi tətbiq olunsun.

Əgər həll tipi «Iono free fixed» seçilibsə, onda bazis xəttinin tapılması iki dövrdə həyata keçirilir.

Əvvəlcə çoxmənalının qeyd olunmasına cəhd edilir, sonar isə L1 və L2 üçün tapılmış tamrəqəmlinin həllinin köməkliyi ilə ionosfer

təsirindən azad hesablama aparılır. İşə bu cür yanaşmağın üstünlüyü ondan ibarətdir ki, faza çoxmənalısının tamrəqəmli həllində hesablama nəticələrinə ionosfer təsiri olmur (onlar kənarlaşdırılırlar).

Əgər ölçmələr gündüz aparılırsa, onda uzunluğu 5-20 km olan bazis xətləri üçün bu tip həlli məsləhət görülür.

§28 İonosferin nəzərə alınması (uçotu) metodu

Bu parametr o bazis xəttinə yarıyır ki, onun uzunluğu §25-də göstəriləndən çox deyil. Yəni, o bazis xətlərinə ki, onlar SKI-Pro programında özlərinə faza çoxmənalısının həllində tamrəqəmli tapmağa cəhd edirlər. «Yükləmə», bu parametr «Automatic» kimi qoyulub. Bu da öz növbəsində avtomatik olaraq ən yaxşı mümkün həll yolunu seçməyə imkan verir. Əgər istinad stansiyasında ölçmə işləri uzun müddətdə aparılıbsa, onda «Computed model» (hesablanmış model) variantını seçmək əlverişlidir. Başqa hallarda almanax məlumatları olduqda «Klobuchar model» variantından istifadə etmək olar. Ona görə «yükləmə»də olan qiymətlərin dəyişməsinə ehtiyac yoxdur. Standart modelin əvəzində «Computed model» variantı tətbiq oluna bilər. Bu vaxt hesablama L1 və L2 diapazonlarında olan qəbul olunmuş qəbuledici ilə signallar fərqindən istifadə etməklə aparılır.

Bu modellən istifadənin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bu model bu rayonda aparılan müşahidə şəraitinə əsaslanır. Bu modeli tətbiq etmək üçün ən azı 45 dəqiqə aparılmış müşahidə nəticələri olmalıdır. Standart model ionosferin özünü aparma elektrik modelinə əsaslanır və Güneş saat bucağının funksiyasıdır. Standart modeli seçilərkən düzəliş bütün faza ölçmələrinə verilməlidir. Bu düzəlişlər ölçmə anında Güneşin saat bucağından və peyklərin üfüqdn nə qədər hündürlükde olduğundan asılıdır. Bazis xətləri üçün, uzunluğu yuxarıda göstərilən həddi aşdıqda (keçidkdə) ionosfer təsiri L3 adlandırılan L1 və L2 diapazonlarında aparılmış ölçməni tətbiq etməklə xətt ölçmə kombinasiyasından istifadə etmək hesabına aradan qaldırılır.

Bu halda çoxmənalının həllinə cəhd olunmur.

Stoxastik modelləşmədən istifadə

Əgər ionosferin yüksək dərəcədə sapmasına ehtimal varsa, onda «Use stochastic modelling» opsiyاسının seçilməsi imkan verir ki, orta və uzun xətlərin çoxmənalı həlli bu opsiyada aparılsın.

Ancaq bu halda qısa bazis xətlərinin hesablanmasında ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, çox əksetdirmə effektinin təsiri və ya siqnalların qəbulunda əngəlliliklər (çətinliklər) olarsa, onu səhven ionosfer sapması kimi qəbul etmək olmaz. Ona görə «yükləmə»də qurulmuşdan o vaxt istifadə olunur ki, bazis xətti 10 kilometrdən uzun olsun.

Kinematik ölçmələrin hesablanmasında etibarlı nəticə almaq üçün bu opsiyadan istifadə olunmur.

Tezlik

SKI-Pro programı avtomatik olaraq konkret hansı tip ölçmə nəticələrini hesablamada istifadə etməyi özü seçir. Ona görə də «yükləmə»də qurulan Automatic opsiyasını dəyişməyə ehtiyac yoxdur.

«Iono free float» opsiyasının seçilməsi ona gətirib çıxarıır ki, SKI-Pro programı L3 adlanan həlli axtaracaq. Baxmayaraq ki, bazis xəttinin uzunluğu faza çoxmənalısının tamrəqəmli həllini almağa imkan verir (yeni çoxmənalının qeydi). Yadda saxlamaq lazımdır ki, L3 adlanan həlli həyata keçirmək üçün müşahidə vaxtı çox olmalıdır.

Troposfer modeli

Axırıncı nəticəni əldə etmək üçün «Hopfield» və «Saastamoinen» modellərindən hər hansı birinin seçilməsi böyük rol oynamır. Ancaq «No troposphere» opsiyasından istifadə etmək qəti olaraq məsləhət görülmür.

Əgər troposfer modellərinin heç birindən, ümumiyyətlə, istifadə olunmursa, onda qənaətbəxş əldə etməyi gözləmək olmaz.

§29 Bazis xətlərinin seçilməsi – hesablama strategiyası

Şəbəkə məlumatlarını işləməkdən əvvəl aşağıdakı aspektlərə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır:

- * Nöqtələrdən birinin WGS-84 ilkin koordinatları məlum olmalıdır.
 - * Mövcud istinad geodeziya şəbəkəsinə bağlamaq.
 - * Müvəqqəti istinad stansiyaları koordinatlarının hesablanması.
 - * Müvəqqəti istinad stansiyalarından istifadə edərək tez statik metodla ölçmələrin aparılması.
 - * Uzun xətlər
 - * Qısa xətlər

Əgər müvəqqəti istinad stansiyaları bir neçədirlər, onda onların təşkil etdiyi şəbəkə (işlənməlidir) hesablanmalıdır. Əgər lazımlı gələrsə, mövcud geodeziya istinad şəbəkələrinə bağlamaq-əlaqələndirmək lazımdır.

Növbə ilə bütün bazis xətlərini hesablayıb, dəqiqliklərinə arxayın olandan sonra onların müvəqqəti istinad stansiyalarının koordinatlarını diskə yazmaq. Bir də məsləhət görülür:

Mobil qəbuledicilər qurulan nöqtələrin koordinatları müvəqqəti istinad stansiyaların koordinatlarından asılı olduğu üçün təkrar müşahidəni müvəqqəti istinad stansiyalarında aparmaq.

Müvəqqəti istinad stansiya şəbəkələrinin hesablamalarını aparandan sonra qalan bazis xətlərini hesablamaq olar. Yəni müvəqqəti istinad stansiyalarla əlaqəli mobil qəbuledici qoyulan nöqtə və radial bazis xətlərini.

Əgər uzunluğu çox fərqli bazis xətti hesablanmalıdır, onda iki və daha artıq bazis xətləri bloku yaradıb və hesablamanı o bloklarda aparmaq məsləhət görülür.

Eyni tip oxşar bazis xətti bloku formalasdırıb və onları hesablamaq olar. Nəzərə çarpan müxtəlif uzunluğa malik olan bazis xətlərini, eyni bir seansda hesablamaq məsləhət görülmür.

Bunlardan başqa tez statik metodla ölçülmüş qısa bazis xətlərini və uzun müddət müşahidə olunaraq statik metodla təqdim edilmiş bazis xətlərini birgə hesablamaq məsləhət görülmür.

Məlumatların idxalı və işlənməsi (hesablanması)

Məlumatlar hesablanarkən onları yoxlamaq və lazımlı geldikdə aşağıdakı elementləri redaktə etmək lazımdır:

- ✓ Eyniləşmiş nöqtələri.
- ✓ Qurğunun hündürlüyü və antenna sürüşməsinin komponent-lərini.
- ✓ İlkin nöqtənin WGS-84-də koordinatları
- ✓ Ehtiyat üçün çöl ölçmə nəticələrinin və layihənin surətini çıxarmaq.

Aşağıdakı aspekt və problemləri nəzərə almaq:

- * Şəbəkənin yaxşı tarazlaşdırılmasını.
- * Heç olmasa, bir nöqtənin koordinatlarını WGS-84 koordinat sistemində tapmayı.
- * Mövcud geodeziya şəbəkəsinə bağlamağı (əlaqələndirmək).

- * Yerli koordinat sisteminə keçməyə cəhd etməyi.
- * Müvəqqəti istinad stansiya şəbəkəsinin yaradılması və tarazlaşdırılmasını.
- * Müvəqqəti istinad stansiyalarından istifadə etməklə tapılan nöqtələrin hesablanması.
- * Uzun xətləri.
- * Qısa xətləri.
- * Hesablanmış məlumatların parametrlərini.

Bazis xətti hesablanması nəticələrinin analizi

Nəticələrin analizində bazis xətlərinin həddən qısa və həddən uzun olmalarına xüsusi diqqət yetirilməlidir.

Həddən qısa bazis xətlərinin həllində çoxmənalının həlli ?-axtarış və FARA algoritmin köməkliyi ilə həyata keçirilir.

Həddən uzun bazis xətlərinin hesablanması L3 adlanan həll ilə həyata keçirilir, yəni L1 və L2 xətt ölçmə kombinasiyası ilə. Bu ionosfer təsirinə kompensasiya verməyə imkan verir. Bu halda faza çoxmənalısının tamrəqəmli həlli olmayıcaq. Bu səbəbdən çoxmənalı həlli həyata keçirilmir.

§30 Həddi qiymətdən qısa bazis xətləri

Ambiguities resolved - uzunluğu 20 km-ə qədər olan bazis xətləri üçün (həddi uzunluq "təyinatsızlıq"-da qoyulanda) çoxmənalının həlli-çöldə aparılmış ölçmələr-(yaxşıdırısa)-keyfiyyətli nəticələr əldə etməyə imkan verir.

Həddi qiymətdən qısa bazis xətləri üçün SKİ-Pro programı çoxmənalı həlli probleminə yönəlcək və vahid vəznli orta kvadrat səhv ilə həllindən alınmış nəticə qiymətləndiriləcək. Bundan sonra iki həlldən əldə olunmuş nəticələr müqayisə olunur ki, bu da vahid vəznli orta kvadrat səhv üçün çox az mahiyyətə malikdir. Əgər iki həll arasındakı fərq çox olarsa, onda sonuncu qiymət o götürüləcək ki, onun rms qiyməti azdır. Bu həll statistik metoda əsaslanan qiymətləndirmədir. Məlumdur ki, ən kiçik kvadratlar metodu tənlikləri yalnız alınmış kəmiyyətin (böyüklüğünün) ehtimal qiymətini verə bilər. Əsasən onlar "həqiqi qiymət" kimi qəbul olunurlar. Onunla bərabər yadda saxlamaq lazımdır ki, ionosfer aktivliyinin çox yüksək olması faza ölçmələrinə sistematiq səhv gətirə bilər. Bu halda ən kiçik kvadratlar üsulu ilə nəticələrin tarazlaşdırılması statistik düz olmalarına baxmayaraq, onlar real qiymətdən çox fərqlənə bilərlər.

İnandırıcı nəticələrin əldə olunması ehtimalının maksimum olmasına təmin etmək üçün FARA-nın statistik metodun ən ciddi

kriteriyasından istifadə olunur. Çoxmənalı problemi həll olunanдан sonra, inanmaq olar ki, istenilen mümkün çoxmənalı probleminin həllindən alınan qiymətlərdən və FARA alqoritmi ən ehtimal həlli verib və rms qiyməti ən kiçikdir. Əgər bazis xətlərinin müşahidəsi üçün "pəncərə" seçmək prinsipini, lazımı müşahidə olunacaq peyklərin sayını, GDOP məhdudiyyətini və nöqtələrdə lazım olan müşahidə müddətini gözləsək və öz şəxsi təcrübəmizdən istifadə etsək, onda çoxmənalının həlli ilə bazis xətlərinin hesablamaları dəqiqliyi layihədə nəzərdə tutulan dəqiqliyə müvafiq olacaq.

Yuxarıda deyildiyi kimi sonuncu nəticə dəqiqliyinə təsir edən faktorları tam aradan qaldırmaq qeyri mümkündür.

Əgər çoxmənalını həll etmək mümkün (deyilsə) olmadıqda

Çöl ölçmə işləri keyfiyyətli aparıllarsa, onda uzunluğu 20 km-ə qədər olan bazis xəttinin çoxmənalı həlli də keyfiyyətli olacaq. Əgər nöqtədə müşahidə qısa müddətdə aparılsa və ya siqnalı qəbul olunan peyklərin sayı lazımı miqdarda deyilsə, onda SKİ-Pro programı çoxmənalı problemi həll etməyə qadir olmayıacaq. Bu halda istenilən dəqiqlik əldə olunmayıacaq.

Əgər tez statik metodla çoxmənalını həll etmək üçün ölçmə işləri qısa müddətdə aparılıbsa, onda ölçmə işlərinin aparılması dəqiqliyini müəyyən etmək çox çətin olacaq. Bununla bərabər bazis xəttinin təyin olunması dəqiqliyini kobud da olsa, qiymətləndirmək məqsədilə standart yayınma rəqəmini hər bir koordinat üçün 10 vurmaq lazımdır.

Ona da xüsusi diqqət yetirmək lazımdır ki, uzunluğu 20 km-dən az olan bazis xəttinin çoxmənalı problemi, nöqtədə müşahidə qənaətbəxş müddətdə (vaxtda) aparıllarsa onunla da həll olur.

Çoxmənalını həll etmək mümkün olmayanda, log-faylında rms qiymətini məlumatların qeyd protokolunda yoxlamaq lazımdır.

Həddi qiymətdən uzun olan bazis xətləri

Həddindən uzun bazis xətlərinin hesablanmasında ("təyinatsızlıq"-da bu 20 km-dir) SKİ-Pro programı ionosfer təsirini aradan qaldırır, çoxmənalının həllinə yönəldilən cəhd isə baş tutmur.

Beleliklə, nəticə həmişə "Ambiguities not resolved" (çoxmənalının həlli statusu=no) bayrağı ilə qeyd olunacaq.

Uzunluğu 20 km-dən çox olan bazis xətti üçün çoxmənalı problemi həll olunmur.

VI Fəsil. Protokol faylılarının analizi və nəticələr

a) Həddi uzunluqdan qısa olan bazis xətləri

Həddən qısa bazis xətti üçün daimi cəhd olunur ki, çoxmənalını FARA-statistik ?-axtarışı ilə həll edilsin.

Protokol faylında bütün bazis xətləri FARA statistik izahda (şərhlə, kommentariya ilə) qeyd olunublar.

Aşağıdakilar yoxlanımalıdır:

* **Peyklərin sayı: 4-dən az olmamalıdır.**

* **Həllin üzən vergüllə orta kvadrat səhvi (rms), yəni rms rəqəmini almaq üçün faza çoxmənalısının tamrəqəmli həllinə edilən cəhd rms-sin (qeyd olunan) həlli.**

* **Faza çoxmənalısının həllindən sonra tamrəqəmli rms rəqəmi. Bu rəqəm üzən vergüllə həllindən alınan səhvən bir az çox olacaq.**

Yuxarıda deyildiyi kimi əgər qeyritamrəqəmli həllindən rms-in qiyməti qoyulmuş həddi keçərsə, onda bazis xəttinin tamrəqəmli həllindən çoxmənalı qiyməti qəbul olunmayacaq və nəticədə yalnız üzən vergül həlli alınacaq (yəni, çoxmənalı qeyd olunmayacaq).

Bələliklə, əgər çoxmənalı istənilən tərzdə həll olunmazsa, onda tamrəqəmli həllindən alınan nəticə rms-in həddi qiymətindən az olmalıdır.

Yuxarıdakı cədvəldə rms-in təxminini gözlənilən qiymətləri verilib (çoxmənalının tamrəqəmli həlli üçün).

Əgər rms-in həddi qiyməti tamrəqəmli hesablamadan və ya üzən vergüllə faza çoxmənalısı ilə hesablanmış rms qiymətindən az olarsa, onda fikirləşmək olar ki, rms-in həddi qiyməti nə qədər düzgün qoyulub.

Yuxarıda deyildiyi kimi əgər tez statik rejimdə nöqtədə müşahidə 10 dəqiqədən az vaxtda aparılsara, onda etibarlı nəticə əldə etmək şübhə altına düşür. Bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, bu cür təsnifat (situasiya) hər iki halda çoxmənalı həllindən alınan rms-in qiymətinin yüksək olduğunu və sonrakı emal işlərində az etibarlı materiallardan istifadə olunacağını göstərir. Uzun müddət – təxminən 30 dəqiqə və daha çox müşahidə aparıldığda rms həddi qiymətini artırmaq olar. Qanunu rms orta kvadrat həddi qiymətini dəyişməklə bazis xəttini əlverişli həll etməyə sərisdə lazımdır. Əgər uzunluqları bir-birindən fərqli olan bazis xətlərini hesablamaq lazımlı gələrsə, onda məlumatların emalı bir neçə dəfə işə salınmalıdır.

Parametrləri eyni kateqoriyadan olan bazis xətlərinin emalı üçün paketlər seçilir və işə salınırlar.

b) Verilmiş həddən uzun bazis xətləri

Verilmiş həddən uzun olan bazis xətlərində ("təyinatsızlıq" üçün o 20 km-ə bərabərdir) SKİ-Pro programı ionosfer təsirini aradan götürür, ancaq çoxmənalılıq problemi həll olunmur.

Loq-faylin (protokolun) analizində aşağıdakı aspektlərə xüsusi diqqət yetirilməlidir:

* **Müşahidə olunan peyklərin sayına.**

* **rms vahid vəzninə.**

Uzunluğu 20-50 km olan xətlər üçün vahid vəznli orta kvadrat səhv 20 mm-dən az olmalıdır.

Bazis xəttinin uzunluğu 50 km-dən çox olduqda bu rəqəm istifadə olunan efimeridə görə normanı bir az aşacaq.

Protokol faylinin çöl jurnalı və məlumatlarının analizi

Əgər alınmış nəticələr bizim gözlədiyimiz kimi deyilsə, onda loq-fayl məlumatlarını çöl jurnalıqdakı yazılarla tutuşdurmaq (müqayisə etmək) lazımdır. İlk növbədə onu yoxlamaq lazımdır ki, bazis xəttini hesablayanda müşahidə olunan peyklərin sayı çöl jurnalındaki peyklərin sayına bərabərdirmi. Yadda saxlamaq lazımdır ki, istinad stansiyasındakı və Rover yazıları diqqətə yoxlanmalıdır.

Əgər bu yoxlamada peyklərin sayı eyni olmazsa, onda GDOP qiyməti gözləniləndən çox ola bilər. SKİ-Pro programının Survey Availability modulunun köməkliyi ilə emal üçün istifadə olunan peyklərin GDOP-nun faktiki qiyməti yoxlanır.

İkiqat ölçmənin analizi

Əgər eyni bir nöqtədə ölçümləri müxtəlif vaxtlarda iki dəfə aparılıb və ya iki istinad stansiyadan istifadə olunubsa, onda bu məlumatlarda hesablanmış koordinatlar müqayisə oluna bilərlər.

§31 Nəticələrin yazılıması

Nəticələri yoxlayandan və protokol faylini öyrənəndən sonra diskdə o emal olunmuş nəticələri saxlamaq lazımdır ki, onlar lazımı dəqiqliyə (cavab versinlər) müvafiqdirler.

Əgər hər hansı bir nöqtənin koordinatları bir neçə emaldan alınıbsa, onda onların orta qiymətləri götürülməlidir. Məsələn, əgər nöqtənin koordinatları bazis xəttinin bir nöqtəsindən hesablamaya

görə yazılıbsa, başqa bir bazis xəttinin nöqtəsindən hesablanmış nəticə əvvəlki məlumatı iki hesablamanın orta qiyməti ilə əvəz (olunmalıdır) etməlidir.

Orta vəzn qiyməti o vaxt hesablanır ki, hər iki həlldən koordinatların üçü də (x , y , z) SKİ-Pro programında qoyulmuş hədd daxilində olsunlar (məsələn "Limits for Automatic Coordinate Averaging" parametrində "susmaq" da qiyməti 0,075 m olsun).

Ona görə bir neçə həlldən əldə edilmiş nəticələrin yazılımasına xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.

Yazmaqdan əvvəl müxtəlif həllərin nəticələrini analiz etmək lazımdır.

Nəticələrin analizi və yazılması

* Uzunluğu 20 km-ə qədər olan xəttin çoxmənalılığı həlli o vaxt müvəffəqiyətli olur ki, çöldə ölçmə işlərinin nəticələri dəqiq olsun.

* Uzunluğu 20 km-dən çox olan xətlər üçün çoxmənalı həll olunmamaq şərtile L3 həlli tətbiq olunacaq.

* Uzunluğu həddi qiymətdən az olan bazis xətləri üçün (susmaqdə 20 km) çoxmənalı probleminin həllinə daima cəhd edilir.

"Çoxmənalının həlli statusu" (Ambiguity status=yes) parametri üçün yes-in qiyməti o deməkdir ki, SKİ-Pro programı ehtimal həlli tapıb. Bu vaxt nəticələrin emalı aparatların imkanlarına müvafiq olacaq.

"çoxmənalının həlli statusu" (Ambiguity status=no) parametrə görə qiyməti o deməkdir ki, faza çoxmənalısı həllindən qeyri tamrəqəmlı alınır.

Ancaq bu vaxt nəticənin emalı həmin aparatdan istifadə etməklə alınan nəticədən pis alınacaq. Bu haqda geniş izahat protokol faylında (logfile) verilib.

Orta kvadrat səhvin həddi qiymətini artıraraq yenidən məlumatların emalını işə salmaq.

* Bazis xəttinin uzunluğu həddi uzunluqdan çox olanda (susmaqdə 20 km):

L3 həlli adlanan tətbiq olunur, çoxmənalı həll həyata keçirilmir.

Nöqtələrdə müşahidə müddəti lazımı qədər olduqda nəticənin dəqiqliyi aparatın imkanına müvafiq olmalıdır.

Bazis xətti uzun olduqda nöqtələrdə müşahidə vaxtı da çox olmalıdır. Onun üçün:

* İkiqat ölçmə nəticələrini, sərbəst bazis xəttinin tapılması dəqiqliyin və s. yoxlamaq.

* Sərf edən dəqiqliyə cavab verən nəticəni yazmaq.

* Əgər hər hansı bir nöqtənin koordinatları bir neçə nöqtədən hesablanıbsa, onda bütün nəticələrdən orta qiyməti tapıb götürmək.

Tarazlaşdırma, koordinatların yenidən yaradılması və nəticə

Əgər şəbəkə nöqtələrində bir neçə dəfə ölçmə işləri aparılıbsa, onda müşahidə materialları emal olunur və onlar tarazlaşdırılır. Bu nisbatən dəqiq koordinat əldə etməyə imkan verir. Bu haqda SKİ-Pro programında geniş məlumat verilib.

Bazis xəttlərinin təpiləsinin nəticələri WGS-84 koordinat sistemini dəvət edir.

Coordinate System modulunun SKİ-Pro programı ilə istənilən yerli koordinat sistemini keçmək olar.

§32 Tez statika metodu ilə birtezlikli ölçməyə iradlar

Əgər SR510 (System 500) və ya SR9400/SR261 (System 300) qəbul edicilərindən istifadə olunarsa, alınan nəticənin dəqiqliyi qənaətbəxş olmaq üçün aşağıdakı aspektlərə xüsusi diqqət yetirilməlidir:

Minimum 5 peyk dən istifadə etmək "pəncərəsindən" istifadə etmək. Bu peyklərin üfüqdən hündürlükleri 15° -dən çox olmalı və onların həndəsi yerləşmələri yaxşı olmalıdır ($GDOP < 8$).

Nöqtələrdə statik və tez statik metodlarla aparılan müşahidə müddəti 15 dəqiqədən az olmasın.

Aşağıdakı qanunlara mütləq riayət etmək: bazis xəttinin ölçülülməsində hər bir kilometr məsafəyə ən azı 5 dəqiqə vaxt sərf olunmalıdır. Əgər bazis xətti 3 km-dən qısa olarsa, onda müşahidə vaxtı ən azı 15 dəqiqə olmalıdır.

Əgər çoxmənalı həlli problemini SKİ-Pro programında həll etmək olarsa, onda tez statik metodun tətbiqini müvəffəqiyətli hesab etmək olar.

Nöqtələrdə aparılmış birtezlikli müşahidə məlumatlarının toplanması vaxtını qiymətləndirmək daha mürəkkəbdir, nəinki ikitezlikli müşahidədən. Çünkü birinci halda post emali üçün informasiya az olacaq.

Təklif olunan minimal müşahidə dövrü.

Bazis xəttinin uzunluğu km-lə	Müşahidə vaxtı dəqiqə ilə
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
10 km-dən çox	60-dəqiqədən çox

Bununla bərabər cədveldə verilən informasiyadan oriyentirovka kimi istifadə etmək olar.

Əgər nöqtələrdə tez statik metodla birtezlikli müşahidə müddəti 9 dəqiqəni keçməyib, onda "təyinatsızlıq" da SKİ-Pro programı çoxmənalını həll etməyəcək.

Bu ona görə edilib ki, inamsız nəticə almaqdan uzaqlaşasan.

Əgər çoxmənalı məsələsi düzgün (koorektno) həll olunubsa, onda bazis xəttinin uzunluğu 5-10 mm+2ppm dəqiqliyində tapılacaq.

"Təyinatsızlıq" da qoyulmuş parametri SKİ-Pro programının Data Progessing moduluna dəyişmək olar, ancaq bu məsləhət görülmür.

Yüksek dəqiqlikli nəticə əldə etmək üçün bütün antennalar eyni bir istiqamətə oriyentirlənməlidir (istiqamətləndirilməlidir).

Bazis xəttinin uzunluğu 10 km-dən çox olduqda birtezlikli ölçmələrdə alınan dəqiqlik ikitezlikli ölçmələrdən aşağı olacaq. Çünkü, birtezlikli ölçmələrdə ionosfer təsirini aradan qaldırmaq qeyri mümkündür. Əvvəllər ikitezlikli alətlərlə işləyən mütəxəssislər mütləq bunları yadda saxlamalıdır.

VII Fəsil. System 500-ün köməkliyi ilə statika və tez statika metodlarında işi icra etmək üçün istifadə olunan avadanlığın tərkibi

Statik və tez statik metodlarında ölçmə işləri aparanda system 500 aparatlarının ikisindən istifadə etmək məsələnin həllini tam təmin edir. Hər bir komplektə SR510, SR520 və ya SR530 qəbuledicisi daxildir. SR510 qəbuledicisi ilə işləyərkən birtezlikli AT501 antennasından, SR520 və ya SR530 qəbulediciləri ilə işləyərkən ikitezlikli – standart antenna AT502-dən, yüksəkdəqiqqliki nəticə əldə olunması tələb olunarsa, onda AT503 və ya AT504 tipli antenalarlardan istifadə olunur. Antena kabeli qəbuledicini antennaya calaşdırmaq üçündür. Display və düymələrlə (klaviatura) təchiz olmuş kontroller TR500, ölçmə işlərini aparmaq üçün aləti işə salmaq, sistemin vəziyyətinə nəzarət etmək, qəbuledici parametrlərini tənzimləmək üçündür.

Qəbuledicinin elektrik enerjisi ilə qidalanması üçün akkumulyator lazımdır. Videokamer üçün istifadə olunan iki standart akkumulyatorun enerjisi təxminən 6 saat işləməyə imkan verir. Yeni akkumulyatorları tam enerji ilə doldurmaq üçün hər bir akkumulyator 5 sikildə doldurulmalıdır. Hər bir şeyə arxayıñ olmaq üçün akkumulyatorlar ən azı 4-5 dəfə doldurulub boşaldılmalıdır. Onun üçün hər bir doldurulmuş akkumulyator qəbulediciyə qoşulur və işə salınır. Akkumulyatorda enerji qurtaran kimi özü avtomatik sönür. Enerji qurtarandan sonra yenə doldurulur və bu qayda ilə boşaldılır.

§33 Statik metodla ölçmə aparmaq üçün system 500-ün hazırlanması

GPS metodları ilə müvəffəqiyyətli ölçmə işlərini aparmaq üçün peykdən gələn siqnallar təhrifə məruz qalmamalıdır. Bu o deməkdir ki, GPS qurğuları elə bir yerdə qurulmalıdır ki, peykdən gələn siqnalları heç bir maneçilik olmadan qəbul edə bilsin, yəni siqnalın qəbulediciyə gəldiyi yolda nə ağaç, nə bina və s. olmamalıdır. İstinad stansiyada istifadə olunan qəbuledici üçün bu şərt mütləq yerinə yetirilməlidir. Statika və tez statika metodları ilə ölçmə işləri aparanda antenna möhkəm yerdə bərkidilməlidir, yəni AT501 və ya AT502 -antennaları üçayaq (stativ) üzərində qurulmalıdır. Üçayaq üzərində qoyulmuş təqəri dəqiq mərkəzləşdirib, üfüqi vəziyyətə

gətirmək lazımdır. Bundan sonra həmin təqərinin üzərinə antenna qoyulan xüsusi dayaqlı-keçid bərkidilir.

Sonra antennanın kabeli qəbulədiciyə bərkidilir. İki akkumulyator batareyası qəbulədiciinin arxa tərəfindəki xüsusi deşiyə (yuvaya) qoyulur. Videokamer üçün adı batareyanın əvəzində (və ya ona əlavə) qəbulədiciinin xarici qidalanma batareyasından istifadə etmək olar. Bu halda GEB71 akkumulyatorunu qəbulədiciinin PWR portuna qoşmaq lazımdır. TR500 kontrollerin qəbulədiciyə qoşub bağlamaq və ya kabelin köməkliyi ilə TERMINAL qəbulədiciisinin portuna qoşmaq. Qəbulədiciyə fərdi kompüter (FK) kartını qoymaqla. FK kartı qəbulədiciyə qoymandan sonra oraya toz və nəmlik düşməsin deyə qapağını bağlamaq lazımdır.


TR 500 kontrolleri

500 Sistemi ilə interaktiv işi təmin etmək üçün, ümumiyyətlə, TR 500 markalı kontroller tələb olunur. Kontrollerin program təminatını intuitiv (intuitivlə hiss etmək) təmin etmək üçün qoşulan konsepsiya işi asanlaşdırır.

Bütün pəncərə və panellərin idarə olunması eyni üsulla həyata keçirildiyi üçün, interfeysi sadə və əlverişli edir. Burada əsas diqqət kontrollerlə iş qaydasına yönəldilib. Bu qayda System 500-ün program təminatını təmin edən bütün quraşdırılmış opsiyalara aiddir. Onu da qeyd edək ki, menyu və pəncərə anlayışları arasında müəyyən fərq var ki, bəzi məlumatların daxil olunmasını tələb edir.

§33 Menyu (sistemi) üsulu


Bu sistemi asanca nəzərə çatdırmaq üçün baş menyu misalına diqqət yetirək (bax şəkil 21):



Şəkil 21

Şəkildə menyunun 7 ədəd müxtəlif opsiyası görünür. Buradan istənilən opsiyani seçmək olar. «1 Survey» sətri qara rənglə başqalarından seçilir. Bu o deməkdir ki, indi menyunun birinci məntəqəsi seçilib. Kontroller düymələrinin köməkliyi ilə qara kölgəni aşağı-yuxarı hərəkət etdirməklə istənilən sətrdə saxlamaq olar (bax şəkil 22).

Şəkildə sətr «3 Applications...» görünür.




Şəkil 22

Bu ayrılmış komandaya girişdir. Əgər bölmə «3 əlavə məsələlərə» girmək istəyirikse, onda F1 CONT sıxmaq (basmaq) bəşdir ki, iş davam etdirilsin. Çünkü artıq bu məntəqə seçilib. Menyunun lazımi məntəqəsinə müvafiq opsiyanın tez seçilməsi rəqəmli düymənin basılması ilə həyata keçirilir. Məsələn, əgər rəqəmli düymə 6 basılırsa, onda həmin an «Configure» opsiyasına keçilir (bax şəkil 22).


İnformasiyaya giriş

Buna oxşar misali baş panelin Survey (planalma) bölməsində tapmaq olar (şəkil 23).



Şəkil 23

Burada iki qiymət daxil etmək lazımdır: Point Id (nöqtənin identifikasiatoru-onu əvəz edən, ona oxşar) və Antenna Height (antennanın hündürlüyünü). Kursorun düymələrinin köməkliyi ilə onu məlumatları (qiymətləri) daxil etmə sahəsinə keçirmək olar. Bu misalda, o sahə ayrıldığı üçün nöqtənin identifikasiatorunu daxil etmək olar. Kontrollerin klaviaturası əlifba-rəqəm düymələrinin köməkliyi ilə istenilən informasiyanı daxil etmək olar. CE düyməsinin köməkliyi ilə klaviaturada yiğilmiş rəqəmi düzəltmək olar. Girişi yekunlaşdırmaq üçün ENTER düyməsindən istifadə etmək lazımdır. Bu vaxt giriş kursoru avtomatik olaraq növbəti giriş sahəsinə keçir (bax şəkil 24):




Şəkil 24

Antennanın yüksəkliyini daxil etmək üçün rəqəmləri düymələrdən istifadə etmək lazımdır.

§35 Məlumatların siyahısı

Bəzi giriş sahələrindən əvvəlcədən məlum olan rəqəmlər üçün istifadə olunur. Onları yalnız müdaxilə oluna bilən variantların siyahısından istifadə etməklə dəyişmək olar ki, onlar ekrana çıxarılsın.

Sahəyə çıxış, sətrin sağ tərəfində kiçik üçbucaq şəklində maskalanmışdır. Sonrakı misalda bir ekranda üç siyahı göstərilib (şəkil 25, 26, 27).



Şekil 25

Sistemin (Configuration Set), tapşırığın (Job), antennanın tipi ve onun quraşdırılması üsulu üçün (Antenna) aşağıdaki siyahıya müvafiq lazımi məlumatlar seçilir.


Seçilmiş siyahını açmaq üçün ENTER-i basmaq lazımdır. Seçilmiş siyahı çıxarılır displaye (bax şəkil 26).



Şekil 26

Siyahıdakı lazımi variantı seçmek üçün kursorun düymələrindən istifadə olunur. Seçilib həyata keçirilmişləri təsdiq etmək üçün F1 CONT düyməsini basmaq lazımdır. Seçmə prosesini tezləşdirmək üçün lazım olan bölmənin birinci hərfini keçirmək lazımdır. Məsələn, əgər bizim misalımızda «T» hərfini keçirsək, onda kursor avtomatik olaraq keçəcək «TEST-PP Rapid Static PP». Ekranın sağ tərəfində şaquli skrolling zolağı yerləşir. Bu da siyahı həddində mövcud vəziyyəti göstərir. Bizim misalda kursor siyahının yuxarıdan aşağıya 20%-liyindədir. Bu skroller uzun siyahı ilə işləməkdə sərfəlidir. Siyahı çox uzun olanda, kursorun düyməsi ilə aşağı-yuxarı hərəkət etməklə lazım olan bölməni seçmək çətinlik törədir. Bu halda siyahı vərəqələrini vərəqləməyə aşağı-yuxarı (page

down/up), siyahının başlangıcına keçidə (home) və ya siyahının sonuna (end) düymənin girişi olsun deyə SHIFT düyməsini basmaq lazımdır (bax şəkil 27).



Şəkil 27

Siyahıda seçki aparmaq üçün başka bir üsuldan da istifadə oluna bilər. Onun üçün cursor düyməsinin köməkliyi ilə sağa-sola yerdəyişmə aparılır. Müxtəlif variantlar arasında qoşma üçün siyahını açmaq əvəzinə cursorun düyməsini basmaqla sağa-sola hərəkət etdirilir.


«İsti düymələr» (Əmrlərə birbaşa daxil olmaq üçün düymələr)

Kontrollerdə aşağıdakı komandalara birbaşa giriş üçün bir neçə əlavə düymə var:

ESC düyməsi indiki ekrandan çıxış üçündür. Bu halda sonrakı pəncərəyə kecid olur. STATUS düyməsi sistemin vəziyyəti haqqında bütün informasiyalara girişi təmin edir. CONFIG düyməsi ölçmə işləri aparılan prosesdə qəbuledicinin tənzimlənmə parametrinə dəyişməyə imkan verir.

Mərhələ 1 : Qəbuledicinin qoşulması

Kontrollerin ON düyməsini basmaqla qəbuledici işə düşür. Displaydə aşağıdakı pəncərələrdən biri görünür (bax şəkil 28, 29):



Şəkil 28, 29

Mərhələ 2. Piktoqramın analizi

Bu etapda (mərhələdə) ən əsas odur ki, tərkibində bir neçə simvol (piktoqramm)-sistemin indiki vəziyyətini eyniləşdirən displayin yuxarı sətrinə, yəni status sətrinə baxasan (bax şəkil 4).

- * duruş, vəziyyət rejimi.
- * giriş mümkün olan peyklərin sayı.
- * L1 və L2-də siqnalları qəbul olunan peyklərin sayı.
- * radiodiapazonda qəbul statusu.
- * GSM qəbul statusu.
- * indikator (əvəzedici) yaddaş statusu.
- * duruş vəziyyətinin avtomatik statusu.
- * ölçmələrin yazılıması statusu.
- * yerli vaxt.
- * akkumulyatorların enerji ilə doldurulması səviyyəsi.

Qəbuledicini işə salan kimi təcili olaraq «No, visible Satellites» piktoqramına diqqət yetirmək lazımdır. Çünkü bu piktoqram bu mövcud yerdə və bu mövcud vaxtda nəzəri olaraq görünməli olan peyklərin sayını göstərir. Ümumiyyətlə, bu rəqəm peyklərin həndəsi yerləşməsindən asılı olaraq 4-dən 10 qədər olur.

Bu simvolun yanında «No. visible Satellites used on L1/L2» piktoqrammı yerləşir ki, bu da L1 və ya L2-də mövcud vaxtda izlənən peyklərin sayını göstərir.

Peyk qəbuledicisini işə salan kimi L1:0, L2:0 görünəcək. Bu rəqəm başlayır dəyişməyə və təxminən 30 saniyədən sonra görünən peyklərin sayını göstərir. Bu iki piktoqram vaxtaşırı dəyişir və bununla da qəbul zonasında yeni peyklərin peyda olunmasını və başqa peyklərin üfüqdən getməsini və peyklərin həndəsi dəyişməsini eks etdirir. Peyk qəbuledicisi ilə minimum üç peyk müşahidə olunan kimi, koordinatların hesablanması başlanır. Həllin cavabını alanda qəbuledici statusu sətrinin sol tərəifnin axırıcı pozisiyasında (mövqeyində) piktoqramla eyniləşdiriləcək.

Nə qədər ki, durulan nöqtədə ölçmə nəticələrinin hesablanması real vaxt rejimində heç bir sistemlə təminata ehtiyac yoxdur, onda ikonka həmisi 100 metr dəqiqliyində avtonom mövqemüəyyənetmə (navigated position) eyniləşdirəcək. Mövqemüəyyənetmə (pozisiyalışma) rejimində (Position mode) ikonkanın ekranda görünməsi ölçmə işlərinə başlamaq olar deməkdir. Əgər həmin piktoqram displaydə (ekranda) 2-3 dəqiqli Müddətində görünməzsə, deməli qəbuledici peyklərdən heç bir siqnal qəbul etməyib.

Əgər indikator «əlaqə sıxlanan peyklərin sayı»-ni sıfır göstərərsə, onda antenna kabelinin qəbulediciyə və antennaya qoşulmasını bir də yoxlamaq lazımdır. Bu yoxlamadan sonra, əgər girişi olan peyklərin sayı L1 və ya L2 tezliklərində istifadə olunan peyklərin sayından fərqlənərsə, onda əmin olmaq lazımdır ki, antenna açıq yerdə yerləşdirilib. Peykdən gələn siqnallara maneçilik yoxdur. Əgər qəbuledici birinci dəfə işə salınırsa, onda ölçmə işlərini aparmağa başlamaq üçün maksimum 5 dəqiqli vaxt tələb olunur. Belə bir hal bir də o vaxt baş verə bilər ki, qəbuledicinin əvvəl istifadə edildiyi nöqtə qəbuledici əvvəl istifadə olunan nöqtə (I) ilə indiki nöqtə (II) arasındaki məsafə 1000 km-dən çox olsun. Peyklərin müşahidəsi başlayan kimi qəbuledicinin yaddaşında koordinatlar yeniləşirlər. Akkumlyatorların nə vəziyyətdə olduğu piktoqramı durğu sətrinin axırında qəbuledicinin indi hansı mənbədən qidalandığını göstərir. A və B simvolları daxili akkumlyatorlardan qidalandığını, E-xarici akkumlyatorlardan

qidalandığını gösterir. Bu simvollar mövcud vaxtda istifadə olunan akkumulyatorların enerji ilə ne qədər təmin olunduqlarını göstərir. Əgər simvol tam qaradırsa, akkumulyator enerji ilə tam doludur, 2/3 və 1/3 isə neçədə bir hissəsinin enerji ilə dolu olduğunu, simvolun tam aq olması isə akkumulyatorun boşluğunu göstərir.


Yaddaşın həcmi piktoqramı imkan verir ki, yaddaşda nə qədər boş yer olduğunu təyin edəsən. Yaddaşa yazmaq üçün ya FK-kartı və ya daxili yaddaş seçilir. Əgər FK kartına giriş varsa və o məlumatların yazılıması qurğusu kimi nəzərdə tutulubsa, onda «ox» simvolu qəbul edicidən FK-kartı çıxarmaq mümkün olduğunu göstərir. Həmin o piktoqramdan sağda kiçik zolaq girişinə imkan olan FK kartına və ya daxili yaddaşda yaddaşın həcmini göstərir. Əgər yaddaşda məlumatları yazmağa artıq yer yoxdursa, onda təmiz FK kartını qoymaqla GPS ölçmə işlərini aparmaq olar.

Mərhələ 3. FK-kartin formatlaşdırılması

Ölçmə nəticələrini yazımaqdan əvvəl ola bilsin ki, FK-kartı və ya daxili yaddaşı formatlaşdırma və ya üstdən formatlaşdırılmaya ehtiyac olsun. Bu o vaxt tələb olunur ki, ya tam təzə FK-kartdan istifadə olunsun və ya əvvəl yaddaşa yazılmış məlumatlar artıq lazımlı olmasın. Onun üçün kontrollerdəki rəqəmli düymə 4 basılır və ya kursorun düyməsi ilə 4-cü sətirdəki Utilities seçilir. Sonra ya ENTER-i basmaq və ya F1 CONT-u basmaq lazımdır. Əgər displaydə ancaq 1-3-cü sətirlər görünərsə, onda əvvəlcə F4 SHOW düyməsini basmaq lazımdır. Ondan sonra «Format Memory Module» panelinə keçmək üçün 2-ci düyməni basmaq və ya kursorun düyməsi ilə «2 Format Memory Module» sətrini seçmək və ENTER-i basmaq və yaxud F1 CONT düyməsini basmaq lazımdır.


Utilities paneli açılır-yaddaşın Format modulu (şəkil 30).

FK-kartını formatlaşdırmaq üçün F1 CONT-u basmaq lazımdır. Daxili yaddaşın formatlaşdırılmasını işə salmaq üçün ENTER-i basmaq lazımdır. Ekranda panel görünəcək ki, bunun vasitəsilə yaddaş formatlaşdırmaq olar (bax şəkil 31).



CONT

Şekil 30



ABCDEFGHIJKLMNOQRSTUVWXYZ

Şekil 31

İnternal (daxili) opsiyonunu seçmek üçün kursorun düymələrindən istifadə etmək və ENTER-i basmaq lazımdır. Daxili yaddaşı formatlaşdırıb işə salmaq F1 CONT-u basmaq kifayətdir. Formatlaşdırma yerinə yetiriləndən sonra bütün məlumatlar silinir. Kartı yenidən formatlaşdırımdan əvvəl FK-kartında olan bütün vacib məlumatların surətlərini çıxarmaq lazımdır. Əgər daxili yaddaşı yenidən formatlaşdırıma ehtiyac varsa, onda gələcəkdə lazım olan məlumatların kompüterə köçürüldүүнə arxayıń olmaq lazımdır. Əgər daxili yaddaşın formatirləşməsini ləğv etmək lazımdırsa, onda F1 CONT-un əvəzində ESC-ni basmaq lazımdır.

Geriyə çəkəcək ki, bu da əvvəlki panelə qayıdış-komandanın formatirovka olmaması deməkdir.

Mərhələ 4. Ölçmə işlərinin başlanması


Planalma rejimini işə salmaq üçün əsas pəncərədə 1-ci düyməni basmaq və ya əvvəlcə kursorun düyməsi ilə Survey 1 seçmək, sonra ya ENTER-i və ya F1 CONT-u basmaq lazımdır (bax şəkil 32).



Şəkil 32

Displaydə (ekranda) aşağıdakı panel peyda olacaq: Məsələnin sonrakı həlli üçün bu pəncərədə vacib qərar qəbul olunmalıdır: tənzimləmə (konfiqurasiya toplusu) parametr toplusunu seçmək, ölçmə nəticələrindən işlənməmişlərini yazmaq üçün fayl tapşırığı və antennanın tipi, onun qurulması üsulu. Konfiqurasiya toplusu – bu bir neçə operasiyanın həyata keçirilməsi üçün qəbuledicinin bir neçə müştərək (birgə) tənzimləmə parametrləridir. Bu parametrlər məlumatların qeydiyyat tezliyi, nöqtə identifikatorlarının (eyniləşdirmənin) şablonu, məlumatlar formatı, antenna tipləri, yerdə elementlərin kodlaşdırılması metodu və s. addirlər.


Qəbuledicidə ölçmə səhnəsini standart təmin edən əvvəlcədən bir neçə belə şablon yazılıb. Yeni toplunun necə yaradılması haqda sonra izah olunacaq. Statik rejimdə ölçmə aparmaq üçün ən yaxşı PP-STAT şablonunu seçmək lazımdır. Bunu ya kursorun sol düyməsinin köməkliy ilə hərəkət edərək PP-STAT girişinə mümkün olan şablonuna və ya kursorla girişə sahə ayırib ENTER-i basmaqla etmək olar. Ondan sonra displaydə (ekranda) olan konfiqurasiyalar toplusunun siyahısı görünəcək (bax şəkil 33).



Şekil 33


İndi PP-STAT sətrini ayırmak üçün kursorun düyməsi ilə kontrollerdə aşağı-yuxarı hərəkət etdirmək lazımdır, sonra ya ENTER və ya F1 CONT-u basmaq lazımdır. Tapşırıq faylı və ya işçi faylı (Job) çöldə qeyddən keçən məlumatların təşkili və strukturlaşması üçün istifadə olunur. İşçi faylı hədsiz qədər nöqtəni işə sala bilər. Burada həmin nöqtələr haqqında bütün məlumatlarda (informasiyalarda) öz əksini tapır (emal olunmamış ölçmələr, kodlar, əlavə informasiyalar və s.). Yeni layihə tərtib olunanda (yaradılonda) yeni tapşırığın yaradılması da məsələhətdir.

İnformasiya daşıyıcısı (FK-kartı və ya daxili yaddaş) formatlaşdırılardan sonra avtomatik olaraq susma (default) təyinatı göstərilməyən-işçi faylı yaradılacaq. Həmin an bu işçi faylından da istifadə etmek olar və yaxud başqa tapşırıq yaratmaq olar. Onun üçün kursorun düymələri ilə aşağı-yuxarı hərəkət etdirməklə tapşırığın girişi üçün sahə ayrıılır. Sonra ENTER-i basanda ekranда aşağıdakı siyahı görünəcək (bax şəkil 34).




Şekil 34

F2 NEW düymesini basanda displaydə aşağıdakı panel görünəcək (bax şəkil 35).



Şəkil 35

Bu pəncərədə yeni işçi faylı yaradıb (Name) tapşırığı keçirmək və ENTER-i basmaq lazımdır. Giriş sahələrində Description (siyahı tərtib etmək) və Creator (müəllif) sətirlərini doldurmayıb, boş qoymaq olar. Misal üçün Test adlı işçi faylı yaradaq (bax şəkil 36):




Şəkil 36

Təyinatı olmasa yeni işçi faylı FK-kartında yaradılacaq. Lazım (gələrsə) olarsa, daxili yaddaşda yeni işçi faylı yaratmaq olar. Onun üçün sahədə Device (qurğu) internal opsiyası seçilir.


F1 CONT-u basmaqla seçilmiş aparıcı pəncərədə işçi faylı təsdiq olacaq. Əgər yeni faylı yaratmaq fikri dəyişərsə, onda ESC basmaq lazımdır. F6 QUIT düymesini (çixış) basmaqla əvvəlki vəziyyətə qaytarılır. F1 CONT-u basdıqdan sonra olan (mövcud) işçi

faylin adı yeniləşəcək və Test adlı bir işçi faylı yaranacaqdır (bax şəkil 37).



Şəkil 37

İndi yenidən yaradılmış işçi faylini təsdiq etmək üçün F1 CONT-u basmaq lazımdır. Sonda istifadə olacaq antenna tipinin seçilməsi, onun qurulması üsulları seçilir. Ümumiyyətlə, bu AT502 on tripod (üçayaqda) (və ya SR510 qəbul edicisindən istifadə olunursa, AT501 on tripod) antennalarından istifadə olunur. Əlavə məlumat üçün «Antennanın hündürlüğünün ölçülməsi» bölməsinə nəzər yetirmək lazımdır. Bu seçmə adı yolla həyata keçirilir. Əvvəlcə kursorun düyməsi ilə «aşağı» giriş sahəsi ayırmak, sonra sol kursorun düyməsi ilə lazımi varianta keçmək olar. Ondan başqa ENTER düyməsini basmaqla istənilən varianti seçmək üçün siyahıya giriş açılacaq. Bununla statik ölçmə ilə ölçmə üçün lazımi parametrlər qurulub qurtarır. Survey/Begin panelinin görünüşü belə olacaq (bax şəkil 38).




Şəkil 38

Tənzimləmə prosesini başa vurmaq üçün F1 CONT-u basmaq lazımdır.


Mərhələ 5. Çöldə məlumatların qeydi (reqistrasiyası)

İndi displaydə əsas ölçmə panelidir. Bu misalda panelin tənzimlənməsi aşağıdakı kimi görünəcək (bax şəkil 39).



Şəkil 39

İndi artıq programın indikasiyasının yoxlanması vaxtidır. Displayin yuxarı tərəfində mövqemüəyyənetmə (pozisionlaşma) rejiminin piktoqramı görünməlidir. Bu piktoqramın rejimi onun «mobilliyyini», ən azı giriş mökmən olan 4 peykdən gələn siqnalın qəbul olunmasını, nişan isə istifadə olunan peyklərin sayının həmin peyklərin sayına müvafiq olduğunu göstərir. Qəbuledici minimum 4 peyki müşahidə etməyə başlayan kimi koordinatların tapılması piktoqramı görünür. Ondan sonra təyin olunan nöqtə üzərində qurulan antennanın lazımı oriyentləşməsi seçilir. Ondan sonra nöqtədə ölçməni aparmaq üçün F1 OCUPY düyməsini basmaq lazımdır. Bu müşahidənin qeydiyyatını işə salır və pəncərə müvafiq tərzdə dəyişir (bax şəkil 40).




Şəkil 40

Koordinatların təpiləsi rejiminin piktoqramması statika üsulu ilə ölçmə nişanına dəyişir (üçayaq simvolu görünəcək). Yeni piktoqramma, məlumatların yazılışının yerinə yetirilməsini bildirir. GPS məlumatlarından emal olunmayanları xəyalızaqlı ölçmələrini və hər bir müşahidə olunan peyk siqnalının fazasını əvvəlcədən müəyyən olunmuş intervalla özündə saxlayan «təyinatı olmayanda» hər bir 10 saniyədə yazılır. Bu parametr, məlumatların yazılıması tezliyi (Observation Recording Rate), istifadə olunan konfiqurasiya toplusu PP-STAT tərkibinə daxildir. Müvafiq sahəyə nöqtənin (Point Id) identifikasiatorunu (əvəz edənini) keçirmək. Əgər giriş vaxtı hər hansı bir səhvə yol verilibsə, onda CE düyməsini basmaqla səhvi düzəltmək olar. Girişi ENTER-i basmaqla tamamlamaq olar. İndi quraşdırın qurğunun köməkliyi ilə antenanın hündürlüyünü ölçmək lazımdır. Antennanı tutqacda qurandan sonra tutqacın aşağı tərəfində yerləşən ağ işarədən (metka) Yer səthində barkidilmiş nöqtəyə qədər məsafə ölçülür. Antennanın ölçülmüş hündürlüyünü Ant.Height sahəsinə keçirmək lazımdır. Nə qədər ki, (SR510 qəbuledicisi üçün) əvvəlcədən «AT502 üçayaqda» və ya «AT501 üçayaqda» opsiyası seçilib, antenna tutqacının əsası antennanın faza mərkəzi arasındaki məsafə avtomatik yazılaçaq. Təyin olunan nöqtə üçün nə lazımdırsa hamısı artıq daxil edilib. Nə qədər ki, «təyinatsızdan» istifadə olunur, parametr dəyişməz qalır, statika üsulu ilə ölçmə sayacı (Static obs) hər 10 saniyədən bir yeniləşəcək.

Displayə yeridilən GDOP-un qiyməti, peyklərin fazada indiki həndəsi yerləşməsini eks etdirir. Nə qədər bu qiymət azdır, bir o qədər həndəsi vəziyyəti yaxşıdır. Məlumatları yayan vaxt antennanın vəziyyətini dəyişmək olmaz. Çünkü onda emaldan sonra alınmış koordinatların dəqiqliyi azalacaq. Ölçmə işləri aparan zaman FK-karitini çıxarmaq olmaz. Əgər bu göstərişə əməl olunmazsa, onda yazılmış məlumatlar korlana bilər və SKI-Pro programı bu cür kartdan məlumatları oxuya bilməz.

İndi artıq TR500 kontrollerini açmaq olar. Bu heç bir cür ölçmə prosesinə təsir edə bilməz, yəni məlumatların qeydiyyatı davam edəcək. Bundan sonra kontroller yenidən işə salınarsa, displaydə (ekranda) həmin əvvəlki işçi paneli görünəcək. Məlumatların yazılıması, ölçmə planına müvafiq davam edəcək. Bu o deməkdir ki, istinad stansiyası kimi istifadə olunan qəbuledici, bütün təyin olunan nöqtələrdə mobil qəbuledici qoyulana qədər daima işləməlidir. Nöqtələrdə məlumatların qeydiyyatı (vaxtı) müddəti, əsasən bazis xəttinin uzunluğundan və koordinatların hesablanması dəqiqliyindən asılıdır. Bu haqda geniş məlumat «statika və tez statika metodla

ölçmə» bölməsində verilib. Növbədə lazımi həcmidə məlumatlar qeyd olan kimi, ölçməni dayandırmaq olar. Onun üçün F1 STOP düyməsini basmaq lazımdır. Onda displaydə aşağıdakı pəncərə görünəcək (bax şəkil 41).



Şəkil 41

STORE düyməsinə giriş mümkün olacaq. Bu mərhələdə (etapda) nöqtənin əvəzedicisini (identifikasiatorunu) və antennanın hündürlüyünü yoxlamaq və lazım gələrsə, düzəltmək olar. F1 STORE düyməsini basmaqla ölçməni başa çatdırmaq olar. STORE düyməsini basmaqla nöqtə ilə əlaqədar bütün informasiyalar verilmiş (qoyulmuş) işçi faylında yazılıacaqlar (nöqtənin identifikasiatoru, antennin hündürlüyü və s.).

Mərhələ 6. Ölçmənin yekunlaşması

İndi ölçmə panelini bağlamaq olar. Onun üçün SHIFT F6 QUIT düymələri kombinasiyasından istifadə etmək lazımdır. Ondan sonra displaydə əsas menyu yenidən görünəcək.

Göstəriş: SHIFT F6 QUIT düymələrinin kombinasiyası ölçmə işlərini başa çatdırmağa və ya istənilən vaxt ölçməni dayandırmağa imkan verir. Bu halda OCUPY düyməsini basmaqla toplanan bütün məlumatlar itiriləcək. Baş menyuya qayıdan kimi qəbuledicidən FK-kartını çıxarmaq olar. Bu FK kartı piktoqramı aşağıdakı oxla eyniləşdiriləcək (indisirova olunacaq).



İndi qəbuledicini söndürmək olar. Bütün kabelləri enerji ilə qidalanmadan ayırandan sonra bütün kabel və qurğuları nəqliyyatda daşınma qutularına yiğmaq lazımdır. Bundan sonra növbəti nöqtəyə gedib yuxarıdakı əməliyyatları təkrar etmək lazımdır. Çöl işlərini qurtarandan sonra bazis xəttinin uzunluğunu dəqiq hesablanması SKI-Pro programında aparılır.

§36 Ən qısa bazis xəttinin ölçülməsinə aid misal

Metodiki nöqtəyi-nəzərdən ən qısa bazis xətlərində ölçməni statika metodu ilə aparmaq daha əlverişlidir.


- * Müxtəlif maneolerdən azad, təmiz yer seçmək.
- * Yer üzərində iki nöqtə işarələmək lazımdır ki, sonradan onların arasındaki məsafəni ruletka vasitəsilə ölçüb hesablamalardan alınan məsafə ilə müqayisə etmək.
- * İki 500 Systemi qəbuledicini üçayaqlar üzərində ikinci fəsildə izah olunduğu kimi qurmaq.
- * Hər iki qəbuledicidə PP-STAT şablonundan və yeni yaradılmış işçi faylından istifadə edərək 10 dəqiqəlik ölçmə işləri aparmaq.
- * Antennanın hündürlüyünü komplektə daxil olan ruletka vasitəsilə ölçüb yazmaq.
- * Nöqtələrin identifikasiatoruna (əvəz edəninə) ad verib alətə yazmaq.
- * Hər iki qəbuledicidən məlumatları SKI-Pro programına ötürmək və nöqtədə hesablamaq.

GPS ölçmələrindən alınan məsafəni ruletka vasitəsilə ölçülmüş məsafə ilə müqayisə etmək. Alınmış maili məsafə kontrol məsafədən bir neçə millimetr fərqlənə bilər.

§37 Ölçmə işlərinin gedişində qəbuledici vəziyyətinin (statusunun) analizi

Kontrollerin STATUS adlı xüsusi düyməsinin köməkliyi ilə qəbuledicinin vəziyyəti haqqında birbaşa informasiya əldə etmək mümkündür. O düymə kontroller klaviaturasının mərkəzində yerləşir və indiki prosesdən asılı olmayaraq STATUS düyməsinin basıldıqdan sonra displaydə (ekranda) aşağıdakı menyu görünəcək. (bax şəkil 42).


İndi qəbuledicinin vəziyyətinə nəzarət etmək üçün pəncərələrdə sadə yerdəyişmə kifayətdir. Kursorun aşağı-yuxarı düymələrindən istifadə edərək müxtəlif opsiyaları (seçmək) ayırd etmək və sonra ya F1 CONT və ya ENTER-i basmaq lazımdır. İstənilən varianta giriş tezləşdirmək üçün rəqəmli düymələrdən 1, 2, 3, 4-dən birini basmaq kifayətdir. Bütün pəncərələr haqqında lazımı məlumatları müvafiq fəsildə tapmaq olar. Bu fəsilde o pəncərələrə diqqət yetirilib ki, onlar statika və kinematika metodları ilə aparılmış ölçmələr üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.



Səkil 42

§38 Peyklərdən gələn siqnalların qəbulu vəziyyəti

«1 Survey», «5 Satellite»-ni seçdikdən sonra aşağıdakı pəncərə görünəcək (bax şəkil 43).




Səkil 43

Hər bir peyk haqqında aşağıdakı informasiya verilir:

- * **Peykin nömrəsi (SV).**
- * **Üfüqdən hündürlüyü və azimut .**
- * **L1 və L2 tezliklərində siqnalların gücü.**
- * **L1 və L2 tezliklərində ölçmələrin keyfiyyət indikatoru.**

Bu pəncərə indiki anda qəbuledicinin effektli işləməsi haqqında qiymətli məlumat verir. «Təyinatsızlıq»da üfüqdən kəsmə bucağı 15^0 -dən çox olan bütün peyklər müşahidə olunmalıdır.

Müşahidə olunan peyklərdən gələn siqnalların gücü 32-51 arasında olacaq (SN1 və SN2 siqnalların münasibətləri böyüklüyünü göstərir). Üfüqdən yüksəklikdə yerləşən peyklərdən gələn siqnalların gücünün parametri 45-dən 51-ə qədər olmalıdır. 20^0 -dən az bucaq altında uçan peyklərin göstəriciləri isə 32-40 diapazonda olmalıdır. Müşahidə olunmayan peyklər S/N əvəzində (--) xətt çəkmə ilə işarə çəkiləcək. Ölçmə nəticələrinin keyfiyyəti QI1 və QI2 dirsəklərindəki 0-99 rəqəmi ilə eyniləşdirilir. Bu rəqəm 80-99 rəqəmləri arasında dəyişir. Çox aşağı rəqəm, siqnalın qəbul olunmasında qanun pozuntusunu göstərir-ağacların, yarpaqların və ya atmosferin aktiv sapması (Atmospheric Conditions). Əgər üfüqdən 15^0 yuxarıda hər hansı bir peyk təpilsəsə-onda, deməli, həmin peykdən gələn siqnal müxtəlif maneçiliklərlə üzləşir. Əgər 6-dan çox peyk müşahidə olunursa, onda informasiyanı vərəqləmək üçün cursorun aşağı-yuxarı düymələrindən istifadə etimək lazımdır. Displaydə (ekranda) skyplot (peyklərin həndəsi yerləşməsi)-ni işə salmaq üçün F5 SKY-nü basmaq lazımdır ki, onun köməkliyi ilə hər bir peykin qütb'lərə nisbətən vəziyyəti və zenit nöqtəsi təpilsin (bax şəkil 44).



Şəkil 44

Şekildən göründüyü kimi zenit nöqtəsi ortadadır və onun dairəsində xətlərlə üfüqdən eyni hündürlükdə 15° , 30° , 60° yuxarı bucaq altında olduğu görünür (Xarici dairədən daxili dairəyə). STATUS / Satellite pəncərəsinə qayıtmaq üçün F1 CONT düyməsini basmaq lazımdır. STATUS menyusuna və vəziyyətin nəzarəti rejimini çağırın pəncərəyə qayıtmaq üçün yenidən F1 düyməsi basılmalıdır. Yuxarıda göstərilənləri əldə etmək üçün ESC-i bir neçə dəfə basmaq lazımdır. Bu basmaqla displaydə əvvəlki pəncərələr, axırdı isə statusu yoxlama rejimi çağırılan pəncərə görünəcək.

§39 Stop & Go indikatoru (Dayan və Get indikatoru)

Qəbuledicinin Stop & Go indikatoru, Rover operatoruna tez statika metodu ilə ölçmə vaxtını təxmini qiymatləndirməyə imkan verir. Nöqtədə minimal iş vaxtı müxtəlif parametrlərdən asılıdır:

- İstifadə olunan peyklerin sayından
- GDOP parametri ilə xarakterizə olan peyklerin həndəsi yerləşməsindən
- İtan siqnalların sayından
- İstinad stansiya ilə mobil qəbuledicinin qurulduğu nöqtə arasındakı bazis xəttinin uzunluğundan
- Roverin cari vəziyyətindən.

Nöqtədə ölçmə işləri işə salınandan sonra iş prosesinin sağacı aktivləşir və istifadəçiye ölçmə statusu haqqında informasiya verir (bax şəkil 45).




Məlumatların yazılmasını o vaxta qədər davam etdirmək məsləhət görülür ki, indikator Completed 100% göstərsin. Bu paneldə eyniləşdirilən əlavə məlumat-nöqtədə ölçmə başlanan andan işin qurtarmağı nəzərdə tutulan (100% çatana qədər) vaxt, nöqtədə ölçməni işə salandan sonra itirilən siqnalların sayı, GDOP-un indiki qiyməti və yazılmış statika ölçmələrinin sayı.

Ölçmənin proqressiv indikatoru çoxillik təcrübəyə əsaslanaraq programlaşdırılır. Baxmayaraq ki, parametrin tənzimlənməsi təsnifatı çox möhkəm nəzarət etməyə imkan verir, bazis xəttinin tapılması, bizi qane edəsi dəqiqliyinə qarantiya vermir. Əvvəlki operasiyaya qayıtməq üçün F1 CONT düyməsini basmaq lazımdır.

§40 Akkumlyatorun doldurulması səviyyəsi və yaddaş vəziyyəti

Bu çox əhəmiyyətli pəncərəni «2 Hardware»\ «1 Memory/Battery» menyusunda açmaq olar (şəkil 46).



Şəkil 46


Bu pəncərədəki məlumatlar bizim ehtiyatımızda (resursda) olanları eyniləşdirir. Məsələn, bu halda FK-kartında 1.1Mb həcmində giriş mümkündür. Qrafiki indikator (eyniləşdirən, əvəz edən) hər bir qurğunun ehtiyatlarından (resurslarından) istifadəsi səviyyəsini göstərir. Məsələn, FK-kartının yaddaş həcminin təxminən 35%-i artıq dolub. İndi işlənən bütün qurğular (həm yaddaş və həm də qidalanma mənbəyi) ulduz şəkli ilə göstərilibdir. F1 CONT-u basmaqla əvvəlki əməliyyata (operasiyaya) keçmək olar. ESC düyməsini basmaq bir mərhələ geri - «STATUC/General» menyusuna qayıtmaga imkan verir.

§41 İndiki (cari) koordinatların displayə (ekrana) çıxarılması

STATUS rejiminin «1 Survey/3 Position» submenyusunda indiki koordinatlara baxmaq olar. Displaydə (ekranda) aşağıdakı pəncərə açılacaq (bax şəkil 47).

Çalışmalar: Sistemin statusu haqqında informasiya sistemi ilə tanışlıq.

- * Qəbuledicini işə salıb ölçmə işlərinə hazırlaşmaq.
- * Nöqtədə ölçməni işə salmaq üçün baş menyunun ölçmə rejiminin F1 OCUPY düyməsini basmaq lazımdır.
- * Müxtəlif pəncərələrdə statusa nəzarət haqqında informasiyanı yoxlamaq.




Şəkil 47

- Peykin statusu
- Skyplot
- Stop & Go indikasiyası
- Akkumulyatorların enerji ilə doldurulması səviyyəsini yoxlamaq
- Mövqemüəyyənetmə nəticəsinə baxış.
- * Nöqtənin əvəzedicisinin və antennanın hündürlüyünü keçirəndən sonra nöqtədə ölçmə işlərini yekunlaşdırmaq üçün STOP və STORE düymələrini basmaq lazımdır.

VIII Fəsil. Sistemin tənzimlənməsi parametrinin dəyişməsi

CONFIG düyməsinin köməkliyi ilə tənzimləmənin bütün parametrlərinə girmək olar. İndi istifadə olunan bütün parametrləri istənilən vaxt dəyişmək olar. CONFIG düyməsini basmaqla aşağıdakı menyu görünəcək (bax: şəkil 48).



Şəkil 48


Lazimi varianta giriş istənilən menyu ilə işləmək kimi sadədir. Onun üçün rəqəmlü düymələrdən (məsələn, Hardware bölməsinə girişi olan 2) istifadə etmək lazımdır. Ondan başqa cursorun aşağı-yuxarı düyməsinin köməkliyi ilə istənilən sətiri seçib, sonra F1 CONT düyməsini basmaqla lazimi varianta giriş əldə etmək olar. Bütün parametrlərin tənzimləməsi haqqında aşağıda geniş məlumat verilib. Bu hissədə biz xüsusi diqqəti o parametrlərə yetirəcəyik ki, onlar statika və kinematika metodları ilə ölçmə üçün vacibdirler. Sonrakı 5 bölmədə, statika və kinematika metodları ilə ölçmədə tətbiq olunan 5 müxtəlif tənzimləmə misali veriləcək.

§42 Kontrollerin işıqlandırılmasının idarə olunması

Kontrollerin bəzi parametrləri «3 General\6TR 500» bölməsinin köməkliyi ilə fiqurlaşdırıla bilər (bax şəkil 49).

Kontrollerin altdan işıq salanını və displayin kontrastlığını təzad, (zidiyyət) yandırmaq və ya söndürmək olar. Yes və No opsiyaları arasında elektrik cərəyanının istiqamətini dəyişmək üçün cursorun sol tərəfindəki düymədən istifadə etmək lazımdır. Əgər YES opsiyası seçilərsə, onda gözləmə müddətini göstərmək

lazımdır (Time-Out). Ondan sonra altdakı işiq avtomatik olaraq sönəcək. Bu pəncərədə səs siqnalının (alarm) verilməsini




Şəkil 49

və ya imtina (redd) olunmasını (Keyclick) düyməsini basmaqla həyata keçirmək olar. Təzə (yeni) tənzimləmə F1 CONT düyməsini basandan sonra aktivləşir. Bu düymə basıldıdan sonra tənzimləmə rejimi çağırılan pəncərəyə keçid olacaq.

§43 Qeydiyyat tezliyi dəyişməsinin müşahidə olunması

Əgər ölçmə nəticələri yazılın tezliyi dəyişməyə ehtiyac olarsa, onda bu parametri «2 Operation\3 Logging» bölməsində tapmaq olar (bax şəkil 50).



Şəkil 50

Kursor düyməsinin köməkliyi ilə cursoru növbəti sətrə keçirmək. Sonra ya bu parametrdəki bütün rəqəmlər siyahısına (0,1 san-60 san) giriş üçün ENTER-i basmaq və ya cursorun sola/sağă düyməsinin köməkliyi ilə bütün bu variantları vərəqləmək.


Xəbərdarlıq

- * Əgər «Log Static Obs» (statistik məlumatların qeydi) sətrində No mənəsi seçilibsə, onda emal olunmamış məlumatların yazılıması daynadırılacaq. Bu o deməkdir ki, məlumatların postda emali olmayıcaq.
- * Əgər qeydiyyatın tezliyini dəyişmək lazımdırsa, onda yalnız o müşahidə materiallarını emal etmək olar ki, onlar həm istinad stansiyası üçün və həm də mobil qəbuledici üçün eyni olsun.
- * Əgər qəbuledicinin biri məlumatları 10 saniyədən bir, o birisi isə 15 saniyədən bir yazırsa, onda o məlumatları emal etmək olar ki, onlar hər iki qəbuledici ilə hər 30 saniyədən bir alınan olsun. «Log Moving Obs» (hərəkətdə olanda müşahidənin qeydi) sətrində YES qiymətini vermək olmaz. Bu parametr yalnız nəticələri postda emal olunan kinematik ölçmələr üçün nəzərdə tutulub.

§44 Saat qurşağının seçilməsi

«3 General \ Time & Initial Position» məntəqəsində yerli qurşaq vaxtını qoymaq olar (bax şəkil 51).

Kursorun düyməsinin köməkliyi ilə «aşağı»-ya hərəkət etdirməklə saat qurşağı adlanan «Time Zone» sətrinə keçirmək. Ondan sonra lazımı saat qurşağı axtarmaq üçün ya kursorun sağa-sola düymələrindən istifadə etmək və ya ENTER-i basmaqla o parametrin mümkün qiymətinin siyahısını əldə etmək olar. Seçilmiş variantı aktivləşdirmək üçün F1 CONT-u basmaq lazımdır. Bundan sonra sətrin yuxarı sağ tərəfində yerləşən vaxtin indikasiyası yalnız yerli vaxtı verəcək. Əgər pəncərədə indikasiya olunan qiymətlər düz olmasa belə ilkin vaxtı və koordinatları dəyişməyə ehtiyac




Şəkil 51

yoxdur. Qəbuledici avtomatik olaraq peyklərin axtarışı rejimine keçir. Peyklər təplən kimi vaxt və koordinatlar avtomatik dəyişəcəkdir.

§45 Ölçmə vahidinin dəyişməsi

Bu CONFIG «3 General\ 1 Units» panelin köməkliyi ilə həyata keçirilə bilər. Onda displaydə sonrakı pəncərə görünəcək (bax şəkil 52).



Şəkil 52

Ölçülən məsafə vahidinin dəyişməsi üçün kursorun yerini dəyişib Distance sahəsinə keçirib işə salmaq. Sonra ENTER düyməsinin köməkliyi ilə siyahını çağırmaq və oradan lazımi ölçü vahidini seçmək olar. Ondan başqa kursorun düymələrinin köməkliyi ilə sağa-sola keçirməklə lazımlı olan ölçü vahidinə keçmək olar (metr, ABŞ futu və s.).


Yuxarıda deyildiyi kimi başqa ölçü rəqəmlərini seçmək olar. Məsələn, displayə tarix formatının çıxarılması.

Keçirilmiş dəyişiklikləri təsdiq etmək üçün F1 CONT-u basmaq lazımdır. Əgər dəyişikliyi dayandırmaq lazımdırsa, onda ESC-ni basmaq kifayətdir.

§46 Yeni konfiqurasiya fayllarının yaradılması


Əgər zavod tərəfindən qoyulmuş tənzimləmə sistemi bizi qane etmirse, onda onları dəyişmək üçün aşağıdakı əməliyyatı aparmaq lazımdır: Əvvəlcə baş menyuda «6 Configure» seçmək. Onu da yadda saxlamaq lazımdır ki, baş menu-qəbuledici işə salınanda displaydə birinci görünəndir. Əgər pəncərə həddində menyunun 1-3

məntəqəsi görünərsə, onda F3 SHOW düyməsini basmaq lazımdır. Onda displaydə aşağıdakı panel görünəcək (şəkil 53).



Şəkil 53

Surəti yeni yaradılan konfiqurasiya toplusuna köçürülməsi lazım olan konfiqurasiya toplusunu ayırməq lazımdır. F2 NEW düyməsini basmaqla həmin o toplunun parametrlərinin surətləri yeni yaradılmış konfiqurasiya toplusuna keçəcək. Displaydə aşağıdakı panel görünəcək (şəkil 54).



Şəkil 54

Klaviaturadan yeni yaradılmış konfiqurasiya şablonunun adını keçirmək. Ondan başqa müəllifin adını və təsviri keçirmək. Yekunlaşdırmaq üçün F1 CONT düymesini basmaq. Əgər səhvən və ya bilerəkdən ESC düyməsi basılsarsa, onda əvvəlki pəncərəyə qayıdış olacaq və yeni yaratmaq istədiyimiz konfiqurasiya şablonu yaradılmayacaq. Bu halda yeni konfiqurasiya şablonu yaradılacaq ki, onun da adı «Test_PP» olacaq. Onun tənzimlənməsi «PP_STAT» şablonunun ekvivalentidir (şəkil 55).



Şəkil 55

İndi artıq yeni yaradılmış konfiqurasiya şablonunu redakte etməyə hər şey hazırlır. Onun üçün F3 EDIT düyməsini basmaqla bir neçə pəncərəyə giriş olacaqdır ki, o da istənilən sistemin parametrini dəyişməyə imkan verir.


§47 Avtomatik ölçmə seanslarının programlaşdırılması

Qəbuledicinin avtomatik işə salınması funksiyası (Auto-Wake-up) qəbuledicinin işləməsini programlaşdırmağa imkan verir. O vaxt qəbuledici dəqiq qoyulmuş vaxtda avtomatik olaraq qoyulmuş parametrde ölçməyə başlayır və ölçməni başa çatdırır. Bu funksiya ona görə yaxşıdır ki, qəbuledici yanında adam olmayanda da öz vəzifəsini yerinə yetirir. Bunun köməkliyi ilə elektrik enerjisine və qəbuledicinin yaddaşına qənaət etmək olar. Bu rejim aşağıdakı qaydada programlaşdırılır. Əvvəlcə seansları avtomatlaşdırılmış menyuya keçmək üçün menyunun «3 Applications/04 Wake-up Sessions» məntəqəsini seçmək lazımlıdır. (bax şəkil 56).




Şəkil 56

F1 CONT düyməsini basanda displaydə aşağıdakı pəncərə görünəcək (şəkil 57).



Şəkil 57


Bu pəncərədə yeni avtomatik ölçmə seanslarını yaratmaq, redaktə etmək və olan seansları ləğv etmək olar. Yeni avtomatik ölçmə seansını yaratmaq üçün F2 NEW düyməsini basmaq lazımdır. Displayin bu pəncəresinə bəzi məlumatları əlavə etmək lazımdır (bax şəkil 58).



Şəkil 58

Ölçmə nəticələri yazılın faylı-işçi faylini göstərmək. İşçi faylinin girişi üçün kursorla yer seçib ENTER-i basmaq lazımdır. Bu artıq mövcud fayldan işçi fayl seçməyə və yenisini yaratmağa imkan verəcək. İstifadə etmək istədiyimiz tənzimləmə şablonunu göstərmək. Kursorla tənzimləmə şablonuna giriş sahəsini seçib ENTER-i basmaq. Onda siyahı görünəcək ki, buradan da istənilən konfiqurasiya toplusunu seçmək olar. Dəqiq arxayın olmaq lazımdır ki, bu şablonda məlumatların (reqistrasiyası) qeydi işə salınıb. Əgər işə salınmayıbsa, onda SKI-Pro programında emal üçün heç bir məlumat əldə olunmayıcaq. Ölçmə işləri nə vaxt başlanacaq, həmin tarixi də keçirmək. Avtomatik ölçməni işə salma vaxtını çç, MM, cc

(saat, dəqiqə, saniyə) formatında vermək. Sonra kursorun düyməsinin köməkliyi ilə «aşağı»-dan başqa sahələrə girişə keçmək (bax şəkil 59).




Şəkil 59

Əgər nöqtələrin siyahısı boşdur və ya biziə lazıim olan nöqtə yoxdurrsa, onda F2 NEW-in köməkliyi ilə yeni nöqtə yaratmağa ehtiyac var (bax şəkil 60).



Şəkil 60


Burada nöqtənin identifikatorunu (əvəzedicisini) keçirmək lazımdır. Giriş sahəsinə keçib, nöqtələrin parametrləri pəncərəsinə keçmək üçün ENTER düyməsini basmaq lazımdır (bax şəkil 61).



Şəkil 61

Nöqtənin identifikatorunu keçirmək. Koordinatlar sahəsinə boşda saxlamaq olar. Dəqiq qiymət o nöqtələrə veriə bilər ki, onlar real vaxt rejimində təpilən olsunlar və onlardan istinad stansiyası kimi istifadə olunsun. Yeni nöqtə yaratmaq və əvvəlki pəncərəyə qayıtməq üçün F1 STORE düyməsini basmaq lazımdır. F1 CONT düyməsini basmaq imkan verir ki, «New Wake-up Session» (avtomatik ölçmənin yeni seansı) pəncərəsinə qayıdışına (dönüşüne) imkan verir. Bu vaxt əvvəlcədən seçilmiş nöqtədən istifadə olunacaq.

Sonra antennanın yüksəkliyini keçirmək. Antennanın yüksəkliyini seans programlaşdırın zaman ölçmək lazımdır. Əvvəlcədən onu da qeyd etmək lazımdır ki, eyni bir seans neçə dəfə təkrar olunacaq. Seansların sayını «# Execut's» (həyata keçirmə sayı) sahəsinə keçirmək. Bu halda işin aparılması intervalı da (hh:mm:ss formatından keçirmək lazımdır) maksimum (23:59:59) ola bilər. Bu etapda lazım olan bütün məlumatlar keçirilib. Keçirilən informasiyanın düzgünlüyünü yoxlamaq üçün F1 CONT düyməsini basmaq lazımdır. Onda ekranda növbəti pəncərə görünəcək (bax şəkil 62).



Şəkil 62

Yaranmış avtomatik müşahidə seansi siyahıda görünəcək və başqalarından seçiləcək. Bu siyahıda biz seansın nömrəsini, tarixi, işə salma vaxtını və onun davam etməsini görərik. Yaradılmış seansi təsdiq etmək üçün F1 CONT düyməsini basmaq lazımdır. Ondan sonra qəbuledicini söndürmək olar. Qəbulədici işə salınanda avtomatik olaraq qoyulmuş seansın parametrinə müvafiq ölçmə işləri aparılacaq. F4 DEL düyməsinin köməkliyi ilə mövcud seansi ləğv etmək olar. Əgər onu redakta etmək lazımdırsa, onda F3 EDIT düyməsindən istifadə etmək olar. F2 NEW düyməsinin köməkliyi ilə isə yeni avtomatik seans yaratmaq olar.

IX Fəsil. Statika (inizializasi)¹ tətbiq etməklə kinematika və Stop & Go rejimlərində ölçmə işlərinin aparılması

Kinematik ölçmələrin nəticələri imkan verir ki, antenna hərəkətinin trayektoriyasını hesablayasan. Məsələn: Əgər ölçmələr hər saniyədən bir qeyd olunubsa, nəticədə hansı nöqtədə hər saniyə antenna olubsa, onların fəza koordinatları alınacaq. Əgər kinematik rejimdə ölçmələrin aparılması yalnız vaxtla əlaqədardırsa və konkret hər hansı bir nöqtə ilə bağlı deyilsə, onda Stop & Go rejimi o nöqtələrin koordinatlarını əldə etməyə imkan verir ki, o nöqtələrə qısamüddətli müşahidə aparılıb (bir neçə saniyə). Antennanın yerin dəyişəndə nöqtənin koordinatlarını bir santimetr dəqiqliyində almaq üçün çoxmənalı problemini həll etmək lazımdır. Kinematika və Stop & Go metodları ilə ölçməyə başlamazdan əvvəl ən yaxşısı statik metodla (inizializasiyadan) qurulmasından istifadə etməkdir. Postda çoxmənalını həll etmək üçün uzunluğu 3-5 km olan bazis xəttində ikitezlikli statika metodu ilə müşahidəyə ümumiyyətlə, 5 dəqiqədən də az vaxt tələb olunur. Statika inizializasiyanı yerinə yetirəndən sonra GPS qəbuledicisini bir təyin olunan nöqtədən başqa bir təyin olunan nöqtəyə aparıb bir neçə saniyə ölçmə aparmaq lazımdır. Nə qədər peykən gələn ardıcıl siqnal davam edir, bir o qədər yüksək dəqiqlikli ölçməni davam etdirmək lazımdır. Əgər peykən gələn siqnallar itərsə, yəni siqnalı gələn peykərin sayı 4-dən az olarsa, onda yüksək dəqiqlikli nəticə əldə etməyə qarantiya yoxdur. Ona görə çoxmənalını həll etmək üçün statik inizializasiyanı təkrar etmək lazımdır. Kinematika və Stop & Go metodları ilə ölçmə çox effektlidir. Bu üsulla çoxlu nöqtəni tez təyin etmək olar, bu şərtlə ki, aşağıdakı şərtlər gözlənilsin:

- * İstinad stansiya və rover arasındaki məsafə kiçikdir (qıсадır)-3 km-dən də az. İmkan daxilində uzunluğu 5 km-dən çox olan bazis xəttindən istifadə etməyi planlaşdırma.

¹ Kinematika və Stop & Go metodları ilə ölçməyə başlamazdan əvvəl çoxmənalının lazımı dəqiqlikdə hesablanması üçün istənilən qədər məlumatların toplanması (yiğılması) məqsədilə antennanın təxminən 10 dəqiqə bir yerde hərəkətsiz saxlanılması deməkdir.

* Bir nöqtədən başqa bir nöqtəyə keçərkən siqnallar üçün heç bir blokirovka və s. maneçiliklər olmasın. Maneçiliklər peykdən gələn siqnalların tam itirilməsinə də səbəb ola bilər. Belə bir halda inisializasiyanı təkrar etmək məcburiyyəti də görülən işin gedisi uzadır.

Statistik inisializasiya (vaxtında) müddətində mobil qəbuledici sabit vəziyyətini saxlamalıdır. Az meyletmə (bir neçə santimetr həddində) belə postda emala çətinlik töredə bilər. Ondan başqa faza çoxmənalısının həllinin qeyri mümkün olmasına da səbəb ola bilər. Bu da öz növbəsində bütün ölçmə nəticələri dəqiqliyinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarar.

* Siqnalı tam itirəndən sonra həmişə iş təkrar statik metodun inisializasiyası ilə həyata keçiriləcək.

* Peyklərin həndəsi yerləşmələrinin yaxşı olması. Bu o deməkdir ki, bütün ölçmə dövründə minimum 5 peykə giriş olmalıdır. Yaxşı olar ki, 6 və daha çox peykdən istifadə olunsun.

İstinad stansiyasında ölçmə işləri statika metodu ilə aparılmalıdır. Statika ölçmələri aparanda təlimata xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Bununla bərabər bir nöqtədən digərinə keçərkən iş effektli olsun deyə mobil qəbuledici başqa cür tənzimlənə bilər. GPS antennası paya üzərində qurula bilər, bu vaxt qəbuledici xüsusi çəntada (System 500 Minipac) daşınır. Bir alternativ kimi qəbuledicini payaya bağlamaq olar. 500 Systemi üçün paya elə layihələşdirilib ki, ona çox asanlıqla ya kontrolleri və ya qəbuledicini bağlamaq olar. Payanın uzunluğu elədir ki, AT 501 və AT 502 antenalarının hündürlüyü dəqiq 2m bərabərdir. Bu vaxt bütün şaquli sürüşmələr avtomatik olaraq nəzərə alınır. System 500 qəbuledicisini kinematik və Stop & Go rejimlərində ölçmə işləri aparmaq üçün necə tənzimləmək haqqında informasiya aşağıda etraflı verilib.

§48 Kinematika və Stop & Go rejimlərində ölçmə işlərinin aparılması

Mərhələ 1. İstinad stansiyasının tənzimlənməsi

Statik ölçmələrə aid yuxarıda göstərilən göstərişlərə itaət etmək.

«Qeyd etmə tezliyi» parametrinin rover üçün qoyulmuş


rəqəmə bərabər olduğuna və statik məlumatların qeydi aktivləşməsinə arxayı olmaq. Kinematik və Stop & Go rejimlərində ölçmələr üçün, ümumiyyətlə, qeyd etmə tezliyi 2, 3 və ya 5 saniyə seçilir. İstinad stansiyalarında GPS ölçmələri qənaətbəxş olmalıdır. Yəni peylərdən gələn siqnalların blokirovkasının olmamasına və ya gələn siqnalları zəiflədən hər hansı bir maneənin (çətinlik, ilişik) olmamasına arxayı olmaq.

Mərhələ 2. Mobil qəbuledicinin işə salınması

Kinematik və Stop & Go rejimlərində aparılmış ölçmələr System 500-ün program təlimatını ödəyən «Survey» modulunda emal olunurlar. Həmin bu modulu menyunun baş pəncərəsinin «1 Survey» bölməsindən çağırmaq olar.

* Lazımı konfiqurasiya toplusunu seçmək. Bu vaxt təklif olunur ki, «təyinatsızlıq»da olanı, yəni «PP_KIS» adlanan şablonu seçmək.


Kinematik və Stop & Go rejimlərində aparılmış müşahidələrin qeydi üçün tənzimləməni düzgün seçməyə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Həm statik və həm də dinamik ölçü məlumatlarının qeydini də yerinə yetirmək lazımdır. Bu vaxt «Static initialization»-nin parametri «Yes» kimi verilməlidir (bax şəkil 63).



Şəkil 63

* Lazımı işçi faylini seçmək.

* Qurulacaq antennanın tipini seçmək. On çox aşağıdakı variantların seçilməyi məqsədəuyğundur. AT 502 Pole (payada) və ya AT 501 Pole SR 510 qəbuledici ilə işləyəndə (bax şəkil 64).




Şəkil 64

İş davam etdirmək üçün F1 CONT düyməsini basmaq lazımdır.

Mərhələ 3. Kinematika və Stop & Go rejimlərində ölçmə işlərinin aparılması

F1 CONT düyməsi basıldıdan sonra displaydə ölçmə paneli görünəcək (bax şəkil 65).



Şəkil 65

Bu nöqtədə müşahidə aparmaq üçün statika rejimində aləti işə salıb bir neçə dəqiqə işi icra etmək lazımdır. Məlumatların toplanması gedişində antennanın möhkəm dayanmağına nəzarət etmək lazımdır:

- **Başlanğıc nöqtədə antennanın üçayaqda qurulmasından istifadə etmək.**
- **Antennanı payada quranda möhkəm dərtib bağlamaq.**
- **Payanı möhkəm obyektə bağlamaq.**

Başlanğıc nöqtədə statika ölçmələrini qeyd etməni işə salmaq üçün F1 OCUPY düyməsini basmaq lazımdır. Bu nöqtənin informasiyalarının yazılması ilə əlaqədar (məsələn - nöqtənin identifikasiatoru və antennanın hündürlüyü) bir neçə dəqiqlidən sonra F1 STOP və F1 STORE düymələrini basmaq lazımdır. Bundan sonra mobil qəbuledici ilə işləmək üçün hər şey hazırlıdır. Nə qədər ki, 4-5 peykdan gələn siqnallarla təmin olunur və o halda koordinatlar 1 sm dəqiqliyində tapılacaq. Bir nöqtədən başqasına keçəndə müşahidə qeyd olunacaq. Bunu «Static» rejimdə koordinatların tapılmasından «Moving»-ə keçəndə görmək olar.

~ S ~ M

Əgər yalnız antennanın trayektoriyası lazımdırsa, onda dayanmadan hərəkət etmək lazımdır. Nəticədə postda emal zamanı hər bir qoyulmuş vaxt üçün koordinatlar xüsusi işarə ilə alınacaq (hər 2, 3 və ya 5 saniyə). Əgər bir neçə konkret nöqtənin koordinatlarını əldə etmək lazımdırsa, onda sadəcə olaraq başqa nöqtəyə keçmək lazımdır. Sonra F1 OCUPY düyməsini basmaq və antennanı nöqtə üzərində saxlamaqla bir neçə saniyə nöqtədə qalmaq lazımdır. Nöqtədə o qədər dayanmaq lazımdır ki, statik ölçmənin heç olmasa bir seansı yazılışın. Ondan sonra yenidən F1 STOP və F1 STORE düymələrini basmaq lazımdır ki, nöqtədə ölçmə başa çatsın. Stop & Go metodu ilə tapılan nöqtələrin identifikasiatorlarını və antennanın qurulmuş hündürlüyünü keçirmək lazımdır. Nəticədə post emalında onların koordinatları göstərilən identifikasiatorlarla alınacaq. Bir nöqtədən başqasına keçərkən çalışmaq lazımdır ki, siqnallar itməsin. Bəzi maneqiliklər peykdan gələn siqnalların qəbulunun itməsinə gətirib çıxara bilər. Bu da öz növbəsində postda emalın dəqiqliyinin aşağı düşməsinə gətirib çıxara bilər. Belə halda mütləq statik metodla inisializasiyanı təkrar həyata keçirmək lazımdır. Displayə aşağıdakı sistem məlumatları çıxarılaçaq ki, onlar istifadəçiye başqa ölçmə siklinin təkrar işə salınmasını göstərər:

«Another static initialization is necessary»

Bu halda ölçmənin yazılıması avtomatik dayanacaq. Və yuxarıda deyildiyi kimi inisializasiyanı statik rejimdə etmək lazımdır.

Mərhələ 4. Kinematika və Stop & Go rejimlərində işin başa çatdırılması

SHIFT F6 QUT düymələrinin kombinasiyalarından istifadə edərək kinematik və Stop & Go rejimlərində ölçməni başa çatdırmaq lazımdır. Bu hərəkət müşahidə qeydlərini dayandırmağa gətirib çıxaracaq.

§49 Məlum nöqtədə (inisializasiya) qurulma

Statik metodla inisializasiya (yüklemə) prosesi koordinatları məlum nöqtədə ölçümləri işləri aparanda sürətlənir. Əgər nöqtənin koordinatları WGS –84 kordinat sisteminde 5-10 sm dəqiqliyində məlumdursa, statik metodla inisializasiya (yüklemə) 20-30 saniyəyə (10-15 müşahidə dövründə) başa çatacaq.

- Ölçmə rejiminin (Survey) baş panelinə keçir.
- Nöqtədə aparılan ölçümləri nəticələrini yazmaq üçün F1 OCUPY düyməsini basıb ölçməni işə salmaq. Payanı antenna ilə etibarlı saxlayın.
- Təxminən 20-30 saniyədən sonra F1 STOP düyməsini basın.
- Nöqtə identifikasiatorunun düzgün keçirilməsini və onun üzərində qoyulan (tutulan) antennanın hündürlüyünü yoxlayın. Ondan sonra F1 STORE düyməsini basın.
- Baxmayaraq ki, qısa nöqtələr zəncirini «saxlamaq» məsləhət görülür, (maksimum 20 nöqtə) indi artıq bir nöqtədən digərinə keçib bir neçə saniyə müddətində ölçümləri işlərini aparmaq olar. Təkrar inisializasiyaya o vaxt ehtiyac olur ki, peykədən gələn siqnallar tam itsinlər.

SKI-Pro programında məlumatların emalı vaxtı «Init» kimi zəncirdə qeyd etmək lazımdır: «Init» SKI-Pro programına çoxmənalının həlli üçün bu cür nöqtələrin mövcud koordinatlarından istifadə etməyi göstərir. Bir də təkrarən qeyd etmək lazımdır ki, başlanğıc nöqtələrin koordinatları WGS –84 koordinat sisteminde dəqiq olmalıdır-5-10 sm arasında. Bu inisializasiya metodu SR 510 qəbulediciləri üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünkü koordinatları məlum olmayan nöqtələrdə bir tezlikli qəbuledicilərdən istifadə edəndə statik metodla inisializasiyaya çox vaxt tələb olunur.


§50 Kinematika «on the fly»

«On the fly» rejiminin kinematika ölçmələri qəbuledicinin hərəkət trayektoriyasını statika metodu ilə inisializasiyasız (yüklemədən) almağa imkan verir. Birinci ölçmədən sonra qəbuledici başqa bir nöqtəyə köçürülä bilər. İki tezlikli qəbuledicinin tətbiqi imkan verir ki, santimetr dəqiqiliyində nəticə əldə edilsin. Ona görə baxılan metoddan yalnız SR 520 və SR 530 qəbulediciləri ilə istifadə etmək olar. Bir tezlikli qəbuledicilərdən (SR 510) «on the fly» rejimində dəqiq kinematika ölçmələri aparmaq olmaz. Bu metodla ölçmənin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, statika inisializasiya vaxtinin uzadılmasının qarşısını alır və əmək məhsuldarlığını artırır. Bu metodun çatışmayan cəhəti ondan ibarətdir ki, nəticələrin postda emalında çoxmənalının tamrəqəmli həllində «on the fly» metoddan alınmış L1 və L2 tezliklərində ən azı 5 peykdən gələn siqnalların qəbul olunmağının tələb edir.

Ardıcıl kinematikada zəncirvari ölçmələrin köməkliyi ilə ayrı-ayrı nöqtələrin koordinatlarını tapmaq olar. Beləliklə, ardıcıl operasiyalar (əməliyyatlar) adı kinematik və Stop & Go rejimlərində aparılan operasiyalarla oxşardırlar. Bunlar haqqında yuxarıda məlumat verilib.

Ardıcıl kinematika üçün tənzimləmə parametri

Məlumatların qeyd olunma parametrisini düzgün qurmaq çox vacib bir amildir. «Staic Init» parametrinin qiyməti «No» üzərində qurulmalıdır və onda Log Statics Obs və Log Moving Obs parametrlərinin qiymətləri «Yes» kimi verilməlidir (bax şəkil 66).




Şəkil 66

Mobil qəbuledicinin qeydiyyat tezliyi, mobil qəbuledicidə qoyulmuş registrasiya (qeyd) tezliyinə bərabər olduğuna əmin olmaq lazımdır.

§51 Ölçmənin aparılması


Ölçmənin baş pəncəresi (Survey) açılan kimi qeydiyyatın tənzimlənməsi programına müvafiq olaraq məlumatlar yazılmışa başlayacaq. F1 OCUPY düyməsi basılanda, piktoqramın vəziyyəti dinamik rejimin indikasiyasından statik metod göstərən piktoqrama dəyişəcək. Nöqtədə ölçməni başa çatdırından sonra «Moving» rejimində işləmek üçün F1 STOP və F1 STORE düymələrini basmaq lazımdır. SKI-Pro programı «on the fly» rejimində faza çoxmənalısını həll etməyə və məlumatları emal etməyə qadirdir. Arada peyk siqnalları itən zaman müşahidə vaxtını təxminən 2 dəqiqəyə qədər uzatmaq lazımdır. Əks halda çoxmənalı həll olunmayacaq və nöqtələrin təyini dəqiqliyi gözlənilən dəqiqliyə ($1-2 \text{ sm} + 1 \text{ PPM}$) müvafiq olmayıcaq. Stop & Go indikatoru (qəbuledici yerini dəyişəndə) bu cür iş üçün xeyirli informasiya verə bilər. («5 Sat's since mm:ss» məlumatı - 5 peykdən gələn siqnalın qəbulundan keçən dəqiqə və saniyə vaxt formatında) operatora peykin müşahidə olunması vaxtının başlanmasından keçən vaxtı və ya siqnalın tam itirildiyi sonuncu anı (momenti). Ölçmə işlərinə saygacda 2 dəqiqə vaxt keçməsini göstərəndən sonra başlamaq məsləhət görülür. Qəbul olma tam itən halda (yəni L1 və L2 tezliklərində müşahidə olunan peyklərin sayı 5-dən az olarsa) saygac özü vaxtı sıfır göstərəcək (bax şəkil 67).



Şəkil 67

«On the fly» rejimində aparılan kinematik ölçmələrin postda emalı

SKI-Pro programı «Mixed Tracks» adlanan məlumatları emal edir. Statik metodla və həmçinin kinematik rejimdə eldə olunan məlumatlar bir ölçüme zəncirinə daxil ediləcəklər (bax şəkil 68).



Şəkil 68

Yuxarıda verilən misalda göstərilən 1-5 nöqtələr statik nöqtələrdirlər. Məlumatların emalı prosesində statik müşahidənin materialları kimi hər bir nöqtənin koordinatları da hesablanacaq və yekun nəticədə bir neçə hesablamadan orta qiyməti götürülcək.

§52 Kinematika, Stop & Go və «on the fly» rejimlərində işləməyə dair təcrübəvi məsləhət

- Peyklərin həndəsi cəhətdən yaxşı yerləşməsi dövründən istifadə etmək vacib bir amildir; «pəncərə» 6 və daha çox peykə giriş (əlaqə) bu məqsəd üçün ideal bir haldır.
- İstinad stansiya ilə rover arasındaki məsafə qısa 3-5 km olmalıdır.
- Statik inisializasiya (yüklemə) müddətində, yerdəyişmə vaxtında və Stop & Go metodu ilə qısa vaxtda ardıcıl müşahidədən ibarət olan ölçüme «zəncirini» saxlamaq 20 nöqtədə ölçüme işlərini aparandan sonra müşahidəni dayandırmaq və təkrar inisializasiyanı (yükleməni) yerinə yetirmək. Ölçməni dayandırmaq lazımlı gələrsə, onda antennanı əl ilə bir neçə saniyə tutmaq, yəni o qədər ki, displaydə

«Complete loss of lock» (Sıgnalın tam itirilməsi) görünüşün.

- İmkan daxilində kontrol ölçmələr də aparmaq. Məsələn, eyni nöqtəni iki müxtəlif inisializasiya (yüklemə) ilə tapmaq və ya koordinatı məlum nöqtəni proqrama daxil etmək.

Əlavə informasiyalar (məlumatlar)

Bu təlimat System 500 qəbuləedicisinin funksiyasının az bir hissəsini əhatə edir. Bu funksiyaların eksəriyyəti real vaxt rejimində həll olunan məsələlərdir. Bu bölmədə statik və ya kinematik ölçmələrdə əlavə istifadə imkanları göstərilib.

- **System 500 qəbuləedicisi üç displaylə təchiz olunub.** Onlar akkumulyatorun enerji ilə doldurulmasını, peyklərdən gələn sıqnalların qəbulu statusunu və yaddaşda boş yerin olmasını qiymətləndirməyə imkan verir. Kontroller qəbuləediciyə qoşulmayanda bu displaylər aktivdirlər.
- Ümumiyyətlə, **System 500** qəbuləedicisindən kontrollersiz də istifadə etmək olar. Onları əvvəlcədən elə programlaşdırmaq olar ki, işə salma düyməsini basmaqla alət işə düşsün. Qalan bütün işlər, qəbuləedicianın söndürülməsi də daxil olmaqla avtomatik həyata keçiriləcək.
- **System 500** iki işçi rejimi səviyyəsini saxlayır-adi və geniş. Standart rejimdə bəzi parametrlər qəbuləedici ilə işləməyi yüngülləşdirmək məqsədilə aktivləşdirilmir. Onlardan o vaxt istifadə olunur ki, qəbuləedici geniş rejimə keçirilsin.
- **System 500** müxtəlif kod sistemini saxlayır (mühafizə edir). Qəbuləedici ilə işi yüngülləşdirmək üçün (susma) təyinatsız kodu söndürülür. Bununla belə nöqtələri tematik kodlaşdırmaq və nöqtələrin boş ardıcıl nömrələnməsini həyata keçirmək olar.
- Status kontrol rejimində tapşırıq faylında saxlanan bütün nöqtələr haqqında informasiyaya baxmaq olar.
- **Məlum istifadəçi şablonu** ilə nöqtələrin identifikasiatoru tapşırığını avtomatik qurmaq mümkündür.

- **System 500** kalkulyatorla təchiz olunub. Onu «3 Applications/03 Calculator» menyusundan açmaq olar.
- **System 500** qəbuledicisine quraşdırılmış (yüklənmiş) program təminatı interfeys bir neçə dilini saxlayır.

Təyinatsızlıqda (Susmaqda) istifadə olunan əsas ingilis dilidir. Program təminatı ehtimalına əsasən bir neçə dildən istifadə etmək olar ki, onlar paralel yüklenib və aktivləşdirilə bilərlər. Bəzi incəlikləri Leica firmasının yerli dillerində soruşmaq (öyrənmək) olar.

Əlavə: Piktoqram vəziyyəti.

Statika və kinematika ölçmələrin gedişində displayin kontrollerində vəziyyətin aşağıdakı piktoqramını görmək olar.

Mövqemüəyyənetmə və dəqiqlik statusu.



Naviqasiya (<100 m)

Əgər heç bir piktoqram yoxdursa, deməli koordinatlar hesablanmayıblar. Ümumiyyətlə, bu o deməkdir ki, peyklər müşahidə olunmurlar və ya onların sayı qənaətbəxş deyil. Radiomodemin köməkliyi ilə real vaxt rejimində differensial təshihlər qəbul olunurlar, başqa dəqiqlik səviyyələri saxlanılmır.

Mövqemüəyyənetmə rejimi

Statik –GPS antennası stasionar qurulmalıdır



Dinamika – GPS antennasının yerini dəyişmək olar.



§53 İstifadə oluna bilən peyklərin sayı

Almanax məlumatlarına əsasən indi istifadə olunan nəzəri görünən peyklərin sayı.

L1 və L2 tezliklərində istifadə olunan peyklərin sayı.

L1:8

L2:7

İndi müşahidə olunan peyklərin sayı.

Əgər SR 500 bir tezlikli qəbuledicidən istifadə olunursa, onda yalnız L1 üçün sətir eyniləşəcək.

Yaddaşın vəziyyəti.

Daxili yaddaş seçilib.

FK-kartı seçilib.

Qəbuledicidən FK kartını çıxarmaq olar.

Yaddaş indikatorunun həcmi, 12 səviyyəsi var.

Yaddaş tam boşdur.


Yaddaş tam doludur.

§ 54 Ölçmə nəticələrinin yazılması (statusu) vəziyyəti.


~S Statik rejimdə emal olunmayan müşahidə materiallarının yazılması.

~M Peyk qəbuledicisi GPS müşahidəsinin emal olunmamış materiallarını hərəkət prosesində yazar. Qəbuledicinin yerini dəyişmək olar.


Əlavə: Antennanın hündürlüğünün ölçülməsi (Şəkil 69, 70, 71).



Şəkil 69



Şəkil 70



Şəkil 71

AT 502 payası

Əgər antennadan payada istifadə olunursa, onda ölçməye başlamazdan əvvəl qurulan antennanın tipini At 502 Pole (və ya AT 501 Pole) vermək lazımdır. Susmaqda (yükleməkdə) (VR) qurğu hündürlüyü 2 m. Ümumiyyətlə, bu hündürlük heç dəyişmir. Şaqlı sürüşmə (VO) avtomatik tətbiq olunur və (o) sıfır bərabərdir.

Akkumlyatorun enerji ilə doldurulması səviyyəsi



Akkumlyator tam doludur.



Akkumlyatorda enerjinin 1/3-i işlənib.



Akkumlyatorda enerjinin 2/3-i işlənib.



Akkumlyator tam boşdur.

Istifadə olunan akkumlyatorlar müvafiq simvollarla işarələnilərlər. A və B-dəyişilən videokamerə akkumlyatorları. E-o deməkdir ki, xarici akkumlyatordan (12B) istifadə olunur.

Yerli vaxt

Yerli vaxt 12 və ya 24 saat formatlarında displayə çıxarıla bilərlər. Saatlar sətrin yuxarı sağ bucağında eyniləşdirilir.

AT 502 üçayağı

Əgər antennadan üçayaqda istifadə edilirsə, onun üzərində hündürlüyüni ölçmək üçün xüsusi kryuk var, ölçməzdən əvvəl AT 502 Tripod (və ya AT 501 Tripod) qurğu tipini vermək lazımdır. Antenna hündürlüğünü (VR) ölçüb qeyd etmək lazımdır (şəkil 70). Şaqlı sürüşmə (VO) avtomatik tətbiq olunur və onun qiyməti 0,360 m götürülür (şəkil 72).

Tur AT 502

Əgər geodeziya turunda qurulmuş antenna və ruletkasız üçayaqdan istifadə olunursa, onda ölçməzdən əvvəl AT 502 Pillar (və ya AT 501 Pillar) tipini müəyyən edin. Antennanın turun markasından (VR) antenna gövdəsinin altına kimi olan məsafəni ölçüb müvafiq sətirdə yazın.

İstifadə olunan ədəbiyyat

1. **GPS System 500.** Руководство пользователя оборудования GPS. Heerbrugg Швейцария, 2001, 39 стр.
2. **GPS System 500.** Общее руководство по выполнению измерений методами статики и быстрой статики. Heerbrugg Швейцария, 2001, 41 стр.
3. **GPS System 500.** Руководство по выполнению статических и кинематических измерений-2. Ори, Heerbrugg, Швейцария, 2001, 49 стр.
4. Мамедов Г.Ш., Гаджиманов М.Г. (Азербайджан). О концепции развития и реконструкции государственной геодезической сети Азербайджанской Республики. Москва, Геодезия и картография. 2002 г. № 12. 64 стр.
5. Məmmədov Q.Ş., Əhmədov İ.H. Geodeziya. Bakı 2002, 520 səh.
6. Генике А.А., Побединский Г.Г. Глобальная спутниковая система определения местоположения GPS и ее применение в геодезии. Москва «Карт-геоцентр»-«Геодезия» 1999, 265 стр.
7. Генике А.А., Лобазов В.Я., Ямбаев Х.К. Результаты исследований аппаратуры спутникового позиционирования GPS WILD SYSTEM 2001/Геодезия и картография. 1993 №1, 50 стр.
8. Использование искусственных спутников Земли для построения геодезических сетей/ Бойко Е.Г., Кленицкий Б.М., Ландис И.М., Устинов Г.А. Москва:, Недра, 1997, 100 стр.
9. Кучеренко Д.Е. Оценка точности местоположения; полученного по спутниковой системе NAVSTAR// Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 1992 №1,48 стр.
10. Макаренко Н.Л. О переходе на автономные спутниковые методы определение координат// Геодезия картография. 1996 №5, 50 стр.
11. Опыт создания геоцентрической системы координат ПЗ-90/Байков В.В., Галазин В.Ф., Каплан Б.Л. и др. // Геодезия картография 1993 №11, 50 стр.
12. PTM Применение приемников спутниковой геодезической системы WILD GPS System 200 фирмы Лейка (Швейцария) при создании и реконструкции городских геодезических сетей./ Побединский Г.Г., Хабаров В.Ф., Грибов Ю.Б. Нижний Новгород, ВАГП, 1995,25 стр.
13. **WILD GPS System 200.** Техническое руководство. (User manual WILD GPS System 200/ Leica AG) СН-9435 Heerbrugg) 20 стр.
14. Спутниковая технология геодезических работ. Термины и определения. Москва, ЦНИИГАиК. 2001 г. 28 стр.

**GPS System 500 qəbul edicilərindən istifadə
edərkən ekranda rast gələn terminlər**

S/s	İngilis dilində	Azərbaycan dilində mənası
1.	Ant Height	antennanın yüksəkliyi
2.	Applications	tətbiqi proqramlar
3.	Antenna Name	antennanın markası
4.	AT 501 Pole	paya üzərində AT 501 antenası
5.	AT 501 Tripod	tregger üzərində AT 501 antenna
6.	AT 502 Pillar	Pillar antenası AT 502
7.	Auto – Wake-Up	Avtomatik yol (iz)
8.	Another static initialization is necessary	başqa statik yükləmə tələb olunur
9.	Angle	bucaq
10.	Area	sahə
11.	Automatic	avtomatik
12.	Ambiguities not resolved	həll olunmayan
13.	Averaging	ortalaşdırma (orta hesabla)
14.	Ambiguity status=yes	İkimənalı status=hə
15.	AS – Anti-spoofing	P kodun (y-kod formasına) rəqəmlənməsi prosesi
16.	Alarm	siqnal, budilnik, səs siqnalı
17.	Battery	batareya
18.	Begin	başlamaq
19.	CONT (CONTINUİE)	davam etdirmə
20.	CSYS (coordinate system)	koordinat sistemi
21.	CONFİG	konfiqurasiya
22.	Creator	müəllif
23.	Completed	(başa çatdı) yaxınlaşdı
24.	Cucle Slip	faza rejimində ölçməyə göndərilən bir neçə tam silsilələrin qırılması nəticəsində zəncirin müvəqqəti qırılması
25.	Config Set	konfiqurasiya toplusu
26.	Coord Sys	koordinat sistemi

S/s	İngilis dilində	Azərbaycan dilində mənası
27.	Configure	konfiqurlaşdır
28.	Complete loss of lock	rejim zəncirinin tam qırılması
29.	Calculator	hesablama qurğusu
30.	COORD	koordinat
31.	CNF	konfiqurasiyanın qısaltılmış forması
32.	CE (ESC)	simvolların silinməsi, (rəqəm və hərfləri yazmaq üçün də istifadə olunur)
33.	Compute	hesablama
34.	C/A	kod (Coarse/Acquisition) «Asan müdaxilə olunan»-«asan təpişən» kod. Bu kod əsasən GPS L1 tezliyi ilə modullaşır. Kodun tezliyi peyk istinad generatoru ehtizazı (tərpənmə) tezliyindən 10 dəfə azdır (1,023 mth) və hər bir millisaniyə-dən bir təkrar olunur.
35.	Code and phase	faza və kod
36.	Code only	ancaq kod rejimi
37.	Computed model	hesablanmış model
38.	Coordinate System	koordinat sistemi
39.	Configuration set	konfiqurasiya toplusu
40.	Co Go	həndəsi koordinata aid tətbiqi program əlavəsi
41.	Date	tarix
42.	Default	tapşırıqda heç bir məlumat yoxdur (adsız-lal, təyinatsız)
43.	Dustance	məsafə
44.	Description	şərh (izah) etmə, təsvir etmə
45.	Datum/Map modul	SKI programında koordinatlar və koordinat sistemlərini yaradan hissə
46.	Determine coord System	koordinat sistemini təyin etmək
47.	DTM stakeout	Digital Terrain Model (ərazinin

S/s	İngilis dilində	Azərbaycan dilində mənası
48.	Duration	rəqəmli modeli) yerə köçürməsi müddət (vaxt)
49.	DEL	silmə, ekranda seçilmiş istinad nöqtəsini silmək
50.	Device	apparat, plan, metod və s.
51.	EDIT	redaktə etmək
52.	End	son
53.	Execut's	icra etmə, həyata keçirmə
54.	ENTER	daxil etmək (yerinə yetirmək)
55.	ESC	əvvəlki pəncərəyə addım-addım geri qayıtmak (əvvəl SHIFT, sonra CE)
56.	FARA	ölçmə nəticələri əsasında statika metodu ilə çoxmənalının həlli
57.	Format Memory Module	yaddaş modelinin formatı
58.	GPS – Navstar	qlobal mövqemüəyyənetmə sistemi (QMS) sistemin adı
59.	General	ümumi, əsas
60.	General/Time&initial Position	menyunun daxilində ümumi bölməsində vaxt və başlangıç koordinat
61.	GDOP	koordinatların üçqat ölçülməsi, üstəgəl saatlardakı qarşılıqlı vaxt fərqi
62.	HIDE	gizlənmiş
63.	Hardware	texniki alətlər (vəsaitlər)
64.	HELP	kömək
65.	HOME	ilk pəncərəyə kecid
66.	HDOP	yalnız hündürlük (horizontal koordinat)
67.	Hopfield	çölə, səhraya kecmə
68.	Home	ilk pəncərəyə
69.	Internal	daxili
70.	Interfaces	əsas cihaza qoşulan əlavə qurğular (interfeyslər)
71.	Indicator	indikator
72.	Initial pos	başlangıç koordinat

S/s	İngilis dilində	Azərbaycan dilində mənası
73.	Import GPS Raw Data	QMS rover stansiyasından məlumatların idxalı
74.	Iono free fixed	siqnalın ionosferadan azad qeyd olunması
75.	İntuitiv	intuitiv-şüurlü surətdə
76.	Job	iş
77.	Keyclick	düyəni basarkən eşidilən səs siqnalı
78.	QUIT	çixmaq (programdan)
79.	QUICK format	təcili format
80.	Logging	protokollaşdırma
81.	Log static Obs	statik müşahidənin protokolu
82.	Log Moving Obs	hərəkət rejimində müşahidənin protokolu
83.	Logs	protokollar
84.	Local Time	yerli vaxt
85.	Log Auto Positions	avtomatik mövqe müəyyən etmənin protokolu
86.	Local Date	yerli tarix
87.	Limits for Automatic Coordinate	avtomatik koordinatların həddi
88.	Logfaye	analiz etmək
89.	LogFile	protokol
90.	Metres	metr
91.	MANAGE/New point	yaratmaq/yeni nöqtə
92.	Memory/Battery	yaddaş/batareya
93.	MANUALS\READ ME.TXT	təlimat, faylin adı (tekst, mətn faylı)
94.	MAIN	baş menyu
95.	Moving Ant Height	hərəkətdə olan antennanın hündürlüyü
96.	Moving Obs	hərəkət rejimində müşahidə
97.	Memory Int	daxili yaddaş
98.	Minipac	kiçik qablaşdırma
99.	Moving	hərəkətdə olan

S/s	İngilis dilində	Azərbaycan dilində mənası
100.	Mixed Tracks	qarışiq izləmə
101.	Menu	programlar siyahısının çağırılması
102.	NEO	informasiya
103.	New configuration	konfiqurasiya yaratmaq
104.	New point	nöqtə yaratmaq
105.	No, visible satellites	peyklər görünmür
106.	No, visible satellites used on	istifadə olunan peyklər müşahidə olunmur
107.	Name	ad
108.	No troposphere – troposfer	troposfersiz (troposfer deyil)
109.	NEW	yeni
110.	NAVSTAR–aviation Satellite Time and Ranging	peykin adı-naviqasiya peykinin vaxtı və yeri
111.		
112.	Number of satellites used on L1/L2	L1/L2 tezliyində müşahidə olunan peyklərin sayı
113.	Navigated position	naviqasiya rejimində peykin keçmə mövqeyi
114.	NO	yox
115.	Number of visible Satellites	müşahidəsi mümkün olan peyklərin sayı
116.	Obs Date	müşahidə tarixi (vaxtı)
117.	Operation	menyuda əməliyyat bölməsi
118.	On The Fly	uçuşda çoxmənalının həlli üsullarından biri də GPS/ГЛОНАСС faza ölçməsidir. Bu halda stasionar qəbul antenasının qoyulmasına ehtiyac yoxdur. Çoxmənalının həlli hərəkətdə yerinə yetirilir (maşında, gəmidə və s.).
119.	Occupy	nöqtə seçmə
120.	Obs Rate	müşahidə tezliyi

S/s	İngilis dilində	Azərbaycan dilində mənası
121.	Observation Recording Rate	məlumatların yazılıması tezliyi
122.	ON	işə salmaq (yandırmaq)
123.	Point/Line/Area management –	nöqtə (xətt)-sahənin idarə edilməsi
124.	Page down/up	növbəti səhifə-əvvəlki səhifə
125.	Phase only	yalnız faza
126.	PC slot	FK-də kart qoyulan yer
127.	PCMCIA	kompüter kartının adı
128.	PDE	faylin formatı
129.	PT	program təminatı
130.	PWR – Power	enerji mənbəyi
131.	PC	fərdi kompüter (FK)
132.	Position Mode	(pozisiya) mövqe müəyyənetmə rejimi
133.	Position	mövqe
134.	Pole	payada
135.	Pillar	yerə basdırılmış dayaq (aləti bərkitmək üçün)
136.	Point id	nöqtənin adı və ya nömrəsi
137.	Point	nöqtə
138.	PP-STAT	statika rejimində bir başa emal
139.	PP-KIS	kinematika rejimində bir başa emal
140.	PC-Card	fərdi kompüter kartı (FK)
141.	PP-Post-processig	poçt emalı (birbaşa emal)
142.	Referense	Referens (əsas stansiya)
143.	Rover	rover (hərəkət edən stansiya)
144.	Results View	nəticənin görünüşü
145.	RTK-Real Kinematic- Time	real vaxtda kinematika rejimi-real vaxt miqyasında «Kinematika». GPS/ГЛОНАСС faza ölçməsindən istifadə etməklə real vaxt miqyasında durulan nöqtənin vəziyyəti 1-5 sm dəqiqliyində tapılır.
146.	RT-REF	real taymda bazanın

S/s	İngilis dilində	Azərbaycan dilində mənası
		konfiqurasiyasının adı
147.	RT-ROV	real taymda fazanın ROV-in konf. adı
148.	Rapid Static PP – Post-processing	birbaşa hesablanan təcili statika rejiminin adı
149.	Rapid Static pp	təcili statika
150.	SHOW	göstərmə, nümayiş etdirmə
151.	System	sistem
152.	SURVEY	planalma (görünüş sahəsi)
153.	SET	komplektləşdirmə (toplama)
154.	STATUS/General	status (statika rejimi)
155.	Status	status (vəziyyət)
156.	Satellite	peyk
157.	STOP&GO	dayan və get
158.	Static Obs	statik ölçmənin hesablayıcısı
159.	STOP	dayan
160.	STORE	yaddaşda saxlamaq
161.	Stake-Out	yerə köçürmə
162.	Static initialization	statik inisializasiya (yükleməsi)
163.	Static	statik – tərpənməz
164.	SR	sensor
165.	SKI-Pro	Leica firmasının program təminatı
166.	SHIFT	köməkçi düymənin adı
167.	SR 530	sensorun modeli
168.	Survey Design	planalmanın qurulması (layihəsi)
169.	Single Point Position	nöqtənin müstəqil koordinatı (mövqeyi)
170.	Selektiv	seçilmiş
171.	SN	serial nöqtə (ardıcıl nöqtə)
172.	Session	Seans (dövrü)
173.	Start Date	başlangıç tarixi
174.	Start Time	başlangıç vaxt
175.	Statuc Init	statika rejimində (inisializasiya) yüklemə
176.	Sessions	seanslar
177.	TERMINAL (TR)	terminal –kontroller
178.	Time-Out	fasılə – gözləmə vaxtı

S/s	İngilis dilində	Azərbaycan dilində mənasi
179.	Test	test
180.	TR 500	terminal 500
181.	Time-Zone	saat zonası
182.	Time	vaxt
183.	Transfer	köçürmə
184.	Time to Go	qalan vaxt
185.	Time at Pt	keçən vaxt
186.	TEST-PP	konfiqurasiya faylinin indiki adı (istənilən ad ola bilər) birbaşa emal olunan faylin adı «TEST»
187.	Units	vahidlər
188.	Up	əvvəlki
189.	Utilites/Format	köməkçi program/format
190.	Use stochastic modelling	stoxaostik modelləşmədən istifadə edin
191.	WGS Geodetic	Geodeziya DGS-84
192.	WGS-84 Lat	1984-cü il II Beynəlxalq Geodeziya Koordinat sistemi DGS-84-uzunluq dairəsi
193.	WGS-84 LON	DGS-84 – en dairəsi
194.	WGS-84 EHgt	yüksəklük
195.	Windows	əməliyyat sistemi
196.	Wake-up sessions	işəsalma seansı
197.	Wake-up/New wake-up sessions	yeni yaranmış işəsalma seansı
198.	VDOP	yalnız yüksəklilik
199.	Velocity	sürət
200.	YES	hə

Yığılmağı verilib: 01.05.2003. Çapa imzalanıb: 04.06.2003. Formatı:
 61x86 $\frac{1}{32}$. Əla növ kağız. Ofset çap üsulu. Şərti çap vərəqi 7.0. Tirajı 500
 nüsxə. Sifariş №214